

LAPORAN SURVEI ASURANSI PROPERTY ALL RISK

Nomor Laporan: 012/LS-PAR/IX/2026

Tanggal Survei: 10 September 2026

Surveyor: Andi Pratama

1. TUJUAN SURVEI

Menilai kondisi fisik, risiko, dan kelayakan objek untuk pertanggungan **Property All Risk** sesuai ketentuan polis.

2. INFORMASI TERTANGGUNG & OBJEK

A. Tertanggung

- **Nama Tertanggung:** PT MAKMUR JAYA
- **Alamat Objek:** Lingkungan Industri Kecil, Jl. Industri Raya Barat III Kav. A 252, A 256, A 257, A 258, A 259, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa tengah, Indonesia
- **Jenis Properti:** Picture Frame Factories / 263
- **Tahun Pembangunan:** 2018
- **Uang Pertanggungan:** Rp 15.000.000.000,-
- **Status kepemilikan bangunan:** Milik sendiri
- **Jumlah pekerja:** 85 orang
- **Jam operasional:** 08.00–17.00
- **Sistem kerja:** 1 shift

B. Objek yang Dipertanggungkan

- Bangunan utama
- Warehouse bahan baku
- Warehouse produk jadi
- Mesin produksi
- Peralatan kantor
- Isi bangunan

3. KONDISI FISIK BANGUNAN



A. Struktur

- **Struktur Bangunan:** Beton bertulang, dinding bata plester, atap baja ringan dengan penutup metal deck.
- **Kelas konstruksi:** Kelas I
- **Structural support:** Beton bertulang
- **Kolom:** Beton bertulang
- **Balok:** Beton bertulang
- **Tahun pembangunan:** 2018
- **Usia bangunan:** ±8 tahun
- **Kondisi struktur:** Baik, tidak ditemukan kerusakan struktural signifikan
- **Jumlah lantai:** 2 lantai
- **Luas bangunan:** 3.000 m²
- **Luas tanah:** 5.000 m²

B. Instalasi

- Sistem sprinkler otomatis di seluruh lantai
- Hydrant dan APAR di setiap lantai
- CCTV dan security 24 jam
- **Instalasi listrik:** PLN dengan genset cadangan 500 kVA
- **Panel listrik:** Panel utama dan sub-panel
- **Kondisi kabel:** Baik, instalasi tertata
- **Grounding:** Tersedia
- **Genset:** Tersedia
- **Kapasitas genset:** 500 kVA
- **Transformer:** Tersedia
- **HVAC/AC:** Split AC dan centralized AC pada area tertentu
- **Boiler:** Tidak ada
- **Pressure vessel:** Tidak ada

4. OCCUPANCY / KEGIATAN USAHA

A. Informasi Okupasi

- **Jenis occupation:** Picture Frame Manufacturing
- **Kode okupasi:** 263
- **Deskripsi aktivitas:** Produksi bingkai foto dari kayu dan material pendukung.
- **Proses produksi:** Cutting → sanding → assembling → painting/coating → finishing → packaging.
- **Jam operasi:** 08.00–17.00
- **Shift:** 1 shift
- **Jumlah pekerja:** 85 orang
- **Kapasitas produksi:** ±5.000 unit/bulan

B. Material Berisiko

- **Material mudah terbakar:** Kayu, MDF, karton, plastik
- **Flammable liquid:** Cat dan solvent
- **Bahan kimia:** Thinner, coating, adhesive
- **Gas:** Tidak digunakan secara signifikan
- **Penyimpanan:** Material disimpan pada area warehouse terpisah.

C. Aktivitas yang Menghasilkan Panas/Api

- Cutting
- Grinding/sanding
- Painting/coating
- Penggunaan mesin produksi
- Instalasi Listrik

5. IDENTIFIKASI RISIKO

- **Risiko Kebakaran:** Rendah, karena proteksi memadai dan instalasi listrik terawat.
- **Risiko Banjir:** Sedang, lokasi dekat saluran air besar namun memiliki pompa penyedot.
- **Risiko Gempa:** Sedang, sesuai zona gempa wilayah Jakarta.
- **Risiko Pencurian:** Rendah, sistem keamanan 24 jam dan akses terbatas.

6. REKOMENDASI

- Melakukan pengecekan rutin pompa banjir setiap 3 bulan.
- Menambah pelatihan evakuasi darurat minimal 2 kali setahun.

- Memastikan genset diuji beban secara berkala.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei, objek layak untuk diasuransikan dengan catatan rekomendasi di atas dijalankan. Nilai pertanggungan sesuai estimasi biaya penggantian bangunan dan isi.

Surveyor,

Andi Pratama