
Mean = 0 deg; RMSE = 1.414 deg
Measured − command (deg)
3
2
1
0
−1
−2
−3
1
2
3
4
Sample index