Контрольные точки техмаршрута ИМС (на примере изд.142ЕН6)

1. "Предварительные операции"_		Входной контроль оснований		ОТК
т. Предварительные операции _{г.}	2	Проверка оснований по внешнему виду		MICOTON OF ODMA
		Укладка в тару или приспособление для отмывки		участок сборки
2. "Сборка"	3	оборучарнародна	основания	Augustus of anys
		обезжиривание	крышки	
		сушка	основания крышки	
		/кладка в кассеты для монтажа кристалла		— участок сборки —
	5	Монтаж кристалла на эвтектику. Напайка кристалла на основание		
		Проверка прочности монтажа		ОТК
		Ультразвуковая сварка		участок сборки
	6	Термокомпрессия		
		Контроль качества термокомпрессии и ультразвуковой сварки		
	7	Проверка по внешнему виду Контроль внешнего вида		участок сборки
		Контроль внешнего вида		ОТК
3 "Термообработка"	8	Термообработка		участок сборки
	9	Заварка электрическая в инертном газе		
4. "Герметизация"	10	Герметизация		участок сборки
	11	Маркирование корпуса с последующей сушкой		
	12	Комплексная термообработка		
	13	Термоциклирование		
		The second second		
	14	OSDVSVO DOMAN DI IDOGODIA OSDOGNO GODONIA	ulov.	1
5."Измерения"		Обрубка рамки выводов и обрезка перемы	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	15	Загрузка микросхем в спутники		
	16	Измерение электрических параметров		
	17		Загрузка в кассеты проверка контактирования	Участок измерений
		Электротоковая тренировка	ЭТТ	
			проверка контактирования	
		выгрузка из кассет		
	18	Проверка электрических параметров при крайних температурах		
	19	Измерение электрических параметров		
	20	Выгрузка приборов из спутников		
		197 P P		
				1
6. "Маркирование"	21	Маркирование		Участок измерений
7. "Контроль"	22	Испытания на герметичность	опресовка элегазом	Участок измерений
		газоаналитическим методом.	термодесорбция проверка герметичности	
		Voutno de consociusio octu	проверка гермети-шости	
	23	Контроль герметичности		OTK
	24	Проверка внешнего вида и габаритных размеров		Участок измерениі
	25		выдержка	_
			контроль электрических	
			параметров	\dashv
		Контроль ОТК	контроль электрических параметров при крайних	ОТК
		температурах		
			проверка внешнего вида и	
l l		i	габаритных размеров	
			1	
			The state of the s	