BUG#	CAR-ACC-1
TITLE:	Сигнал AccPedalPos принимает значение Error при выставлении режима Drive и AccPedalPos 100 %
BUG DETAILS:	Severity: high Priority: high
ENVIRONMENT:	докер образ
BUG SUMMARY:	Автомобиль находится в режиме разгона, должен переключиться на 100% ускорение
PRECONDITIONS:	 Должен быть установлен Docker Должен быть скачен и запущен докер образ Машина должна быть переведена из режима паркинг в режим neutral
STEPS TO REPRODUCE:	 Открыть http://localhost:8099/pins Выставить значения пинов: Gear_1 = 3.12V Gear_2 = 0.67V AccPedal = 3.49V BrakePedal = 2V BatteryVoltage = 800.0V Посмотреть значения сигналов на вкладке http://localhost:8099/signals Увеличить напряжение (имитировать переключение передачи)
EXPECTED RESULT:	1. Значения сигналов: GearPosition: Drive AccPedalPos: 100 % BrakePedalState: Released ReqTorque: 10000 Nm BatteryState: Ready
	2. Передача переключается
ACTUAL RESULT:	 Значения сигналов: GearPosition: Neutral AccPedalPos: Error BrakePedalState: Released ReqTorque: 0 Nm BatteryState: Ready Передача переключается
ПРИЛОЖЕНИЯ:	Скриншот 1, скриншот 2

