<u>חלק א</u>

החללית "בראשית" הייתה משימה ישראלית פרטית שנועדה לבצע נחיתה רכה על הירח. למרות ההישג המרשים של הגעה למסלול הירח, הניסיון לנחיתה הסתיים בהתרסקות .

(Star Trackers):בעיה בעוקבי הכוכבים

- **תיאור התקלה** :בעת ההיפרדות מטיל השיגור, חלקיקי אבק ככל הנראה נחתו על המגינים של עוקבי הכוכבים, מה שגרם לסינוור המצלמות.
 - **השפעה**: הקושי בזיהוי הכוכבים פגע ביכולת החללית לקבוע את האוריינטציה שלה במרחב, קריטי במיוחד בזמן תמרונים.

2. אתחול בלתי מתוכנן של מחשב המשימה:

- תיאור התקלה :במהלך המשימה, מחשב החללית ביצע אתחול עצמי בלתי צפוי, ככל הנראה בשל חשיפת רכיבים לקרינה בחלל.
 - **השפעה :**האתחול הוביל לאובדן תקשורת זמני ולדחיית תמרון מתוכנן.

3. כיבוי המנוע הראשי במהלך הנחיתה:

- תיאור התקלה: בשלב הנחיתה, בגובה של פחות מ-10 ק"מ, אירעה תקלה באחת מיחידות המדידה האינרציאליות, (IMU), מה שהוביל לכיבוי המנוע הראשי לזמן קצר.
 - **השפעה** :הפסקת פעולת המנוע הראשי גרמה לאובדן בלימה, והחללית החלה ליפול ללא שליטה במהירות גבוהה.

4. ניסיון התאוששות מאוחר מדי:

תיאור התקלה :הצוות ניסה להפעיל מחדש את המנוע הראשי, אך בגובה ובמהירות שבהם הייתה החללית. הניסיון לא הצליח למנוע את ההתרסקות.

מסקנות:

- **סדרת כשלים ולא תקלה בודדת**:ההתרסקות נבעה משילוב של תקלות טכניות וטעויות אנוש, ולא מתקלה יחידה.
 - אתגרים במשימות בעלות נמוכה :המשימה התבצעה בתקציב מוגבל, מה שהוביל לשימוש ברכיבים פחות עמידים לקרינה ולמערכות ללא גיבוי.
- **חשיבות הגיבוי והבדיקות המקדימות**: היעדר מערכות גיבוי והסתמכות על רכיבים שלא נבדקו בחלל תרמו לכשלים במהלך המשימה.