




Core Clock etiketiyle gösterilen metin kutusuna 16 yazılır ve Trace Enable tiki işaretlenir. Tamam-OK butonlarıyla ile pencereler kapatılır.




Program CTRL+F5 tuş kombinasyonu ile Debug modunda çalıştırılır. Aşağıda gösterildiği gibi Logic Analyser penceresi açılır.



Logic Analyser penceresinde Setup butonuna tıklanır:



Açılan pencerede sırasıyla gösterilen ayarlar yapılır:



Program F5 tuşu ile çalıştırıldığında imleç ile geçiş anlarının değerleri gözlenebilir

