توضيحات:

ورودی E برای فعال کردن و غیر فعال کردن مدار هست. (سمت چپ بالا)

ورودی D برای تعیین جهت شمارش هست. یعنی اینکه به سمت بالا بشمارد یا به سمت پایین.(از صفر تا 15 دسیمال بصورت باینری شمرده خواهد شد یا برعکس).

توجه:

يك شمارنده پايين شمار دودويي همزمان وارد حالات معكوسي از 1111 به سمت 0000 و سپس به 1111 مي شود .تا شمارش را تكرار كند .مي توان شمارنده پايين شمار شماري به روش معمول ساخت، ولي نتايج از وارسي شمارش دودويي پايين شمار قابل پيش بيني هست .به اين ترتيب كه بيت مكان كم ارزش تر با هر پالس متمم مي شود .هر بيت در هر مكان ديگر اگر همه بيت هاي كم ارزش تر 0 باشند، متمم مي گردد .مثلاً پس از حالت فعلي 0100 ، حالت بعدي 2011 قرار دارد .كم ارزش ترین بیت همواره متمم مي گردد .بیت با ارزش تر دوم چون بیت اول 0 است، متمم مي شود. سومين بيت متمم مي شود زيرا دو بيت اول برابر 0 اند .ولي چهارمين بيت تغيير نمي كند چون همه بيت هاي پايين رتبه 0 نيستند .

ورودي گيت ها از خروجي هاي متمم فليپ فلاپ هاي قبلي مي آيند .مي توان دو عمل بالا و پايين شمار را با هم تركيب كرد و به اين ترتيب بالا -پايين شمار ساخت.