Crítica Solución

lista de sensibilidad de síncrono: clk, btnC
vector_modo es un case
control ¿por botón o por switches?
¿Funciona la alarma? ¿FSM? Reloj_ALARMA_SONAR
MUY BIEN el sal_mux DP
¿Por qué te hace falta el clk en la salida del snooze
EL CÓDIGO A VECES PARECE MUY COMPLEJO

Crítica Solución

¿Qué es salida_up? ¿Por qué os hace falta el clk en case control? O inicio es sincrono o es asincrono minuto_unidad alarma NO es elegante. Ver if anidados BIEN, pero ver IF encadenados ¿MAL?

Crítica Solución

¿está hecho el control por reg_desp?
Parece que no hay FSM de puesta en hora.
¿Hay puesta en hora del reloj?
¿Hay dedo rapido?
La ALARMA PARECE NORMAL

frecuencia_pwm' is read in the process but is not in the sensitivity list WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'sal_mux_reg' [/tmp/xilinx_d_mr1xya_worker_dir/main/main.srcs/sources_1/new/main.vhd:788] CURIOSO PROBLEMA

WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'unidades_reg' [/tmp/xilinx_d_mr1xya_worker_dir/main/main.srcs/sources_1/new/main.vhd:480]

_

Crítica Solución

WARNING: [Synth 8-614] signal 'enable_aux' is read in the process but

is not in the sensitivity list

WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable

'modificar_minutos_reg'

Sequential element (unidades_servo_reg[3]_C) is unused and will be removed

¿Contador es el controlador de los modos del reloj?

¿Qué es lo que pasáis de binario a BCD? binario_BCD <= sw(3 downto

0)

¿Qué tipo de alarma está implementada?

Crítica Solución

signal 'cont_horas_unidades' is read in the process but is not in the sensitivity list ¿solo hay modo 00?

Modo no va por registro ¿Por qué no juntáis todos los modos de process? ¿No hay dedo rapido?

Veo que falta

Crítica Solución

signal 'cont' is read in the process but is not in the sensitivity list inferring latch for variable 'selector_dc_reg' ¿Qué es cont, cont2, cont3...? ¿de cuánto es el conversor binario?