# Εργασία Ψηφιακά HW II Μετρητής και Σύγχρονη Μνήμη FIFO σε System Verilog



Ασημακίδης Σταμάτιος 9711

Email: asimakid@ece.auth.gr

#### 1ο τμήμα εργασίας

Στο συγκεκριμένο τμήμα ζητείται η κατασκευή ενός μετρητή 16 bit,με δυνατότητες για πάνω και κάτω μέτρηση,καθώς και για απευθείας φόρτωση μιας τιμής,ο οποίος έχει ασύγχρονο reset. Αρχικά το ασύγχρονο reset συνεπάγεται την εμφάνιση του στην λίστα ευαισθησίας για το procedural block για την περιγραφή του κυκλώματος. Επίσης το οτι το σήμα επίτρεψης φόρτωσης έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με το σήμα επίτρεψης μέτρηση συνεπάγεται οτι εμφανίζεται πρώτο στην if για την περιγραφή του κυκλώματος και μετα ακολουθεί το σήμα επίτρεψης μέτρησης.

Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες ιδιότητες όπως αυτές ορίζονται από την εκφώνηση και συγκεκριμενα

- 1) Για την πρώτη ιδιότητα που αφορά τον μηδενισμό της εξόδου οταν ενεργοποιείται (ενεργό χαμηλά) το σήμα reset χρησιμοποιήθηκε ενα differed immediate assertion που ελέγχει την συγκεκριμένη απαίτηση. Η χρήση του differed immediate ήταν απαραίτητη καθώς ο συγκεκριμένος μετρητής υλοποιείται με ασύγχρονο reset, ανεξάρτητο δηλαδή απο το ρολόι (επομένως δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί concurrent assertion)
- 2) Για τον έλεγχο ότι η εξοδος παραμένει σταθερή για ανενεργά σήματα επίτρεψη χρησιμοποιήθηκε ενα concurrent assertion και ο τελεστής \$stable. Εφόσον για σήματα που αλλάζουν στην ακμή του ρολογιού ισχύει ότι δειγματολειπτούνται λιγο πριν την ακμή του ρολογιού και εφόσον ζητείται να ελέγχθει οτι παρεμειναν σταθερα για τον επόμενο κύκλο του ρολογιού τα δεδομένα θα πρεπει να χρησιμοποιηθεί το nonoverlapping operator (δηλαδή |=>).
- 3) Με παρόμοι λογική με το 2 δημιουργήθηκαν οι αναλογες ιδιότητες για έλεγχο της ορθής μέτρησης με χρήση αυτή την φορά της \$past και εδώ για τον ίδιο λόγο με πριν του non overlapping operator.

Οι ιδιότητες στο 2,3 απενεργοποιονται για ενεργοποίηση του σήματος reset.

Για την δημιουργία του κατάλληλου testbench δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα διανύσματα εισόδου που αφορούν τις ιδιότητες που περιγράφηκαν παραπάνω. Στο testbench έγινε επίσης το binding του module με το property module. Το testbench συγκεκριμένα θέτει τετοιες εισόδους ώστε να πραγματοποιούνται με την σειρά με την οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

α)reset μετρητή

β)φόρτωση τιμής

γ)μετρη πάνω και κάτω (δηλαδη έχοντας απενεργοποιήμενο το σήμα φορτωσης και ενεργοποιημένο το σημα μέτρησης)

δ)reset μετρητή και συνέχιση μέτρηση με τα το reset


ε) απενεργοποίηση σημάτων επίτρεψης για να παραμείνει η έξοδος σταθερή

#### στ)reset μέτρηση πάνω


ζ)ενεργοποίηση φόρτωσης εν όσω το σημα επίτρεψης μέτρησης παραμένει ενεργό για να βεβαιωθεί οτι το σήμα επίτρεψης φόρτωσης έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Στην συνέχεια παρουσίαζονται ορισμένα screenshot απο τις κυματομορφές κατα την διαδικασία της προσομοίωσης που επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.


# Σωστή λειτουργία για reset,φόρτωση και μέτρηση




### Μέτρηση, παύση μέτρηση και ξανά μέτρηση



# Σήμα επίτρεψης φόρτωσης με μεγαλύτερη προτεραιότητα



### Reset και συνέχιση μέτρησης μετα το reset



Στην συνέχει δίνεται τα αποτελέσματα απο τα assertions όπως αυτά εμφανίζονται στην γραμμή εντολών του εργαλείου προσομοίωσης για το συγκεκριμένο testbench, απο όπου φαίνεται οτι όλες οι ιδιότητες επιτυγχάνουν όσες φορές αυτές ενεργοποιούνται (και αν δηλαδή δεν απανεργοποιηθούν).

#### Passed reset check

- # 50 43981 Passed the check for up counting
- # 70 43982 Passed the check for up counting
- # 90 43983 Passed the check for up counting
- # 110 43984 Passed the check for up counting
- # 130 43985 Passed the check for up counting
- # 150 43986 Passed the check for down counting
- # 170 43985 Passed the check for down counting
- # 190 43984 Passed the check for down counting

- # 210 43983 Passed the check for down counting
- # 230 43982 Passed the check for down counting
- # 250 Passed the check for stable output
- # 270 Passed the check for stable output
- # 290 Passed the check for stable output
- # 310 Passed the check for stable output
- # 330 Passed the check for stable output
- # 350 43981 Passed the check for down counting
- # 370 43980 Passed the check for down counting
- # 390 43979 Passed the check for down counting
- # 410 43978 Passed the check for down counting

#### # Passed reset check

- # 450 0 Passed the check for up counting
- # 470 1 Passed the check for up counting
- # 490 2 Passed the check for up counting
- # 510 3 Passed the check for up counting
- # 530 4 Passed the check for up counting
- # 550 5 Passed the check for up counting
- # 570 6 Passed the check for up counting
- # 590 7 Passed the check for up counting
- # 610 8 Passed the check for up counting
- # 630 9 Passed the check for up counting
- # 650 10 Passed the check for up counting
- # 670 11 Passed the check for up counting
- # 690 12 Passed the check for up counting
- # 710 13 Passed the check for up counting
- # 730 14 Passed the check for up counting

- # 750 15 Passed the check for up counting
- # 770 16 Passed the check for up counting
- # 790 17 Passed the check for up counting
- # 810 18 Passed the check for up counting
- # 830 19 Passed the check for up counting
- # 850 20 Passed the check for up counting
- # 870 21 Passed the check for up counting
- # 890 22 Passed the check for up counting
- # 910 23 Passed the check for up counting
- # 930 24 Passed the check for up counting
- # 950 25 Passed the check for down counting
- # 970 24 Passed the check for down counting
- # 990 23 Passed the check for down counting
- # 1010 22 Passed the check for down counting
- # 1030 21 Passed the check for down counting
- # 1050 20 Passed the check for down counting
- # 1070 19 Passed the check for down counting
- # 1090 18 Passed the check for down counting
- # 1110 17 Passed the check for down counting
- # 1130 16 Passed the check for down counting
- # 1150 15 Passed the check for down counting
- # 1170 14 Passed the check for down counting
- # 1190 13 Passed the check for down counting
- # 1210 12 Passed the check for down counting
- # 1230 11 Passed the check for down counting
- # 1250 10 Passed the check for down counting
- # 1270 9 Passed the check for down counting

- # 1290 8 Passed the check for down counting
- # 1310 7 Passed the check for down counting
- # 1330 6 Passed the check for down counting
- # 1350 5 Passed the check for down counting
- # 1370 4 Passed the check for down counting
- # 1390 3 Passed the check for down counting
- # 1410 2 Passed the check for down counting
- # 1430 1 Passed the check for down counting
- # 1450 0 Passed the check for up counting
- # 1470 1 Passed the check for up counting
- # 1490 2 Passed the check for up counting
- # 1510 3 Passed the check for up counting
- # 1530 4 Passed the check for up counting
- # 1550 Passed the check for stable output
- # 1570 Passed the check for stable output
- # 1590 Passed the check for stable output
- # 1610 Passed the check for stable output
- # 1630 Passed the check for stable output
- # 1650 5 Passed the check for up counting
- # 1670 6 Passed the check for up counting
- # 1690 7 Passed the check for up counting
- # 1710 8 Passed the check for up counting
- # 1730 9 Passed the check for up counting
- # 1770 16 Passed the check for up counting
- # 1790 17 Passed the check for up counting
- # 1810 18 Passed the check for up counting
- # 1830 19 Passed the check for up counting

# 1870 O Passed the check for up counting # 1890 1 Passed the check for up counting # 1910 2 Passed the check for up counting # 1930 3 Passed the check for up counting # 1950 4 Passed the check for up counting # 1970 5 Passed the check for up counting # 1990 6 Passed the check for up counting # 2010 7 Passed the check for up counting 8 Passed the check for up counting # 2030 2050 9 Passed the check for up counting # # 2070 10 Passed the check for up counting 2090 11 Passed the check for up counting # # 2110 12 Passed the check for up counting # 2130 13 Passed the check for up counting

### 2ο τμήμα εργασίας

Εδώ ζητείται η σχεδίαση μια μνήμης fifo με παραμετρικό μέγεθος τόσο ως προς το πλήθος όσο και ως προς το μήκος των λέξεων που αυτή χωράει. Η μνήμη περιέχει 3 εσωτερικά σήματα τους 2 pointers για εγγραφή και ανάγνωση στη μνήμη, καθώς και ενα σήμα που μετράει πόσα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί σε αυτή. Το μήκος των συγκεκριμένων διανυσμάτων θα πρεπει να είναι για τους 2 pointers ο λογαριθμος του 2 του πλατος της μνήμης, ενώ για το εσωτερικό σήμα που μετράει το πόσα στοιχεία έχουν τοποτθετηθεί στην μνήμη απαιτείται ενα επιπλέον bit, κάθως θελουμε να μετρήσουμε απο 0 εώς και το πλατός της μνήμης, ενώ χωρίς το επιπλεον αυτό bit μπορούμε να μετρήσουμε απο 0 εως πλατος -1. Δηλαδή για τις συνθήκες της εκφώνησης και πλάτος μνήμης 16,οι δυο pointers ειναι 4 bit, ενώ ο μετρητής 5 bit. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε ασύγχρονο reset. Η έξοδος που υποδεικνύει το αν η μνήμη είναι πλήρης ή άδεια οδηγείται από ενα συνδυαστικό υποκυκλώμα του module, το οποίο περιγραφεται σε ένα ξεχωριστό always\_comb block, καθώς επίσης για την περιγραφή της ακολουθιακής συμπεριφοράς του κυκλώματος χρησιμοποιήθηκε ενα always\_ff block.

Για τον έλεγχο του κυκλώματος δημιοργήθηκαν τα ανάλογα properties όπως ορίζονται από την εκφώνηση της εργασίας,συγκεκριμένα:


- 1) Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ασύγχρονου reset χρησιμοποιήθηκε και εδώ ενα differed immediate assertion για τους ίδιους λόγους που περιγράφηκαν στο πρώτο τμήμα της εργασίας
- 2) Στις ιδιοτητες για το ότι τα σήματα εξοδου για το αν η μνήμη είναι άδεια ή γεμάτη χρησιμοποιήθηκε overlapping τελεστής και concurrent assertion,καθώς θέλουμε να ελέγξουμε ότι στο ίδιο sampling edge ικανοποιείται αυτή η απαίτητηση.(σημείωση:εδώ ελέγχουμε αποκλειστικά για τις περιπτώσει που η μνήμη αδειάζει αποκλειστικά μέσω διαδοχικών αναγνώσεων, η περίπτωση όπου η μνήμη αδειάζει μέσω του reset καλύπτεται οτι η έξοδος empty γίνεται αληθής καλύπτεται απο την πρώτη ιδιότητα)
- 3) Για τις δυο τελευταίες ιδιοτήτες, οτι δηλαδη δεν επιτρέπονται αναγνωσεις και εγγραφές σε κενή ή πληρη μνήμη αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν concurrent assertions και nonoverlapping τελεστή καθώς και το \$stable για να ελεγχθεί ότι οι δείκτες εγγραφής και ανάγνωσης παραμένουν σταθεροί σε αυτές τις περιπτώσεις. (η χρήση του non overlapping τελεστή και σε αυτή την περίπτωση εξηγήθηκε στο τμήμα 1 της αναφορας).

Και εδώ στο testbench εγιναν bind το module με το property module. Με την χρήση του bind εξασφαλίστηκε ότι πλέον το property module (τα δέχεται σαν εισόδους) μπορει να αναφερθεί και σε εσωτερικά σήματα του module, δηλαδή τους pointers και τον μετρητη. Στο testbench δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες είσοδοι που δοκιμάζουν την λειτουργία του κυκλώματος και συνοπτικά ακολουθείται η εξής διαδικασία:


- α) reset μνήμης
- β) εγγραφές μέχρι να γεμίσει,δοκιμή οτι δεν επιτρέπται εγγραφή σε γεμάτη μνήμη
- γ) μερικές αναγνώσεις
- δ) reset μνήμης
- ε)εγγραφές και αναγνωσεις χωρίς να γεμίσει ή να αδειάσει η μνήμη
- στ) reset μνήμης
- ζ) δοκιμή οτι δεν επιτρέπεται ανάγνωση από αδεια μνήμη
- η) αναγνώσεις και εγγραφές

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένς κυματομορφές απο την διαδικασία της προσομοίωσης που αποδεικνυουν την σωστή λειτουργία του κυκλώματος


### Reset και σωστή αρχικοποίηση




# Όχι εγγραφές στην γεμάτη μνήμη




### Αναγνώσεις απο μνήμη



# Full ενεργό όταν γεμίζει η μνήμη



# Reset μνήμης και δεν επιτρέπονται αναγώσεις από αδεια μνήμη



Τέλος παρατίθενται τα όσα τυπώντονται από τα assertions που υποδεικνύουν ότι όλες οι ιδιότητες επιτυγχάνουν.

#### Passed reset check

#	10	Passed the check for empty
#	330	Passed the check for full
#	350	Passed the check for full
#	350	Passed the check for no write when full
#	370	Passed the check for full
#	370	Passed the check for no write when full
#	390	Passed the check for full
#	390	Passed the check for no write when full
#	410	Passed the check for full
#	410	Passed the check for no write when full
#	430	Passed the check for full
#	430	Passed the check for no write when full
#	450	Passed the check for full

#	450	Passed the check for no write when full		
#	470	Passed the check for full		
#	470	Passed the check for no write when full		
#	490	Passed the check for full		
#	490	Passed the check for no write when full		
#	510	Passed the check for full		
#	510	Passed the check for no write when full		
#	530	Passed the check for full		
#	530	Passed the check for no write when full		
# Pa	ssed reset check			
#	650	Passed the check for empty		
#	670	Passed the check for empty		
#	670	Passed the check for no write when empty		
#	690	Passed the check for empty		
#	690	Passed the check for no write when empty		
# Passed reset check				
#	930	Passed the check for empty		
#	950	Passed the check for empty		
#	950	Passed the check for no write when empty		
#	970	Passed the check for empty		
#	970	Passed the check for no write when empty		
#	990	Passed the check for empty		
#	990	Passed the check for no write when empty		
#	1010	Passed the check for empty		
#	1010	Passed the check for no write when empty		
#	1030	Passed the check for empty		
#	1030	Passed the check for no write when empty		
#	1050	Passed the check for empty		
#	1050	Passed the check for no write when empty		

#	1070	Passed the check for empty
#	1070	Passed the check for no write when empty
#	1090	Passed the check for empty
#	1090	Passed the check for no write when empty
#	1110	Passed the check for empty
#	1110	Passed the check for no write when empty
#	1130	Passed the check for empty
#	1130	Passed the check for no write when empty
#	1150	Passed the check for empty
#	1150	Passed the check for no write when empty
#	1170	Passed the check for empty
#	1170	Passed the check for no write when empty
#	1190	Passed the check for empty
#	1190	Passed the check for no write when empty
#	1210	Passed the check for empty
#	1210	Passed the check for no write when empty
#	1230	Passed the check for empty
#	1230	Passed the check for no write when empty
#	1250	Passed the check for empty
#	1250	Passed the check for no write when empty
#	1270	Passed the check for empty
#	1270	Passed the check for no write when empty
#	1290	Passed the check for empty
#	1290	Passed the check for no write when empty
#	1310	Passed the check for empty
#	1310	Passed the check for no write when empty
#	1330	Passed the check for empty
#	1330	Passed the check for no write when empty
#	1650	Passed the check for full

#	1670	Passed the check for full
#	1670	Passed the check for no write when full
#	1690	Passed the check for full
#	1690	Passed the check for no write when full
#	1710	Passed the check for full
#	1710	Passed the check for no write when full
#	1730	Passed the check for full
#	1730	Passed the check for no write when full