El Debate
ESPAÑA · EL DEBATE
MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2026 · 22:36 H

Adif autorizó al AVE reanudar «a marcha normal» pese a que otro maquinista se negó a superar los 40 km/h como marca el protocolo

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en su comparecencia ante los medios de comunicación, que el conductor de uno de los seis...

MARÍA JAMARDO · ESPAÑA



La jueza ha establecido un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del siniestroAFP

La tragedia ferroviaria de este fatídico miércoles en Urda (Toledo) dejaba un balance provisional de 68 víctimas mortales y decenas de heridos, por segunda vez en menos de un año tras Adamuz, sobre el trazado de la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla. Y, lo hace envuelta en importantes incógnitas pero, también, contradicciones entre la versión oficial proporcionada por el ministro titular de Transportes, Óscar Puente, y el testimonio del segundo operador siniestrado, Iryo, que asegura que su maquinista permaneció parada a la espera de una orden de servicio para restablecer su trayecto, que nunca llegaría a tiempo.

Así las cosas, desde el centro de control del tráfico ferroviario de Adif, ubicado en la madrileña estación de Atocha, se autorizó al conductor de Renfe a reanudar su camino con «marcha normal»-esto es, a más de 200 km/h- pese a que los sistemas de seguridad reglamentarios (LZB) estaban 'caídos' y dejaron ciegos a un total de seis trenes. Precisamente, y según ha podido confirmar El Debate, en primicia, otro maquinista, al frente de un tercer tren afectado pero no involucrado, ya se había negado a circular en condiciones ordinarias, acogiéndose a los protocolos de conducción «a la vista» previstos en el

Reglamento de Circulación Ferroviaria (RCF). Una decisión que recibió el visto bueno del centro de mando que, sin embargo, no trasladó la misma orden al resto de convoyes afectados y que resultó contradictoria con la dada al AVE.

Es decir, más allá de un «error humano» puntual, del operario al que el ministro Puente señalaba como único causante de la terrible colisión por alcance, se produjo un triple fallo en el sistema que desencadenó el choque: en primer lugar, fallaron los sistemas de seguridad automatizados, imprescindibles en este tipo de líneas, donde por sus características, la intervención humana queda topada casi en su totalidad. En segundo lugar, falló la aplicación de la normativa desde el centro de control, en el que el operario no estaba solo y consultó, con al menos un compañero-supervisor, antes de dar la orden «velocidad normal», como se puede escuchar en los audios; y, por último, desde Adif desoyeron la alerta del tercer maquinista que se da cuenta del riesgo, avisa de que va a contradecirla, Atocha le autoriza a hacerlo pero, en cambio, no rectifica para el resto del tráfico las indicaciones anteriores.

Es decir, si todo se hubiese debido a un «error humano», se dio la oportunidad real de corregir una orden indebida para un grupo de trenes para que pasasen de Alta Velocidad a preventiva, pero no se ejecutó, lo que significa que se «habrían saltado varios filtros» de verificación.

Cabe señalar que, en escenarios críticos, en los que los mecanismos automáticos fallan, quedan degradados o cuando existe riesgo de que la vía esté ocupada por otro tren u obstáculo, la operativa marca que se extremen las precauciones bajo la denominada «marcha a la vista», en la que se establece que el tren debe circular a una velocidad límite máxima no superior a los 40 kilómetros/hora, tal y como muestran los documentos internos a los que ha tenido acceso El Debate.



renfe

LNM TOMO 1 - APÉNDICE 2
LIBRO DE TELEFONEMAS

COD: LZB-*(FT)*

PROCEDIMIENTO: REANUD. MARCHA TRAS FALLO TRANSMISIÓN (BLOQUEO PARCIAL)

GUÍA Y USO: Para reanudar la marcha tras un fallo de transmisión en Bloqueo Parcial.

LZB3 AP 5-4.5.2 (5ET 3.2)	*Autorizo al maquinista del tren **(1)** _____ a continuar la marcha al amparo del BSL, con **"Marcha a la Vista"** **(2)** hasta la señal **(3)** ___ (siguiente señal de entrada o salida) _____*

REPETIR MENSAJE Y ESPERAR ACUSE DE RECIBO

ADVERTENCIAS

-Si después de haberse producido el fallo de transmisión, se recupera la transmisión, no se considerará válida hasta pasar por una pantalla LZB o una señal fija fundamental que pueda indicar parada.

-Tener en cuenta las velocidades máximas de la línea, las LTV, la situación de las señales y los cambios de fase.

-Este telefonema en ningún caso lleva implícita la autorización para rebasar señales.

Documento interno de protocolo Adif tras apagado de LZBEl Debate

Un parámetro que no es inamovible sino que puede verse reducido a 30 km/h o, incluso, 20 km/h en maniobras específicas; y, siempre, previa decisión del piloto, en función de la visibilidad, las condiciones meteorológicas y el propio trazado descrito sobre el terreno. Con una obligación inamovible: regular la marcha para que, en caso de ser necesario, se pueda detener el tren por completo ante cualquier incidencia, señal de detención o anomalía que aparezca en su campo de visión.

El sentido de esta actuación es «asegurar» que en una zona muy amplia la circulación se ha reactivado, «sin riesgo alguno» y cabe recordar que, en el caso de Udra, el fallo del LZB que provocó la parada automática de hasta 6 trenes a la vez, en la misma línea, en ambos sentidos, afectó a un total de 63 kilómetros de vía que se reactivaron 'a ciegas' tanto para los maquinistas, como para el centro de control central de tráfico de Adif, Madrid-Atocha.

De hecho, según la declaración prestada por la conductora del Iryo a los investigadores policiales que ya están al frente de las pesquisas, bajo dirección de la jueza de instrucción, a ella también se le dio la orden de ponerse de nuevo en marcha a velocidad normal, si bien en su caso, la orden llegó diez minutos después de que el AVE ya estuviese en fase de máxima aceleración tras el arranque y circulando durante 17 minutos, con otro tren detenido en su vía, a lo largo de cerca de 25 kilómetros hasta el impacto por alcance. La versión de esta profesional desdice las explicaciones y los tiempos facilitados por el ministro Puente, ayer, durante una rueda de prensa que, ante las preguntas incómodas, rechazó continuar como si se tratase de «un interrogatorio».

1. La tragedia de la familia de Fátima Báñez que llora su muerte a los 59 años: uno de sus hijos se encontraba en Atlanta cursando un máster
2. Puente suprimió el comité de expertos de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Adamuz
3. El maquinista del Ave accidentado, Antonio Acedo, no responde a las llamadas, y se comenta que el accidente es «muchísimo más grande que el de Adamuz»
4. Óscar Puente ya conocía la tragedia de Toledo y a las 9:08 prefirió tuitear contra la derecha
5. Muere en el accidente de tren Fátima Báñez, la ministra que transformó el panorama laboral

Fuente: https://www.eldebate.com/espana/20261028/adif-autorizo-ave-reanudar-marcha-normal-pese-otro-maquinista-nego-superar-40-kmh-como-marca-protocolo_475033.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:55:05 · sin publicidad ni recomendaciones.