El Mundo
EMPRESAS · EL MUNDO
LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 22:43 H

La maquinista del Iryo alertó del riesgo para los pasajeros después de la colisión en Urda: "Veo cable de la catenaria sobre la vía; ¡no salgan del tren!"

La maquinista del tren Iryo alertó a las 8:59 horas al centro de control que podía ver perfectamente cómo se había caído el cable de la catenaria sobre la vía y solicitó que...

ESTEBAN URREIZTIETA Y CÉSAR URRUTIA · **EMPRESAS**





Así queda reflejado en la caja negra del tren 6076 y en el registro de las comunicaciones del vehículo, a cuyo contenido ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO. Allí también consta que el centro de control de Iryo solicitó de forma automática a Atocha que procediera "urgentemente" al "corte de tensión y al corte de circulación por vía contigua". Al mismo tiempo, y a la vista del estado de nervios en el que se encontraba la maquinista se intentó tranquilizarla por parte de los responsables del tráfico ferroviario y que siguiera en todo momento las instrucciones desde Madrid.

Una catenaria de alta velocidad transmite una tensión eléctrica de 25.000 voltios (25 kV) en corriente alterna. Los trenes que circulan reciben esta energía a través de los pantógrafos que tienen instalado en el techo. La violencia del choque del AVE a más de 160 km/ de velocidad no sólo destrozó los trenes sino que afectó a la superestructura de la vía. Lo primero que hicieron muchos de los supervivientes de la colisión que se podían valer por sí mismos fue escapar de los vehículos hacia cielo abierto y la maquinista poco podía hacer para hacer que entendieran el riesgo en momentos de pánico. Muy pro-

bablemente los cables de catenaria caída dejaron de transmitir tensión en al quedar seccionados, explican fuentes expertas en incidencias ferroviarias, porque felizmente no se registró ninguna víctima por electrocución pero es algo que se ignoraba en el escenario del accidente.

La petición del corte de tensión y de la circulación por la vía contigua fue reiterada por el centro de control de Iryo al de Atocha a las 9:03 horas, sólo cuatro minutos después. En esa misma comunicación, se confirmó de nuevo la colisión y la caída de los cables aéreos que transmiten energía eléctrica de alta tensión a los trenes para su funcionamiento.

Poco después, y tras los intentos de la conductora por concienciar al centro de control de la gravedad de lo ocurrido, la directora de Mantenimiento, la jefa de Operaciones y el responsable de maquinistas se pusieron en contacto con ella a través de una videollamada con el objetivo de calmarla y visualizar la situación.

Una vez descartado el riesgo de descarga eléctrica, los responsables de circulación instaron a la maquinista a que se coordinara con Atocha para bajar de la cabina y realizar una "comprobación externa del tren". En ese momento, ya se había abierto la sala de crisis, y la circulación quedó finalmente interrumpida a las 9:12 horas.

Así lo ordenó Adif mediante un correo con el encabezamiento "colisión" y que relataba lo que tildó entonces de "incidencia". La comunicación con la maquinista se prolonga durante los minutos siguientes por videollamada y ésta insistió en que no era capaz de localizar al jefe de tripulación del tren, tal y como marca el protocolo en caso de accidente. Y que tras varios intentos había conseguido hacerlo con la responsable de restauración, que se encontraba atrapada en el coche 3, que descarriló, con heridas en la cabeza.

La secuencia que alberga la caja negra desvela, además, tal y como desveló este periódico, que la maquinista había intentado contactar sin éxito con el centro de control hasta en tres o cuatro ocasiones antes del impacto y después de que se viniera abajo el sistema de señalización LZB. El sistema de almacenamiento de datos contiene la magnitud del impacto que se produjo al embestir el AVE de Renfe a las 8:53:12 el vagón de cola del Iryo.

Con una velocidad de entre 160 y 200 km/h, el AVE desplazó en apenas tres segundos al Iryo, con un peso de unas 500 toneladas y casi 150 pasajeros a bordo, a una velocidad de 47 km/h. Esto es, una aceleración propia de un coche deportivo.

Los acontecimientos derivados de Urda, sumados a la de Adamuz y a la pérdida de credibilidad del sistema ferroviario han conducido a una ola protestas enel sector que empezarán mañana y pueden extenderse hasta el día 16 de noviembre por parte de CCOO, UGT y Semaf

A las 00:01 horas de hoy ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de compromisos adquiridos" para mejorar la seguridad ferroviaria.

El jueves, un día después de la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, los maquinistas tienen convocada otra jornada de protestas. Desde el miércoles de la semana pasada, con la dimi-

sión de Óscar Puente primero y la del presidente de Adif después, el ministro Carlos Cuerpo ha pedido a los trabajadores ferroviarios que desescalen su indignación. El secretario general de Semaf, Diego Martín reconoció que Cuerpo manifestó que está dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía haciendo y dio plazos de semanas para publicar una nueva regulación que mejore la seguridad que aplica Adif.

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/empresas/2026/11/09/6af2089321efa04e6a8b4595.html
Recorte generado el 10/11/2026, 6:00:42 · sin publicidad ni recomendaciones.