Iván Cabanas, mecánico: «Para conservar los faros del coche como nuevos no basta con pulirlos: hay que lijarlos y aplicar un polímero»

Con el paso del tiempo, los faros del coche pueden perder transparencia, amarillear y presentar un aspecto mate debido a la exposición al sol y al

CRISTIAN GARRIDO · **MOTOR**

Antes de empezar, es importante limpiar completamente el faro. Utiliza agua y jabón para eliminar el polvo, grasa, barro y cualquier otra suciedad que pueda quedar sobre la superficie.

Una vez limpio, protege la carrocería que rodea el faro con cinta de carrocero. De esta forma se reduce el riesgo de dañar la pintura durante el proceso de lijado.

El lijado es una de las partes fundamentales de la restauración. Cabanas comienza utilizando una lija de grano P800, que puede emplearse en seco o al agua. El objetivo es eliminar la capa deteriorada del faro y conseguir una superficie uniforme. A continuación, recomienda pasar a una lija de P1500, con la que se eliminan las marcas dejadas por el grano anterior y se consigue un acabado más fino.

Para obtener una superficie todavía más uniforme, las instrucciones generales del proceso contemplan continuar con lijas de P2000 a P3000. El faro debe quedar mate, pero uniforme, antes de aplicar el producto renovador.

El siguiente paso consiste en utilizar una máquina de vaporización, conocida popularmente como «tetera», junto con un líquido restaurador de faros a base de polímeros.

El producto se introduce en el depósito de la máquina siguiendo siempre la cantidad y las instrucciones indicadas por el fabricante. Al calentarse, el líquido comienza a evaporarse. Según el método mostrado por Iván Cabanas, a boquilla se aproxima al faro unos 2-3 centímetros de distancia y se desplaza lentamente por la superficie. El polímero se deposita sobre el plástico y forma una nueva película lisa y brillante.

Una vez terminado el proceso, conviene evitar tocar la superficie. Aunque el recubrimiento puede secarse en pocos minutos, las instrucciones generales recomiendan no lavar el coche ni manipular los faros durante al menos 24 horas, para favorecer que se complete el proceso.

La duración depende de factores como la calidad del producto utilizado y la exposición del vehículo al sol. Según la información asociada al consejo del mecánico, un recubrimiento polimérico correctamente aplicado puede durar aproximadamente entre uno y tres años.

Antes de realizar el proceso, conviene leer las instrucciones y advertencias del producto concreto y trabajar en un lugar adecuadamente ventilado y utilizando las protecciones recomendadas por el fabricante.

- Cristian Garrido@cristiangarrido1011gmail.com Apasionado por la actualidad informativa, con especial interés en el deporte y la política internacional. También colabora en el área de desarrollo… Ver más

---

Fuente: https://theobjective.com/motor/2026-11-04/ivan-cabanas-mecanico-para-conservar-los-faros-del-coche-como-nuevos-no-basta-con-pulirlos-hay-que-lijarlos-y-aplicar-un-polimero/
Recorte generado el 5/11/2026, 6:23:53 · sin publicidad ni recomendaciones.