El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

El Gobierno ignora desde 2022 la alerta de la CIAF de supervisar órdenes como la que dio el operario de Atocha

La Comisión de Investigación alertó de deficiencias técnicas y de gestión de la circulación, además de la falta de coordinación entre Adif y Renfe en dos sucesos en las provincias de Valencia y Girona

RUBÉN ARRANZ Y ALBERTO SANZ Y BORJA NEGRETE · **ESPAÑA**



Labores de rescate en el lugar del accidente de Urda (Toledo). (Europa Press/Eusebio García del Castillo)

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analizó en 2021 y 2022 dos incidentes, ocurridos en Xeraco (Valencia) y Blanes (Girona), en los que se produjeron fallos técnicos y humanos que pudieron provocar choques de trenes, que, finalmente, evitaron una contraorden y el criterio del maquinista. La CIAF avisó entonces a Adif de la necesidad de desarrollar "pro-

tocolos específicos de supervisión de la cadena de mando", una recomendación que nunca ha sido implementada por parte del Ministerio de Transportes, como atestiguan los informes de este organismo público.

Además, fruto de aquellos incidentes, la Comisión estableció una serie de correcciones tecnológicas para evitar que se produjeran accidentes en el futuro, como el que sucedió el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), provocado por fallos en cadena similares.

El primer suceso que investigó se produjo en Blanes el 5 de febrero de 2021 en una línea de Rodalies. Aproximadamente a las 08.00 horas —detalla el informe de la CIAF—, el centro de control de Mataró autorizó a un tren (25603) a rebasar la señal de salida de la estación de Blanes para completar el trayecto a la de Massanet-Massanas. En ese momento, había otro tren (25614) que se encontraba justo antes de la señal de entrada en Blanes, con el riesgo de colisión frontal. En ese caso, el maquinista del convoy 25603 observó la situación a tiempo y detuvo la máquina antes de que se produjeran daños humanos y materiales.



La CIAF concluyó entonces que, antes de dar la orden, no se verificó que el cantón de bloqueo estuviera libre de trenes y que, por tanto, fallaron los mecanismos de supervisión. El suceso acaeció el día cinco, pero el sistema automático de numeración y seguimiento de trenes del centro de control (CTC) llevaba al menos desde el 31 de enero sin funcionar correctamente y no se había reparado. Pese a esta circunstancia, no se comunicó a los responsables de circulación que la avería en el sistema no permitía ver el número de cada tren "y solo quedaba visible la ocupación del cantón".

Los investigadores también señalaron otro hecho que encontraron difícil de justificar, como la falta de comunicación y coordinación existente entre Renfe y Adif al comunicarse las alteraciones de la circulación.

A raíz de estos acontecimientos, la Comisión propuso el desarrollo de estrategias para evitar incidencias de este tipo en el futuro y se refirió, precisamente, a la cadena de mando. En concreto, pidió a

Adif "definir protocolos adicionales, que tengan en cuenta la cadena de mando del Control de Tráfico Centralizado (CTC), para la verificación de las condiciones de autorización de rebase de una señal que ordene parada".


Y añadió: "Se debería estudiar la conveniencia de incorporar la supervisión previa, por algún nivel superior a los responsables de circulación del CTC, cuando se produzcan situaciones en las que sea preciso expedir trenes con autorización de rebase de la señal de salida o la expedición desde vías sin señal de salida".

Tal y como ha podido constatar El Confidencial, esta recomendación de la CIAF, formulada en el año 2022, no ha sido implementada por Adif, tal y como se refleja en los sucesivos informes anuales que elabora este ente público (siendo el último de 2025).

No es un caso excepcional, ya que más de la mitad de las recomendaciones que ha puesto en marcha la CIAF desde que Pedro Sánchez es presidente no se han cumplido. De hecho, de las 23 peticiones que se efectuaron a raíz de incidentes acontecidos en 2021, como el de Blanes, el Gobierno solo ha ejecutado el 26% (apenas seis).

La CIAF también realizó pesquisas sobre un suceso acaecido el 4 de marzo de 2020 en Xeraco (Valencia), cuando una avería en un desvío obligó a modificar el procedimiento habitual de circulación —expedición— de trenes. Entonces, el responsable del CTC autorizó a un convoy de Renfe Viajeros (24294) a salir hacia la estación de Tavernes sin haber establecido el bloqueo del cantón correspondiente.

El problema fue que el automatismo de la estación de Tavernes, que no se había desconectado, había establecido previamente el bloqueo en sentido contrario y preparado la salida de otro tren de Renfe (24279) hacia Xeraco, por lo que ambos trenes quedaron encaminados hacia el mismo tramo de vía única, una vez más, con el peligro correspondiente de choque frontal.



Fue la capacidad de reacción del responsable de circulación, que dio la orden inicial, la que evitó otra tragedia. La Comisión de Investigación fue muy crítica con la situación y señaló la falta de claridad en las instrucciones sobre la desconexión de los automatismos en las estaciones. También denunció la falta de efectividad de los mecanismos de bloqueo.

A la vista de esta situación, remitió a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) varias recomendaciones para evitar posibles choques de trenes en el futuro. Entre ellas, la importancia de formar a los 'controladores' para que, en caso de riesgo para la circulación, actúen de forma inmediata y utilicen para ello los medios existentes en las instalaciones (cierre de señales en estaciones y bloqueos, radiotelefonía de emergencia e incluso corte de tensión) para garantizar la detención rápida de las circulaciones afectadas.



Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Europa Press/Diego Radamés)

En el caso de Xeraco sucedió algo llamativo, dado que el sistema de bloqueo automático (GRP) detuvo uno de los trenes en el sentido contrario al que se pretendía autorizar. Conviene recordar que, tras el accidente de Adamuz del pasado enero, el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, se mostró muy crítico con la gestión política de los ferrocarriles españoles y lanzó varios dardos al ministro de Transportes, Óscar Puente.

El responsable denunció que Adif incumple sistemáticamente las recomendaciones de seguridad que recibía, así como los problemas que generaba para la gestión de este servicio la ausencia de una estrategia común entre el administrador de la infraestructura y Renfe. Barrón también lamentó el mal uso de los recursos públicos, que deriva en un mal mantenimiento de las vías.

- El Sindicato de Circulación Ferroviario pone una denuncia para investigar la filtración de los audios Javier Jorrín Alberto Sanz
- El operario de la Sala de Control señalado por Puente, único investigado por ahora por el accidente de Urda José María Olmo Alejandro Requeijo
- El sindicato CSIF pide la dimisión de Óscar Puente por utilizar a un trabajador como "chivo expiatorio" Javier Jorrín

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-31/gobierno-ignora-2022-alerta-ciaf-supervisar-ordenes-atocha-urda_4456301/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:02:10 · sin publicidad ni recomendaciones.