THE OBJECTIVE
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:25 H
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE

El centro de control de ADIF recibía «presiones políticas» para evitar retrasos e incidencias

El centro de control de ADIF recibía «presiones políticas y empresariales» para que el tráfico ferroviario no sufriera retrasos y paros prácticamente a diario. Los representantes

LUCA COSTANTINI · **TRANSPORTE**

La tragedia del miércoles que acabó con la vida de 69 personas tiene más incógnitas que hechos confirmados, sostienen los sindicatos ferroviarios. Fuentes de los representantes de los trabajadores acusan al ministro de Transportes, Óscar Puente, de transmitir a la opinión pública una versión sesgada y sin contexto, que se ha centrado en culpar a un operador del centro de control para así obviar otras responsabilidades o desviar los focos de los medios.

Quedan por aclarar, por ejemplo, las razones concretas de la caída del LZB, como publicó THE OBJECTIVE el jueves. Puente habló en su comparecencia de un problema «informático» que afectó a varios terminales, por lo que quedaron 63 kilómetros de la vía sin cobertura del sistema LZB. Acto seguido, Puente intentó demostrar que esos fallos eran «habituales». Mencionó 160 casos a lo largo de este año, en línea con lo que ocurría en otros ejercicios. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, reconoció que la gran mayoría de esas incidencias era de menor calado, puesto que «se reactivaba con inmediatez». El miércoles, en cambio, el LZB quedó inactivo desde las 8.30 hasta el momento del accidente en la vía, casi media hora después.

Los sindicatos quieren saber el porqué del fallo del miércoles, aunque el ministro sostuvo que de ello se encargará la empresa Hitachi Rail, y que se conocerá durante la investigación (que durará meses). Excluyó, eso sí, que se estuvieran haciendo «obras» en el tramo afectado, que derivaron en la interrupción del sistema automático. Como publicó este periódico, a primera hora del miércoles los trabajadores del sector ferroviario debatieron sobre esa posibilidad.

Más allá de lo que ocurrió con el sistema LZB, queda por aclarar por qué los operadores dieron a todos los trenes afectados una orden equivocada. Pidieron a los maquinistas recuperar la velocidad «normal», a pesar de que el LZB no se había reactivado. ¿Por qué se tomó esa decisión, si, como dijo el ministro, el operador que habló con el tren tuvo otro operador de apoyo? Las fuentes sindicales explican que el organigrama del centro de control cuenta con cuatro niveles jerárquicos. En el eslabón más bajo se hallan los operadores, es decir, aquellos que comunican a los maquinistas las instrucciones del centro. Por encima de los operadores se hallan los jefes de regulación y el director operativo. Estos últimos dos niveles son los encargados de recibir y vehicular las instrucciones internas que pueden recibir desde el ámbito político.

Los representantes sindicales describen presiones constantes para que el tráfico fluyera sin retrasos. Las empresas operadoras privadas, según estas fuentes, intentan que sus trenes no sufran retrasos y, si hace falta, se adelanten a los de Renfe en las salidas de las estaciones. Estas empresas suelen argumentar que pagan un canon muy elevado para el uso de las infraestructuras como justificación de sus presiones, explican desde los sindicatos. Luego están las presiones «políticas», que los sindicatos aseguran que existen.

En ambos casos no se trata de instrucciones oficiales, redactadas o explicadas oficialmente en una reunión informativa, sino a través de llamadas, exigencias verbales u otro tipo de comunicaciones. Los máximos responsables del centro acaban generando un clima de presión en los operadores. Lo cierto es que, de haberse reducido la velocidad del AVE de Renfe, se hubiera muy probablemente evitado el choque contra el Iryo, tal y como afirmó el propio Puente.

Desde el centro de Atocha se dijo al maquinista del AVE de Renfe que retomara su velocidad habitual después de pararse automáticamente por la caída del sistema LZB. A la maquinista del Iryo se le dieron las mismas indicaciones. Y lo mismo ocurrió a otro convoy que circulaba en dirección contraria (hacia Madrid desde Andalucía). En al menos un caso, como publicó El Confidencial, fue el maquinista quien decidió desoír la orden que le llegaba del centro de control, y procedió a velocidad limitada.

Sobre estos tipos de presiones se espera que la investigación policial y judicial tome cartas en el asunto. Máxime porque en un periodo electoral, el Ejecutivo pudo presionar para que se evitaran colapsos y retrasos. THE OBJECTIVE desveló que Renfe modificó la estructura organizativa de su Dirección de Seguridad Integral pocos días antes de que tuviera lugar el accidente. Desde mediados de octubre, todo lo referente a la seguridad en el operador ferroviario pasó a depender de la jefatura del gabinete del presidente a través de la nueva Dirección de la Oficina del Presidente, al frente de la cual está Elena Aróstegui. El actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, nombrado a su vez por Puente y de su estricta confianza, creó esa Dirección de la Oficina del Presidente. La decisión se tomó el 14 de octubre, una semana después de que Sánchez anunciara el adelanto de los comicios.

Los sindicatos llevan tiempo quejándose del mal estado de las vías y de la falta de recursos empleados para la renovación de la red. El Ministerio de Transportes niega ese extremo y argumenta que el dinero destinado a las reformas y mantenimiento ha ido aumentando en estos años. Una estadística que, sin embargo, choca con el análisis del gasto pormenorizado por números de pasajeros, que a lo largo de estos años ha crecido de manera exponencial por la inclusión de más trenes y compañías.

- Luca Costantini@LucaCostantIcostantini@theobjective.com Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Bolonia y la UNED. Sigue la información política para… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-31/centro-adif-presiones-politicas-retrasos/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:23:11 · sin publicidad ni recomendaciones.