El País
US · EL PAÍS
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 21:58 H

Al menos nueve personas mueren al estrellarse un avión privado en Florida

La aeronave modelo Learjet 60 se dirigía a las Bahamas tras despegar de Texas cuando cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach

ALONSO MARTÍNEZ · US


El aparatoso accidente de un avión privado en una zona residencial de Florida dejó este domingo las impactantes imágenes de una aeronave modelo Learjet 60 estrellándose a toda velocidad contra el suelo en el condado de Palm Beach. El incidente acabó en un incendio de grandes dimensiones. El secretario de Transportes, Sean Duffy, confirmó después la muerte de las nueve personas que iban a bordo. No está aún claro si hubo más víctimas.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, e iba camino hacia Bahamas, según los registros aeronáuticos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó el siniestro en un comunicado después de que los vídeos del impacto empezaran a correr por las redes sociales a primera hora de la tarde del domingo.

La aeronave cayó en una zona residencial, pero por el momento no se sabe si hay más afectados. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acudió al lugar de los hechos y dijo a medios que no había reportes inmediatos de personas que hayan resultado heridas o muertas en el área.

El accidente se produce pocas semanas después de que una aeronave de Amazon se saliese de la pista en Miami y provocase, al estrellarse con el edificio de un almacén, un accidente con cinco víctimas mortales.

En los videos que muestran el accidente de domingo, se ve al jet privado desplomarse del cielo a toda velocidad. Cayó sobre la acera de una calle residencial, a escasa distancia de los coches que circulaban a esa hora en un domingo cualquiera.



Sitio del impacto del Learjet 60 estrellado en Palm Beach, Florida, el 1 de noviembre 2026. Foto: Giogio Viera (Reuters) | Vídeo: Reuters

El avión volaba hacia el este a unos 11 kilómetros (35.000 pies) de altitud cuando los pilotos reportaron turbulencia, formación de hielo y precipitaciones, por lo que solicitaron autorización para ascender otros 610 metros (2.000 pies). Sin embargo, poco después la aeronave comenzó a perder altura de manera pronunciada: primero a un ritmo de 10.000 pies por minuto, luego de 20.000 y finalmente hasta 30.000 pies por minuto, una velocidad que superaba los límites de diseño del avión, según las grabaciones del control aéreo y los datos de seguimiento del vuelo.

Minutos antes del impacto, el piloto había informado que se acumulaba hielo en la aeronave y que la turbulencia provocaba variaciones de altitud de hasta 213 metros (700 pies). Aunque inicialmente describió las condiciones como manejables, la situación empeoró rápidamente. El piloto declaró una emergencia y emitió varias llamadas de auxilio: primero reportó un descenso de aproximadamente 2.438 metros por minuto (8.000 pies) y después advirtió que el avión había entrado en una condición de exceso de velocidad mientras descendía a unos 6.096 metros por minuto (20.000 pies). Finalmente, comunicó a los controladores: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

El impacto dejó un enorme cráter en el pavimento y produjo un incendio del que salía una densa columna de humo negro. En las imágenes también se observan fragmentos de asfalto envueltos en fuego, mientras varias personas se acercan al lugar de los hechos.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de 10th Avenue North y Military Trail, en el condado de Palm Beach, según confirmó el Departamento de Bomberos y Rescate de la localidad.

La aeronave cayó cerca de un pequeño centro comercial y de una zona de casas prefabricadas, según las primeras informaciones de Noticias Telemundo, que también difundió imágenes de los restos del avión y de las labores de rescate en el lugar.

Fuente: https://elpais.com/us/2026-11-01/personas-mueren-al-estrellarse-un-jet-privado-en-florida.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:26:57 · sin publicidad ni recomendaciones.