THE OBJECTIVE

LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H


ESPAÑA · THE OBJECTIVE

«¿Otra vez Urda?» Correos de ADIF revelan que la zona del accidente era un punto negro

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido hasta 170 incidentes con el sistema de señalización y seguridad LZB en lo que va de año, principalmente

TERESA GÓMEZ · **ESPAÑA**


La documentación interna de ADIF que ha podido analizar TO permite remontar hasta finales de 2023 la preocupación por el tramo de Urda que mostraban quienes deben tomar decisiones en materia de seguridad y mantenimiento de las infraestructuras de la red de alta velocidad. Durante ese periodo en concreto se registró una intensa comunicación entre responsables de la entonces Dirección General de Circulación y técnicos de las áreas encargadas del funcionamiento de las vías. Las averías y problemas en la zona eran tan recurrentes que incluso se puede ver el desgaste de los trabajadores.



Aviso de avería del sistema LZB en Urda.

La secuencia de hechos que muestran esas comunicaciones se origina con una «avería» del «armario LZB en Urda». A partir de ahí, se inicia una cadena de mensajes entre los técnicos sobre el avance de las tareas para devolver la normalidad al tren y recuperar «las vagonetas». Pero los emails muestran la sorpresa de una de las técnicas con la ubicación: «¿Otra vez Urda?», pregunta en un correo fechado el 15 de noviembre de 2023. A los pocos minutos, otro de los interlocutores le responde: «Sí, Urda». La avería del armario LZB, con la consiguiente caída del sistema en las vías, es de «enorme gravedad» según fuentes consultadas en el gestor ferroviario, ya que no es una simple desconexión temporal o una caída de energía, explican. Requiere una actuación sobre la propia cabina por parte del

personal técnico y no se puede solucionar de forma telemática. Los correos, además, muestran que la avería tuvo que ser «reparada provisionalmente» a la espera de una «reparación definitiva» del sistema.



Uno de los correos internos de ADIF sobre las averías en Urda.

Y es que solo un día antes, el 14 de noviembre de 2023, habían tenido otro problema en ese mismo punto. «En una de las vagonetas se están acoplando», rezaba el correo. Finalmente, unos 40 minutos después se restableció el tráfico. Según las primeras hipótesis, habría sido precisamente en esos armarios donde se originó el problema inicial con el sistema el pasado 28 de octubre, unos 20 minutos antes de la colisión mortal. Casi tres años después, los problemas en el entorno de Urda volvían a estar relacionados con los equipos que gestionan el LZB. La investigación tendrá que determinar si se trata de la misma avería o de un fallo distinto, pero las comunicaciones demuestran que los técnicos ya conocían las dificultades recurrentes de esta instalación de Urda.



No fue un problema aislado de finales de 2023. Los avisos de incidencias publicados por ADIF permiten reconstruir un historial de 10 fallos de señalización en los alrededores de Urda desde mayo de 2024 hasta julio de 2026. Además del descrito a finales de 2023, otros tres se produjeron en 2024, dos en 2025 y cuatro en 2026. La mayoría afectaron al tramo que conecta Urda con Malagón, aunque también hubo problemas entre Urda y Yeles y entre Urda y Mora.

Tras la avería descrita en los correos de 2023, en los que ya se dejaba claro que la situación venía de atrás, el 29 de mayo de 2024 se produjo un nuevo fallo de señalización entre Urda y Malagón. Apenas

dos meses después, el 30 de julio, se repitió el problema en el mismo recorrido. El 29 de noviembre volvió a registrarse otra incidencia. En 2025, ADIF comunicó nuevos fallos el 31 de julio, entre Yeles y Urda, y el 13 de octubre, entre Urda y Malagón. La situación continuó durante el año siguiente: el 25 de marzo de 2026 hubo otra incidencia entre Urda y Mora. Los días 11 y 12 de junio se registraron nuevos problemas de señalización por el robo de cable en el entorno de Urda, Mora y Orgaz. El último aviso llegó el 7 de julio, de nuevo por un fallo entre Urda y Malagón.

En total, una decena de incidencias de señalización en poco más de dos años. A esta relación se añaden otros problemas comunicados por ADIF en el mismo entorno, como robos de cable y averías que afectaron a trenes que circulaban por la zona. La gravedad del hecho recae en que los avisos no se reparten por toda la línea Madrid-Sevilla, sino que se concentran en los mismos tramos que pasan por Urda. La zona acumulaba así problemas de señalización, incidencias en la infraestructura y dificultades con los sistemas que regulan la circulación. Eran recurrentes desde al menos 2023, como muestran los correos desvelados por TO.

Pero el dato más preocupante es el del LZB. Puente reconoció que el sistema había registrado 170 incidencias durante 2026 en el conjunto de la línea Madrid-Sevilla. De ellas, 13 se produjeron en el tramo de Urda. La última caída anterior al accidente tuvo lugar el 14 de octubre, apenas dos semanas antes de la colisión. El ministro defendió que el número de incidencias entraba dentro de la normalidad y aseguró que tres de cada cuatro tenían causas externas, como robos de cable o problemas ajenos a los equipos informáticos. También sostuvo que la ratio de incidencias por kilómetro en Urda era inferior a la de otros tramos de la línea.

El accidente del 28 de octubre volvió a poner de manifiesto las limitaciones de esta tecnología. La caída del LZB obligó a detener varios trenes y a gestionar la circulación mediante procedimientos alternativos. Los registros técnicos conocidos después del siniestro reflejan problemas en la transmisión de datos, las comunicaciones GSM-R, los circuitos de vía y la alimentación eléctrica. Dos de los ordenadores de la instalación de Urda quedaron bloqueados. La investigación deberá aclarar cómo se produjo la secuencia de fallos y por qué se autorizó después la reanudación de la marcha de algunos convoyes.

Como desveló TO, los centros de control que gestionan el LZB siguen dependiendo de ordenadores de principios de los años noventa. Son equipos instalados hace más de tres décadas, cuya tecnología ha quedado obsoleta y para los que ADIF tiene dificultades a la hora de conseguir repuestos. El problema no es únicamente la antigüedad de las máquinas, sino que su funcionamiento resulta esencial para mantener la protección continua de los trenes y cualquier fallo puede obligar a interrumpir la circulación o recurrir a procedimientos alternativos. La propia ADIF reconoció por escrito la obsolescencia del sistema, mientras que su sustitución por el ERTMS (del inglés para «sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo») continúa pendiente de completar las pruebas y su puesta en servicio.

El LZB lleva funcionando en la línea Madrid-Sevilla desde su inauguración en 1992. Es el último corredor de alta velocidad español que mantiene esta tecnología, mientras el resto de la red ha ido incorporando sistemas más modernos. La renovación estaba prevista para 2026, pero el ERTMS todavía no se encontraba operativo cuando se produjo el accidente. Puente ha situado su entrada en funcionamiento a principios de 2027.

- Teresa Gómez@teresagomezgptg@theobjective.com Teresa Gómez (Badajoz, 1990). Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursa el Grado de Derecho en la… Ver más
- Pelayo Barro@pelayobarropb@theobjective.com Pelayo Barro (Oviedo, 1985). Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Edición de Medios Digitales por… Ver más

---

Fuente: https://theobjective.com/espana/2026-11-02/urda-correos-adif-revelan-accidente/
Recorte generado el 2/11/2026, 6:23:30 · sin publicidad ni recomendaciones.