THE OBJECTIVE
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H

ADIF lleva dos años sin convocar el comité de seguridad que previene accidentes

El gestor de la infraestructura de la red ferroviaria, ADIF, lleva desde diciembre de 2024 sin convocar el Comité General de Seguridad en la Operación (CGSO),

JAVIER LEAL · **TRANSPORTE**

Según explica ADIF en su último informe de gestión, las principales funciones del comité general mencionado son: «Aprobar el Plan Anual de Seguridad en la Circulación y efectuar su seguimiento, aprobar los informes anuales de seguridad y los informes de revisión por la dirección, efectuar el seguimiento de la identificación y gestión de los riesgos de seguridad en la circulación, elevar a la Presidencia de las Entidades la propuesta de revisión del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación para su aprobación, proponer líneas estratégicas de acción en materia de seguridad en la circulación y recomendar acciones de mejora de los SGSC (Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación) de Adif [sic] y Adif AV».

En ese mismo informe, publicado en marzo de 2026, se señala que mientras que en 2023 y 2024 hubo hasta cuatro reuniones respectivamente, en 2025, coincidiendo con el primer ejercicio completo del presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, no hubo ninguna. Sobre esto último, la empresa pública justifica que «no se celebró ninguna reunión del Comité General de Seguridad en la Operación debido a cambios organizativos».

El 31 de diciembre, el considerado como principal sindicato colectivo de circulación en ADIF, SCF, puso el foco en los fallos en la señalización tras la aprobación del plan anual sin que se convocase el comité general. «Se ha publicado el Plan Anual de Seguridad en la Circulación (PASC) de 2026 con la valoración negativa de SCF al no recoger el compromiso de modificar la regulación del número de trabajos a conceder por un solo responsable de CTC (Control de Tráfico Centralizado), ni contemplar la publicación frecuente del Documento de Limitación Temporal de Velocidad (DLTV) y obviar un plan para la revisión de los procedimientos para la puesta en servicio y modificaciones de las instalaciones de seguridad para corregir los fallos de señalización ocurridos».

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) —un organismo dependiente del Ministerio de Transportes— lleva desde principios de 2025 preocupada por la situación de la dirección de seguridad del gestor. En concreto, la empresa tiene «un condicionamiento grave en la autorización de seguridad ferroviaria». A principios de ese año, se desmanteló la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos, lo que provocó que la seguridad de la circulación (que garantiza que los trenes circulen sin riesgo por la red ferroviaria y se eviten colisiones y descarrilamientos) pasara por diferentes departamentos de la empresa (entre ellos Mantenimiento y Gabinete de Presidencia). Finalmente, en octubre de 2025, ADIF optó por diluir la Dirección de Seguridad.

Como adelantó este medio el 22 de enero de este año, la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF que se encarga de evitar colisiones y descarrilamientos de trenes depende de un periodista de formación, Salvador Almenar, actual director del Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales. Una situación anómala y que, según pudo confirmar este periódico, nueve meses después y tras el accidente de Urda (Toledo) continúa igual.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria critica esta situación anómala, puesto que considera que el periodista no tiene la suficiente formación para que de su dirección dependa la seguridad en la circulación. Un escenario que ha provocado que ADIF, desde hace tiempo, esté sujeta a una serie de condicionantes, regulados por la Unión Europea, por el riesgo que supone este reparto competencial.

El pasado viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que el sistema LZB, encargado de la gestión de la señalización de la vía, se había caído 170 veces en el último año y aseguró que esa cifra estaba dentro de la normalidad. Precisamente, la caída de este sistema fue el origen del accidente, como así expuso el ministro en sus dos comparecencias. «El sistema de control LZB de Urda cayó como consecuencia de un fallo de comunicación en los ordenadores, de tres de la red», señaló el miércoles. Argumentó que estas caídas eran normales y, finalmente, y sobre la causa del choque de los trenes, puso el foco en el centro de control y, en concreto, en un trabajador de la empresa pública. Los trabajadores critican que los sistemas, repartidos en las oficinas técnicas durante todo el recorrido de Madrid a Andalucía, son de los años noventa.

ADIF reconoce que, en su competencia de la administración de las infraestructuras ferroviarias dentro de la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General), tiene como misión el desarrollo y la administración de un sistema de infraestructura ferroviaria de servicio público, seguro, eficiente y de calidad, declarando como principal valor y referente para toda su actividad la mejora continua de los niveles de seguridad, calidad y eficiencia en la circulación de trenes y maniobras.

- Javier Leal@jleal_1jl@theobjective.com Javier Leal (Dénia, 1996) es graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Ahora trabaja en la sección de Energía de The… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-11-01/adif-convocar-comite-seguridad-previene-accidentes/
Recorte generado el 1/11/2026, 6:24:08 · sin publicidad ni recomendaciones.