ABC
ESPANA · ABC
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 21:58 H

El primer informe de Urda apunta a una «cadena de averías e instrucciones» que no pudieron frenar la violenta colisión

Además señala que el choque entre el AVE y el Iryo se produjo a una velocidad de «entre 160 y 200 km/h»

BORJA MÉNDEZ · ESPANA

El primer informe de Urda apunta a una «cadena de averías e instrucciones» que no pudieron frenar la violenta colisión

Además señala que el choque entre el AVE y el Iryo se produjo a una velocidad de «entre 160 y 200 km/h»



Servicios de emergencias junto a los dos trenes accidentados en Urda (Toledo). (AFP)

Borja Méndez

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha emitido este jueves una primera nota oficial de la tragedia de Urda (Toledo) donde se estima que el alcance entre los trenes AVE e ...

- Accidente ferroviario Urda
- AVE
- Urda
- Toledo (Provincia)
- UH ABC

Fuente: https://www.abc.es/espana/primer-informe-urda-apunta-cadena-averias-instrucciones-20261029215855-nt.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:10:11 · sin publicidad ni recomendaciones.