El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 17:41 H

Un Iryo que salió de Sevilla a las 6.47 h se salvó en el último instante de otra orden errónea de "marcha normal"

El maquinista del Iryo 6011 recibió la orden errónea de reanudar el movimiento sin limitaciones de velocidad cuando se encontraba detenido a solo 50 kilómetros del punto de la colisión, pero corrigió a tiempo la instrucción

JOSÉ MARÍA OLMO · **ESPAÑA**



Vista aérea del estado del tren AVE y del Iryo tras el choque en Urda el 28 de octubre de 2026. (EFE/J.J.Guillén)

El accidente de Urda (Toledo) pudo ser peor. El Iryo 6011 que salió de Sevilla este miércoles a las 6.47 h y debía llegar a Madrid a las 9.31 h también recibió la orden de la Sala de Control de ADIF en Atocha de reanudar la "marcha normal". El maquinista se dio cuenta de que el procedimiento obligaba a reiniciar el movimiento con "marcha a la vista", con una limitación de 40 km/h, y

llamó de vuelta a Atocha para corregir la instrucción, según han confirmado a ElConfidencial fuentes próximas al caso.

La Guardia Civil está recopilando los audios con todas las instrucciones que impartió la Sala de Control en los 23 minutos inmediatamente anteriores a la tragedia. En el momento en el que el Iryo 6011 recibió la orden de reactivar la marcha con normalidad, se encontraba detenido en torno al kilómetro 170 de la línea Madrid-Sevilla en dirección a la capital.

Si el maquinista hubiera obedecido a la Sala de Control y hubiera retornado a la velocidad habitual del tramo, de hasta 200 km/h, solo habría tardado unos 20 minutos en colisionar contra el AVE de Renfe 2080 y el Iryo 6076 que, en ese momento, ya ocupaban toda la plataforma a la altura de la estación de Urda, en el kilómetro 118, como consecuencia del impacto de ambos convoyes.



El error evidencia la situación de caos que reinaba en la Sala de Control de ADIF en los momentos previos al siniestro y cuestiona el conjunto del sistema de control del tráfico de ferroviario, no a un solo operario. Según las fuentes consultadas, el Iryo 6011 se detuvo a las 8.30 h en mitad de la línea por la caída del sistema de seguridad automatizada LZB. En ese momento, el control del tráfico de ese tramo, de unos 63 kilómetros de distancia, pasó a modo manual y fue asumido por el centro de mando de ADIF en Atocha.

Minutos después, el maquinista del Iryo 6011 estableció contacto por telefonema con la Sala de Control. Desde Atocha le ordenaron reiniciar el sistema y volver a ponerse en circulación sin ninguna restricción. El maquinista siguió el protocolo, que implica repetir las órdenes impartidas desde la Sala de Control para confirmar que han sido recibidas correctamente, e inició el procedimiento de marcha.

Sin embargo, tras la conversación, el maquinista del Iryo 6011 se dio cuenta de que le habían trasladado una orden incorrecta. Por el estado en el que se encontraba la infraestructura, debía reanudar la marcha con una limitación de 40 km/h, que permite frenar completamente el convoy en caso de que se detecte una ocupación de la vía o se produzca algún imprevisto. En ese segundo contacto, la Sala de Control admitió el error y autorizó la circulación con el tope de 40 km/h.



Un error idéntico desencadenó presuntamente el accidente de este miércoles. De los audios de la Sala de Control filtrados se desprende que el maquinista del AVE de Renfe 2080 habló con Atocha para solicitar indicaciones. Un operario de ADIF le ordenó resetear el sistema de seguridad LZB de la locomotora y retomar la "marcha normal". Unos 17 minutos después, este convoy acabó chocando a una velocidad superior a los 100 km/h contra el Iryo 6076, que se encontraba parado en la misma vía porque no había conseguido resetear el sistema y ponerse otra vez en movimiento.

En las grabaciones difundidas este miércoles se escucha a los operarios de la Sala de Control de ADIF hablar también de un cuarto tren, el AVE de Renfe 2071, que había salido de Sevilla a las 7.18 h y debía llegar a Madrid a las 10.08 h Este otro convoy consiguió frenar mucho antes de llegar a Urda, pero los audios evidencian el enorme nivel de confusión que se respiraba en el centro de mando de Atocha segundos antes del accidente.

- Muere Fátima Báñez, cuando la brillantez surge de la disciplina Carlos Sánchez
- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo José Ramón Pérez Blanca Casanova Javier García Fernández Laura Martín Miguel Ángel Gavilanes
- Las primeras pruebas de toxicología a los operarios de la Sala de Control de Atocha dan negativo José María Olmo Beatriz Parera

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-29/accidente-ave-iryo-renfe-sevilla-marcha-normal-maquinaria_4455736/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:05:53 · sin publicidad ni recomendaciones.