El Confidencial
ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

Los audios desvelan el caos en la Sala de Control de Adif y cuestionan la seguridad de todo el sistema ferroviario español

Las grabaciones filtradas este miércoles revelan que varios operarios de la Sala de Control de Atocha participaron en las decisiones que desencadenaron el impacto y destapan un clima de confusión generalizada que extiende la inquietud a toda la red

JOSÉ MARÍA OLMO Y BEATRIZ PARERA · **ESPAÑA**



Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). (EFE/Chema Moya)

- Accidente de tren en Toledo: fallecidos, heridos tras el choque y última hora, en directo
- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo
- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque"

Los audios del accidente de Urda (Toledo) que se filtraron a última hora de este miércoles revelan que la Sala de Control de ADIF en Atocha estaba sumida en el caos en el momento de la tragedia. Las grabaciones no apuntan a un solo operario, como señaló Óscar Puente en una rueda

de prensa a mediodía, sino que cuestionan el conjunto del sistema de supervisión que debe garantizar la seguridad de la red ferroviaria.

Los sonidos indican que, efectivamente, un mismo técnico asumió la comunicación con los dos trenes involucrados en el siniestro, como avanzó el ministro de Transportes. Pero los audios demuestran que este operario consultó previamente todas las órdenes con sus compañeros y llegó a recibir instrucciones de otro profesional que aparentemente ocupaba un nivel jerárquico superior.

De las grabaciones se desprende que, en los momentos previos al impacto, en la Sala de Control de Atocha reinaba un clima de confusión. Un fallo informático tumbó el sistema automatizado de seguridad LZB a las 8.30h en un tramo de 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla. A partir de ese momento, todo el tráfico de ese punto de la red empezó a gestionarse de forma manual desde el centro de mando de Atocha.

La seguridad de más de 1.000 pasajeros quedó en manos de los operarios de Adif. Sin embargo, a pesar de la responsabilidad que implicaba la situación, en las grabaciones de la Sala de Control se escuchan comunicaciones contradictorias, errores en la identificación de los trenes, largos paréntesis de silencio, problemas para encontrar la solución correcta, rectificación de órdenes previas y debates sobre el estado en el que se encontraba la infraestructura.

Los audios trascienden la conducta de una persona. En torno a las 8.36h, el técnico de la Sala de Control se puso en contacto con el AVE de Renfe. El operario preguntó a sus compañeros qué instrucción debía impartir al maquinista del convoy. "Tiene un punto de parada y meta cero (…) ¿Desconecto?", cuestionó. "Estamos valorando desconectar o no. Espera un momentín", informó al maquinista del AVE.

Desde el interior de la Sala de Control llegó finalmente una respuesta afirmativa que provocó que el operario ordenara al AVE reanudar la "marcha normal", sin ninguna limitación de velocidad, a pesar de que el Iryo se encontraba detenido en la misma vía, a 25 kilómetros de distancia, cargado de viajeros.

El mismo trabajador de Adif habló a las 8.48 horas con la maquinista de ese Iryo. Esta le informó de que seguía parada a la altura de la entrada de la estación de Urda porque tenía problemas para resetear el sistema LZB y arrancar otra vez la locomotora. El operario sabía que el AVE de Renfe se dirigía hacia ese punto a 100 km/h porque él mismo le había autorizado a moverse solo unos minutos antes. Pero, por motivos que se desconocen, el técnico de la Sala de Control no tomó ninguna decisión para evitar el impacto o minimizar su dimensión.

Aún quedaban 5 minutos para que se produjera el alcance, pero nadie reaccionó para impedirlo. "Bueno, conforme. Pues nada. Cuando pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama", respondió el operario a la maquinista del Iryo.

Sin embargo, este segundo audio vuelve a demostrar que varios técnicos participaron en la gestión del tráfico. Tras colgar a la maquinista del Iryo, el operario de Adif trasladó a sus compañeros que este tren seguía detenido en la estación de Urda. "El 6076 [Iryo] está teniendo problemas con el equipo", avisó. Un compañero se preguntó entonces en voz alta si la situación estaba controlada: "Esperar un momento (...) ¿No estamos haciendo eso? En Urda tenemos el problema".

El audio se corta justo en esa frase, cuando se intuye que empieza a cundir el nerviosismo en la Sala de Control por el temor a error en el control del tráfico. Pero el AVE chocó contra el Iryo solo cuatro minutos después sin que Atocha llegara a alertar a ninguno de los dos maquinistas de que iba a producirse un impacto.

Con todo, aunque las grabaciones difundidas este miércoles han puesto el foco en los operarios, la responsabilidad de Adif permanece inalterable. La gestión del tramo de 63 kilómetros pasó a modo manual por la caída del protocolo LZB. Si este fallo no se hubiera producido, los operarios de la Sala de Control nunca habrían tenido que intervenir.

El ministro de Transportes no explicó en su rueda de prensa por qué se vino abajo el sistema. Se limitó a asegurar que se debía a un fallo informático común y que estas averías son recurrentes. Pero la investigación penal del accidente también va a centrarse en el colapso de la red LZB para averiguar las causas e identificar a los posibles culpables.

Ni los audios ni el ministro Puente han aclarado cuánto tiempo llevaba fallando el sistema automatizado de control de la línea Madrid-Sevilla, ni tampoco por qué no se ha implementado todavía el sistema más moderno de seguridad ERTMS, que habría impedido esta catástrofe.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-29/audios-adif-urda-toledo-accidente-puente-tren_4455138/
Recorte generado el 29/10/2026, 23:06:20 · sin publicidad ni recomendaciones.