THE OBJECTIVE
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:25 H

ADIF admitió por escrito en 2022 que el sistema que falló en Urda era «obsoleto» para trenes Iryo

ADIF conocía, al menos desde 2022, los problemas que provocaba la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en trenes de Iryo y Ouigo. No solo por los

PELAYO BARRO · **TRANSPORTE**

Noviembre de 2022: ADIF prepara una licitación para la compra de un tren auscultador para vías de alta velocidad. En uno de los documentos que pone al servicio de los potenciales licitadores, de 194 páginas, incluye una serie de características técnicas que necesita el nuevo equipamiento. Entre ellos, ser compatible con el sistema de seguridad LZB que opera en el corredor Madrid-Andalucía. Un sistema que define como «obsoleto».

«Las actuales líneas de alta velocidad disponen de diferentes tecnologías, tanto de señalización como de comunicaciones, que han ido evolucionando con el tiempo. Esta evolución ha provocado que determinados sistemas hayan quedado obsoletos debido al paso del tiempo y, sobre todo, a la aparición de nuevas tecnologías disponibles en la actualidad. Concretamente, en la LAV [línea de alta velocidad] Madrid-Sevilla en servicio desde abril de 1992, es necesario renovar el sistema de señalización LZB obsoleto y no interoperable», subraya el documento. Nada desconocido hasta ahora, a la vista de que el Gobierno planificó la sustitución del sistema por el moderno y estandarizado ERTMS (del inglés: «sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo») que está presente en otras líneas de alta velocidad españolas. Sin embargo, la revelación más significativa llega a continuación, cuando se explica el concepto de «no interoperable».

A lo que se refiere ADIF, como señala inmediatamente después, es que el sistema LZB «obsoleto» es el que «imposibilita en gran medida la prestación de servicios de nuevos operadores en detrimento de la competencia». Es decir, Ouigo e Iryo, las dos compañías que en ese mismo momento planificaban su desembarco en la línea. «Es preciso, por tanto, adaptarla a los nuevos estándares fijados por las líneas de alta velocidad más modernas que equipan como sistema de señalización el ERTMS totalmente interoperable», recalcaba el gestor ferroviario, que solo un año antes —octubre de 2021— había por fin adjudicado el cambio de sistema.

ADIF, por tanto, conocía los serios problemas que suponía para los trenes de Iryo y Ouigo la circulación por esa vía. Y más recientemente, por las alertas que los maquinistas de la italiana emiten frecuentemente al CRC de Atocha —el centro de control de la alta velocidad—. Alertas y comunicaciones que reconoció el pasado mes de octubre en el Senado el CEO de Iryo, Fabrizio Favara, ante la comisión de investigación del accidente de Adamuz, tal y como ha publicado TO.

Preguntado sobre qué tipo de incidencias habían detectado sus maquinistas en el corredor Madrid-Andalucía, y comunicadas posteriormente a los servicios técnicos de ADIF, Favara aseguró que «el asunto más frecuente, independientemente de algún hecho extraordinario, como un incendio, está conectado con el sistema de señalización LZB». «Es un sistema seguro, pero bastante antiguo, y cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio», indicó. Exactamente lo que ocurrió en el accidente de Urda, con un Iryo comunicando que no podía reiniciar la marcha por un problema técnico derivado de la caída del LZB.

Que el gestor ferroviario fuese consciente de todos estos problemas de adaptación de los nuevos operadores plantea un interrogante sobre lo sucedido en Urda: ¿por qué desde el centro de control se dio orden al AVE que precedía al Iryo a ponerse a velocidad «normal», de más de 160 km/h en ese punto?

Fuentes de estas compañías privadas explican a TO que su proceso de entrada en el corredor Madrid-Andalucía fue «una pesadilla para los ingenieros» y supuso un desembolso mayor del esperado por problemas a la hora de adaptar sus trenes a un sistema que, en teoría, iba a ser utilizado solo uno o dos años como mucho desde el inicio de sus operaciones. Iryo comenzó a circular en esta vía el 31 de marzo de 2023, con rutas desde Madrid a Sevilla, Córdoba y Málaga.

Ouigo, sin embargo, se inauguró en esa misma ruta con el mismo itinerario, pero 22 meses más tarde, el 16 de enero de 2025. Fue exclusivamente por las dificultades técnicas que supuso adaptarse a ese sistema que ya ADIF consideraba obsoleto. La presidenta en España de la compañía francesa señaló que la adaptación fue «una carrera de obstáculos y una maratón al mismo tiempo» y calificó de «enorme complejidad técnica» la tarea de varios años adaptándose al LZB, sistema que deberían haber abandonado definitivamente ya el pasado mes de enero.

Según explican a TO las fuentes consultadas, los trenes de Iryo y Ouigo se fabrican con el sistema ERMTS ya equipado de inicio, de forma nativa. Y para adaptarse al LZB, durante el tiempo que le queda de vida, deben equipar un aparato llamado STM («Specific Transmission Module», lit.: «módulo de transmisión específico»), una suerte de «traductor». La vía habla al tren en un ‘idioma’ que no entiende, pero este aparato actúa de nodo para descodificar la señal y traducirla al sistema ERTMS, que está en uso en toda Europa, excepto en Alemania, inventor del LZB (abreviatura de «Linienförmige Zugbeeinflussung», «control continuo del tren» en castellano).

- Pelayo Barro@pelayobarropb@theobjective.com Pelayo Barro (Oviedo, 1985). Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Edición de Medios Digitales por… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-30/adif-sistema-urda-obsoleto-trenes-iryo/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:23:50 · sin publicidad ni recomendaciones.