Easymesh

Gerador de malhas bidimensionais

Easymesh / Características

- Open Source
- É possível definir mais de um material
- Gera malha não estruturada
- Possibilidade de fazer malhas com buracos
- Refinamento ou engrossamento da malha localmente

Easymesh / Características

- Utiliza triangulação de Delaunay
- Relaxamento da malha evita criação de nós cercados de mais de 7 e menos de 5 elementos.
- Utiliza suavização de Laplace

Onde encontrar

http://www-dinma.univ.trieste.it/nirftc/research/easymesh/


OBS: Mais fácil procurar "easymesh" no google!

Compilação/Execução

- Comando para compilar no linux usando o GCC:
 - gcc easymesh.c -o easymesh -lm
- É possível aumentar o tamanho máximo do número de nós:
 - #define MAX_NODES 3000
- Para executar:
 - ./easymesh arquivo_entrada


Arquivo de entrada

```
4 # Número de pontos #
# Nós que definem o contorno #
                     0.1 1
1: 2.0 0.0 0.1 2
2: 2.0 2.0 0.1 3
3: 0.0 2.0 0.1
4 # Número de segmentos #
# Segmentos do contorno externo #
```



Obs> Segmentos em sentido anti-horário

Showmesh



Showmesh

- Compilar:
 gcc showmesh_1_0.c -o showmesh -IX11
- Para executar:
 - ./showmesh arquivo_entrada

Obs: pode ser necessário instalar a biblioteca.

O que se pode aproveitar:

- Estruturas de elemento, lado e nó
- Função load_mesh()

Arquivos de saída

- * .n arquivo dos nós
- * .e arquivo dos elementos
- * .s arquivo dos lados

Arquivos de saída

Arquivo de nós:

Primeira linha: <número de nós>

Linhas seguintes: <número do nó:> <x> <y> <marca do


```
contorno> 507
                         6.526388056742458e-02 6.542307428642820e-02
                         0.00000000000000e+00 0.0000000000000e+00
                     2: 1.000000000000000e-01 0.000000000000000e+00
                        0.000000000000000e+00 9.999999999999942e-02
                     4: 1.459049446463548e-01 8.098127622246956e-02
                     5: 8.039765041379812e-02 1.462464223161623e-01
                        2.000000000000000e-01 0.00000000000000e+00
                         0.000000000000000e+00 1.99999999999995e-01
                        1.836383149521981e-01 1.852679585699063e-01
                        2.461286259659382e-01 8.921823070242176e-02
                         8.756293534236288e-02 2.460568706799738e-01
                    10:
                    11:
                        3.000000000000000e-01 0.00000000000000e+00
                    12:
                         0.000000000000000e+00 2.9999999999996e-01
                         2.977717310911008e-01 1.802031830847478e-01
```

Arquivo de saída

Arquivo de elementos:

Primeira linha: <número de elementos>

Linhas seguintes: <número do elemento:> <i> <j> <k> <ei> <ej> <ek> <si> <sj> <sk> <xV> <yV> <marca do material>




Arquivo de saída

Arquivo de lados:

Primeira linha: <número de lados>

Linhas seguintes> <número do lado: <no final> <no inicial> <ea> <eb> <marca do contorno>

1438					
0:	1	0	1	0	0
1:	2	0	0	2	0
2:	1	2	0	-1	1
3:	3	0	3	1	0
4:	4	0	2	4	0
2: 3: 4: 5:	1	3	-1	1 3 5	4
6:	5 2 2 3	0	4	3	0
7:	2	4	2	5	0
8:	2	6	5	-1 3	1
9:	3	5	6	3	0
10:	5	4	7	4	0
11:	7	3	6	-1	4
12:	6	4	5	8	0
13:	7	5	10	6	0




Exemplos - Sela

Solução conhecida (equação da sela)


```
\begin{array}{rcl} u(x,y) \, = \, x^2 - y^2 & u(x,y) \, = \, x^2 - 1, & -1 \leq x \leq 1 \ y = -1 \ e \ y = 1 \\ u(x,y) \, = \, 1 - y^2, & -1 \leq y \leq 1 \ x = -1 \ e \ x = 1 \end{array}
```

Condição de valor prescrito

```
PONTOS
======#
4 # Número de pontos #
# Nós que definem o contorno #
0: 0.0 0.0 0.1 1
1: 2.0 0.0 0.1 2
2: 2.0 2.0 0.1
3: 0.0 2.0 0.1
4 # Número de segmentos #
# Segmentos do contorno externo #
```



Exemplos - Sela (Paraview)




Exemplo - Pudim


Problema Pudim

$$-\nabla \cdot (\mathbf{k}\nabla u) + \beta \nabla u + \sigma u = f$$

```
6 # Número de pontos #
# Nós que definem o contorno #
0: 0.0 - 0.0
              0.05 1
1: 1.0 0.0 0.05 2
2: 2.0 0.0 0.05 1
3: 2.0 2.0 0.05 1
4: 0.0 2.0 0.05 1
        1.0 0.05 2
5: 1.0
----#
6 # Número de segmentos #
# Segmentos do contorno externo #
```



Exemplo - Pudim (Paraview





Exemplo do site - Materiais

```
#----#
# Example 3 #
#----#
  #******
17 # Points #
  #******
          0.5
1:5 0 0.5 1
2: 0 1 0.1 1
3: 5
     1 0.1
4: 1.5 1.5
          0.7
          0.1
5: 3.5 1.5
6: 0 2.5 0.25
7: 1.5 2.5 0.1
8: 3.5 2.5 0.1
9: 5 2.5 0.25
10: 2.5 4
          0.1
11: 3.5 4 0.1 2
# line for coarsening #
12: 2.5 2
13: 3 3.5 0.4 0
# material markers #
14: 3 3 0 1 # material 1 (red) #
     1.25 0 2 # material 2 (blue) #
               3 # material 3 (green) #
      0.5 0
16: 3
```


```
#*******
15 # Segments #
  #*******
# domain contour #
 0: 0 1 1
1: 1 31
 2: 3 9 1
 3: 9 8 1
 4: 8 11 2
 5: 11 10 2
 6: 10 7 2
7: 7 6 1
 8: 6 2 1
9: 2 0 1
# frontier between green and blue #
10: 3 2 3
# frontier between blue and red#
11: 8 5 4
12: 5 4 4
13: 4 7 4
14: 12 13 0
```


Exemplo do site - Materiais






Exemplo - Cadinho






Exemplo - Cadinho



Exemplo - Cadinho



Paraview - Arquivo de entrada

- Vtk
- Unstructured Grid

```
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="BigEndian">
  <UnstructuredGrid>
    <Piece NumberOfPoints="8" NumberOfCells="6">
      <PointData Scalars="scalars">
       <DataArray type="Float32" Name="pressure" Format="ascii">
          0.1
         0.2
        </DataArray>
       </PointData>
      <Points>
       <DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" Format="ascii">
          0.0 0.0 0.0
         1.0 0.0 0.0
       </DataArray>
      </Points>
      <Cells>
        <DataArray type="Int32" Name="connectivity" Format="ascii">
           0 1 3
          1 4 3
        </DataArray>
        <DataArray type="Int32" Name="offsets" Format="ascii">
          6
        </DataArray>
        <DataArray type="Int32" Name="types" Format="ascii">
          5
        </DataArray>
      </Cells>
    </Piece>
  </UnstructuredGrid>
</VTKFile>
```