ВНИМАНИЕ ЭКИПАЖУ BC A320N RA-73434

Для предотвращения возникновения вибрации двигателя в наборе высоты прошу обратить внимание на соблюдение условий, указанных ниже:

- Каждый взлет выполнять при следующих условиях:
 - 1. PACK 1+2 «ON»;
 - 2. ENG A/ICE 1+2 «ON»;
 - 3. TOGA THRUST ONLY;
 - 4. Использовать TAKEOFF SPEEDS рассчитанные для FLEX TAKEOFF.

Примечание: При наличии условий, запрещающих использование FLEX TAKEOFF, использовать TAKEOFF SPEEDS рассчитанные для TOGA THRUST (contaminated RWY, MEL limitation, etc.).

- ENG A/ICE 1+2 «ON» сохранять включенным, по возможности, на протяжении всего набора высоты.
- При срабатывании ECAM «ENG 1(2) HIGH VIBRATION» действовать согласно рекомендациям QRH независимо от наличия или отсутствия открытого дефекта MEL.

При необходимости получения дополнительной консультации обращаться в ИКЦ ПЛГ по т. 2-17-02 (сот. 8-968-896-05-03)