Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2019

Unidad 03

Clase U03 C01

Fecha 23 Abr 2019


Cont Segundo principio


Cátedra Asorey

Web http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b




Contenidos: Termodinámica, alias F3B, alias F4A





Un ciclo que funciona El inicio de la revolución industrial



Admisión:

el vapor de alta presión ingresa (ingreso de energía desde la fuente caliente)

• Expansión:

comienza la expansión del vapor desplazando al pistón y produciendo trabajo mecánico


• Escape:

Rápida salida de vapor de baja presión hacia la fuente fría

Compresión:

La admisión de vapor del otro lado del cilindro comprime el remanente y ecualiza las presiones para la nueva admisión


El ciclo Otto - realista



Abr 23, 2019

H. Asorey - F3B 2019


Ciclo Diésel o ciclo de combustión isóbara



Abr 23, 2019 H. Asorey - F3B 2019


Máquinas térmicas

 Máquina térmica: obtengo trabajo mecánico a partir de la transferencia de calor de la fuente caliente a la fuente fría...




Ciclo combinado

Mejora de la eficiencia global




Ciclo inverso → Máquina frigorífica

- Si entrego trabajo, es posible transferir calor de la fuente fría a la caliente
- Heladera:



Ciclo inverso → Máquina frigorífica


- Si entrego trabajo, es posible transferir calor de la fuente fría a la caliente
- Heladera: es una "bomba de calor" que extrae calor de una fuente fría para cederlo a otro a una temperatura mayor, impulsada por un motor externo, usualmente



Funcionamiento: refrigeración por compresión:

Líquido refrigerante: bajo punto de vaporización (típicamente -40°C)

- 1) Compresor: el gas se comprime (W_{NETO}) en forma adiabática y, en principio, reversible. Alta Presión (AP)
- 2) Condensador: se licúa e intercambia calor con la fuente caliente (Aire, Q_{ENT}).
 Cambio de estado: calor latente, proceso isotérmico (AP)
- 3) Válvula de expansión: descompresión adiabática → enfriamiento del líquido a baja presión (BP)
- 4) Evaporador: el líquido frío absorbe calor de la fuente fría (heladera, Q_{ABS}) y se vaporiza: calor latente, proceso isotérmico (BP)
- Se reinicia el ciclo en el compresor




Evaporador

Compresor

expansión

Macquinas térmicas

- Máquina térmica: dispositivo cíclico que absorbe calor de una fuente caliente, realiza un trabajo mecánico y entrega la energía remanente en forma de calor a una fuente fría
 - Este calor no es aprovechable por la misma máquina térmica



¿Por qué no puede ser 1?


Hemos dicho

$$\eta = 1 - \frac{Q_{ENT}}{Q_{ABS}} \le \eta_C = 1 - \frac{T_{Fria}}{T_{Caliente}}$$

- Para que el rendimiento sea 1 debería pasar que Q_{ENT}=0
- Esto implicaría una conversión total del calor entregado por la fuente caliente en trabajo ← Esto no es posible

Segundo principio de la termodinámica

- Enunciado de Kelvin-Planck (K-P)
 No es posible construir una máquina térmica que,
 operando en forma cíclica, produzca como único efecto
 la absorción de calor procedente de un foco y la
 realización de una cantidad equivalente de trabajo.
- Expresa un hecho empírico, y va por la negativa: nos dice lo que no es posible hacer
- El rendimiento de una máquina térmica siempre será menor que 1




Segundo principio de la termodinámica

- Enunciado de Clausius
 No es posible un proceso que tenga como único
 resultado la transferencia de calor de un cuerpo hacia
 otro más caliente.
- Al igual que K-P, también expresa un hecho empírico, y también va por la negativa




 Establece un sentido para el flujo espontáneo de calor de los focos calientes a los focos fríos y no al revés Ambos enunciados son equivalentes:

Supongamos existe una máquina que no cumple K-P:



- Dado que, por el 1er ppio, $W_1=Q_1 \rightarrow Q_3=Q_1+Q_2$.
- y puesto que la fuente caliente entrega Q₁ y recibe Q₃, hay una transferencia neta y espóntanea Q₂ de T₅ a Tc


- Ambos enunciados son equivalentes:
- Tengo una máquina términa normal operando, y supongamos existe una máquina que no cumple Clausius:



- Por el 1^{er} ppio, W₁=Q₁-Q₂
- puesto que Q₂ vuelve a la fuente caliente, esta entrega una cantidad de calor (Q₁-Q₂) en forma de trabajo W₁.

Equivalencia

 Hemos visto que el no cumplimiento de un enunciado implica el no cumplimiento del otro enunciado → Ambos enunciados del 2º principio son equivalentes




Reversibilidad, otra vez


- Podemos transformar íntegramente el trabajo en calor (estufa), pero no íntegramente el calor en trabajo (K-P)
- Proceso reversible →
 - La transformación puede ocurrir en los dos sentidos de forma que el estado final del sistema y del entorno sea exactamente igual al incial (sin huellas); ó
 - Aquel cuyo sentido puede invertirse por un cambio en las condiciones de fondo
- Proceso irreversible → no hay camino inverso.
- Todos los procesos reales son irreversibles:

iisi hay ΔT, entonces hay irreversibilidad!!

Proceso irreversible




El proceso es irreversible porque el entorno cambió: realizó un trabajo sobre el medio




- Interna: procesos internos fuera de equilibrio → el sistema no está en un estado termodinámico definido
 - Mecánica: conversión de trabajo en calor (p. ej., viscosidad)
 - Térmica: transferencias de calor en el sistema
 - Químico-físicas: reacciones, mezclas, disoluciones, ...
 - •
- Externa: la interacción con el medio es irreversible
 - Mecánica: el rozamiento es irreversible (si no, viola K-P)
 - Térmica: transferencias de calor con el medio
 - •

Máquina reversible e irreversible



Teorema de Carnot



Carnot y el segundo principio

• En la fuente caliente:

• Sale:

Q

Δ(

$$\Delta Q_c = Q \left(\frac{\eta}{\eta_c} - 1 \right)$$

• Entra:

$$Q_c = \frac{\eta}{\eta_c} Q$$

• En la fuente fría

• Sale:

$$Q_f = \eta Q \left(\frac{1}{\eta_c} - 1 \right)$$

• Entra:

$$Q(1-\eta)$$

$$\Delta Q_f = -Q \left(\frac{\eta}{\eta_c} - 1 \right)$$



Si $\eta > \eta_c \rightarrow No$ se cumple Clausius

• Si $\eta = \eta_c \rightarrow$ El motor combina funciona sin ningún efecto, pero la máquina térmica tiene disipación


Violación del Primer Principio

 Si η>η_c → Transferencia neta de calor de la fuente fría a la fuente caliente, sin trabajo externo

Violación del Segundo Principio

 → η<η_c: Una máquina térmica tendrá menor rendimiento que una máquina de Carnot funcionando entre las mismas temperaturas

¿Qué pasa si usamos dos máquinas de Carnot?



Abr 23, 2019 H. Asorey - F3B 2019

• Si $\eta = \eta_c \rightarrow$ El motor combina funciona sin ningún efecto, pero la máquina térmica tiene disipación

Violación del Primer Principio

 Si η>η_c → Transferencia neta de calor de la fuente fría a la fuente caliente, sin trabajo externo

Violación del Segundo Principio

• El uso de dos máquinas de Carnot implica un flujo neto nulo de calor entre fuentes a distintas temperaturas

Violación del Principio Cero

Enunciados del segundo principio

- Clausius → No es posible un proceso que tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo hacia otro más caliente
- Kelvin-Planck → No es posible construir una máquina térmica que, operando en forma cíclica, produzca como único efecto la absorción de calor procedente de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo
- Carnot → El rendimiento de una máquina térmica no puede ser superior que el de una máquina reversible que opere entre los mismos focos. Será igual sí y sólo sí esa máquina es también reversible