

Centro USindEcm

DADOS DO PEDIDO E OPERAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

[illegible]

Centro USINDGEM

ID:

CLIENTE:

TRAVO
IENTE:

ITEM:

DESCRIÇÃO DA PEÇA:

TOTAL PEDIDO:

36cJ

TOTAL FABRICADO:

DADOS DO SETUP

ID:		DADOS DO SETUP						
CLIENTE: Trevo			Horario		Quantidade		Não Conforme	Parada
Operador	Operação	Data	Inicio	Termino	Fabricada	Restante		
Welder	Cortar duplo	06/04	7h : 40	: :	100			P5
			: :	: :				
			: :	: :				
			: :	: :				

DADOS DA USINAGEM							
					Quantidade	Não	Parada

DADOS DA USINAGEM

[illegible]

CÓDIGOS HS PARADAS

P01	FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA	P09
P02	FALTA MATERIAL (MATÉRIA PRIMA)	P10
P03	SAIDA DE FUNCIONÁRIO	P11
P04	TROCA DE FERRAMENTA	P12
P05	MANUTENÇÃO	P13
P06	FALTA COMPONENTE	P14
P07	ALMOÇO	P15
P08	PREPARAÇÃO	P16

DADOS DO PROCESSO

INSPEÇÃO - CONTROLE DE QUALIDADE	HORAS NORMAIS	_____:
FALTA SERVIÇO		
ALARME	HORAS DE PRODUÇÃO	_____:
REUNIÃO / PALESTRA		
RETRABALHOS	HORAS PARADAS	_____:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
LIMPEZA	TOTAL	_____:
OUTRAS HORAS		

APONTAMENTO DE PRODUÇÃO

Máquina:

Centro de Usinagem

DADOS DO PEDIDO E OPERAÇÃO							DADOS DA OPERAÇÃO						
DATA	CLIENTE:	ID:	ITEM:	DESCRIÇÃO DO PROG. OPERAÇÃO	Nº PROG	QUANT. PRODUZ.	QUANT. PEDIDO.	Horário		Total	NÃO CONFORME Nº PEÇAS	PARADA	OPERADOR
								INICIO	FIM				
08/04			—	Energia				11:40	12:30			P1-P1	Wendel
08/04			—	Compressor				13:30	15:00			P11	Wendel
08/04	12 Peças		—	Obraço / Furo		400		10:30	10:00				
08/04	Tunhi	31201	2,2	Obraço / Furo		100	1200	15:15	17:00			P1-P8	Wendel
08/04			—									P8	Wendel
09/04	Tunhi	31201	2,2	Obraço / Furo		400	1200	7:40	8:15				Wendel
09/04	Tunhi	31201	1,2	Obraço / Furo		1000	1200	8:15	10:10			P11	Wendel
09/04	Matão	30809	2,2	Preparação		1000	2200	10:10	11:10				Wendel
09/04	Matão	30809	2,2	Fedimento		1600	2200	14:10	17:14				
09/04	Matão	30809	2,2	Obraço / Furo		1600	2200	18:30	19:40				
09/04			—	Preparação				17:14	18:30			P8	
09/04	Matão	30809	2,2	Obraço / Furo		1140		20:20	21:00				Wendel
10/04	Matão	30809	2,2	Obraço / Furo		900	2200	7:40	15:00			P11-P15	Wendel
10/04	Matão	31552	2,2					15:00				P8	Wendel
10/04	Matão	31552	2,2	Fedimento		1000	1500	10:15	05:00			P5	Wendel
13/04	Matão	31552	2,2	Fedimento		500	1500	7:50	9:00			P8	Wendel
13/04	Matão	31552	1,2	Fedimento		1000	1000	9:15	11:15			P15	Wendel
13/04	Matão	31552	1,2	Furo / Obraço		1000	1000	11:25	16:45			P7	Wendel
CÓDIGOS HS PARADAS													
P01	FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA			P09	INSPEÇÃO - CONTROLE DE QUALIDADE			DADOS DO PROCESSO					
P02	FALTA MATERIAL (MATERIA PRIMA)			P10	FALTA SERVIÇO			HORAS NORMAIS					
P03	SAÍDA DE FUNCIONÁRIO			P11	ALARME			HORAS DE PRODUÇÃO					
P04	TROCA DE FERRAMENTA			P12	REUNIÃO / PALESTRA								
P05	MANUTENÇÃO			P13	RETRABALHOS								
P06	FALTA COMPONENTE			P14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA			HORAS PARADAS					
P07	ALMOÇO			P15	LIMPEZA								
P08	PREPARAÇÃO			P16	OUTRAS HORAS			TOTAL					



APONTAMENTO DE PRODUÇÃO


Máquina:

Centro de Usinagem

DADOS DO PEDIDO E OPERAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA	CLIENTE:	ID:	ITEM:	DESCRIÇÃO DO PROG. OPERAÇÃO	Nº PROG	QUANT PROD.	QUANT PEDIDO.	Horário		Total	NÃO CONFORME Nº PEÇAS	PARADA	OPERADOR
								INICIO	FIM				
13/04	MATÃO	31552	2.2	Obtensão Furo		37cs	150cs	16:50	19:46				Wendel
13/04	MATÃO	31552	2.2	Oblongo / Furo		113cs	150cs	10:20	10:06:00				Wendel
14/04	MATÃO	31552	1.2	Retrabalho / Preparação		1cs		8:00	8:30				Wendel
14/04	MATÃO	31552	1.2	Falcedamento		38cs	100cs	8:45	9:50				Wendel
14/04	MATÃO	31552	1.2	Obtensão Furo		38cs	100cs	10:05	15:27				Wendel
15/04	MATÃO	32081	1.2	Preparação / Limpeza				15:30	16:52				Wendel
15/04	MATÃO	32081	1.2	Lado 1				7:40	11:30				Wendel
15/04	MATÃO	32081	1.2	Falcedamento		107cs	107cs	11:30	14:20				Wendel
15/04	MATÃO	32081	1.2	Chaveta		107cs	107cs	14:40	15:00				Wendel
16/04	MATÃO	32081	2.2	Lado 1		1	107cs	15:40	16:15				Wendel
17/04	MATÃO	32081	2.2	Lado 1		1	107cs	7:40	12:00				Wendel
17/04	MATÃO	32081	2.2	Lado 2		107cs	107cs	7:40	13:30				Wendel
22/04	MATÃO	31553	1.2	FALCAMENTO		107cs	107cs	13:30	15:36				Wendel
23/04	MATÃO	31125	1.3	Furo / Oblongo / Canal		81cs	80cs	09:40	17:04				DANILLO
24/04	MATÃO	31553	2.2	FALCAMENTO		33cs	32cs	07:50	20:00				DANILLO
24/04	MATÃO	31553	2.2	FALCAMENTO		87	100cs	08:30	06:00				DANILLO
27/04	MATÃO	31553	2.2	Furo / Oblongo		15	100cs	07:40	16:30				DANILLO
						56cs	100cs	07:40	17:30				DANILLO
CÓDIGOS HS PARADAS													
P01	FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA				P09	INSPEÇÃO - CONTROLE DE QUALIDADE				DADOS DO PROCESSO			
P02	FALTA MATERIAL (MATERIA PRIMA)				P10	FALTA SERVIÇO				HORAS NORMAIS			
P03	SAÍDA DE FUNCIONÁRIO				P11	ALARME				HORAS DE PRODUÇÃO			
P04	TROCA DE FERRAMENTA				P12	REUNIÃO / PALESTRA				HORAS PARADAS			
P05	MANUTENÇÃO				P13	RETRABALHOS							
P06	FALTA COMPONENTE				P14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA							
P07	ALMOÇO				P15	LIMPEZA							
P08	PREPARAÇÃO				P16	OUTRAS HORAS				TOTAL			



Centro Usinagem

DADOS DO PEDIDO E OPERAÇÃO

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA	CLIENTE:	ID:	ITEM:	DESCRIÇÃO DO PROG. OPERAÇÃO	Nº PROG	QUANT PROD.	QUANT PEDIDO.	Horário		Total	NÃO CONFORME Nº PEÇAS	PARADA	OPERADOR
								INICIO	FIM				
28/04	MATHEO	31SS3	R_2	FURO/OBLONGO		25Pcs	100Pcs	07:35	10:20	:			DANILLO
26/04	metso	31394	J_2	Usinagem		45pc	99ps	20:15	08:00	:			Anderison
29/04	metso	31394	I_2	USINAGEM		48Pc,	89ps	08:05		:		PZ/P11	DANILLO
29/04	metso	31394	I_2	usinagem		6	99ps	20:10	21:00	:		P1	Anderiso
29/04	metso		-	Usinagem		186		11:00	08:00	:		P7	Anderis
30/04	n	n	-	Usinagem		80		08:00	14:30	:		P7	Claudio
04/08	metso	31384	-	USINAGEM		43		08:00	06:00	:		P7/P15	Anderisa
04/05	metso	31394	-	Usinagem		56		07:37	17:20	:		P7/p11	DANILLO
05/05	metso	31394	-	Usinagem		25		20:30	00:00	:			Anderise
05/05	metso	31394	-	Usinagem		38		01:00	08:00	:			Anderise
05/05	metso	31394	I_2	USINAGEM		73		07:35	20:00	:			DANILLO
05/05	metso	31394	L_2	Usinagem		26		20:00	20:00	:			Anderis
06/05	metso	31394	L_2	Usinagem		41		01:00	08:00	:			Anderis
06/05	metso	31394	L_2	USINAGEM		34		08:00	16:15	:		P1	DANILLO
06/05	metso	31394	-	Usinagem		13		20:00	00:00	:		P1L	
07/05	metso	31394	-	Usinagem		40		01:00	04:30	:			
07/05	metso	31394	-	USINAGEM		36		07:50	17:25	:		P7/P11	DANILLO
27/05	metso	n	-	Usinagem		70		20:10	00:00	:			Anderis
CÓDIGOS HS PARADAS													
P01	FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA	P09	INSPEÇÃO - CONTROLE DE QUALIDADE	HORAS NORMAIS									
P02	FALTA MATERIAL (MATÉRIA PRIMA)	P10	FALTA SERVIÇO	HORAS DE PRODUÇÃO									
P03	SAlDA DE FUNCIONÁRIO	P11	ALARME										
P04	TROCA DE FERRAMENTA	P12	REUNIÃO / PALESTRA										
P05	MANUTENÇÃO	P13	RETABALHOS										
P06	FALTA COMPONENTE	P14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA										
P07	ALMOÇO	P15	LIMPEZA										
P08	PREPARAÇÃO	P16	OUTRAS HORAS	TOTAL									