
# 1 Сложные передачи. Рядные передачи. Ступенчатые передачи

### Рядные передачи



*n* – количество зубчатых колес

к – количество зацеплений

 $i_{1n} = (-1)^k \frac{z_n}{z_1}$ 

 $\eta = \eta_{1\,2} \cdot \eta_{2\,3} \cdot \cdots \cdot \eta_{i\,j}$ 

Применение:

- 1. Позволяют вписывать передачу в занные межосевые расстояния
- 2. Когда необходимо согласовать вращение входного и выходного вала
- 3. Служат для обхода препятствий внутри конструкций


#### Достоинства:

- 1. Возможность согласования валов на определенном межосевом расстоянии
- 2. Возможность смены навпрления вращения передачи без пересчета передаточного отношения
- 3. Возможноность обходения препятствий внутри конструкции
- 4. Возможность снятия показаний с нескольких выходных валов

### недостатки:

- 1. В передаточном отношении участвуют только первое и последнее зубчатые колеса, все остальные являются паразитными
- 2. Относительно низкое КПД
- 3. Большое кол-во промежуточных элементов

Многоступенчатые передачи



$$i_{1n} = (-1)^k \frac{z_2 \dots z_n}{z_1 \dots z_{n-1}} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot \dots \cdot i_{(n-1)n}$$
  

$$\eta = \eta_{12} \cdot \eta_{34} \cdot \dots \cdot \eta_{(n-1)n}$$

Применяются, когда необходимо получить высокое пердаточное отношение Достоинства:

- 1. Можно получить как очень большие передаточные отношения, так и очень маленькое
- 2. Возможность снятия нагрузкис нескольких выходных валов при одном входном.
- 3. Большое передаточное отношение при сравнительно маленьких габаритах.
- 4. Простота расчета
- 5. Простота сборки

## Недостатки:

1. Резкий спад КПД при росте передаточного отношения.