Grendene®

Gestão da inovação Manual de Calibração do Robô

Este manual contém detalhes sobre as especificações dos materiais e instruções específicas para a calibração dos eixos do manipulador MH12.



Sumário

1	FF	ERRAMENTAS	3
	1.1	Placa de Calibração	3
	1.2	Agulhas de Calibração	3
2	C	ALIBRAÇÃO	4
	2.1	Calibração dos Pontos	4
	2.2	Calibração da Ferramenta	5

1 FERRAMENTAS

Para realizar o ajuste dos eixos do Robô, são utilizadas ferramentas desenvolvidas para dar mais precisão e assertividade ao processo, ajudando a manter o plano alinhado e centralizado de acordo com as condições do equipamento.

1.1 Placa de Calibração

A placa de calibração, mostrada na figura 1, é uma placa em aço inoxidável que possui furações roscadas alinhadas e niveladas para a calibração do sistema. A mesma deve ser utilizada com três parafusos, os quais representam a origem, o ponto xx e o ponto xy do plano a ser calibrado.




Figura 1 - Placa de Calibração

1.2 Agulhas de Calibração

As agulhas de calibração, mostradas na figura 2, são encaixadas na ponta das pistolas de pintura, onde iriam as capas de tinta, para mostrar o ponto central da pistola ajudando a realizar a calibração de forma mais precisa, não sendo necessária a suposição de um ponto central.



Figura 2 - Agulhas de Calibração

2 CALIBRAÇÃO

Para realizar o ajuste dos eixos do Robô, é necessário primeiramente ter em mente os eixos do sistema de visão, uma vez que os dois eixos devem ser alinhados para manter o mesmo plano de coordenadas.

2.1 Calibração dos Pontos

A calibração dos pontos do plano do robô é feita em três diferentes coordenadas, a origem, mostrada na figura 3, o xx, mostrado na figura 4 e o xy, mostrado na figura 5. Esses pontos são definidos previamente e os parafusos são posicionados na placa de calibração, sempre seguindo o plano do sistema de visão.



Figura 3 - Ponto de Origem do plano



Figura 4 - Ponto XX do plano



Figura 5 - Ponto XY do Plano

2.2 Calibração da Ferramenta

Outro ponto muito importante para a execução correta das rotinas de trabalho é a calibração da função de ferramenta do robô, que é responsável por manter o eixo final do robô sempre apontado para o objetivo, fazendo o movimento apenas para angulação e rotação em relação ao objeto, como mostrado na figura 6.








Figura 6 - Calibração da Ferramenta do Robô