

Release Notes

SMART-IOT-KIT v5.12

maj 2018

Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia informacje dot. aktualizacji oprogramowania (ang. firmware) dla urządzeń z linii: SMART-INTEGRATION-KIT, w szczególności najpopularniejszych modeli: SMART-SENSOR-ETH-TH-POE, SMART-SENSOR-ETH-1W2-POE, SMART-SENSOR-ETH-1W4-POE.

Wsparcie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. najnowszych wersji oprogramowania, procedury aktualizacji, wsparcia, prosi się o kontakt z dystrybutorem i/lub partnerem lub odwiedzenie strony: www.astozi.pl i/lub kontakt email na adres: support@astozi.pl

Procedura aktualizacji

Wstęp

Oprogramowanie w wersji 5.12 przynosi usprawnienia, poprawki oraz nowe funkcjonalności. Prosi się o szczegółowe zapoznanie z procedurą aktualizacji oprogramowania.

UWAGA!!!

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania w znacznej większości przypadków wymagane jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki z wykorzystaniem której przeprowadzana jest konfiguracja urządzenia.

Przypisanie modeli do wersji firmware:

Model urządzenia: Nazwa pliku:

SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-BASIC SMART- IOT-KIT-ETH-POE-TH-BASE_FW_ALL.BIN

SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-FILTER SMART- IOT-KIT-ETH-POE-TH-BASE_FW_ALL.BIN

SMART-SENSOR-ETH-POE-xT-IP67 (gdzie x = 1,2,4) SMART- IOT-KIT-ETH-POE-TH-EXPAND_FW_ALL.BIN

Aktualizacja

W celu aktualizacji oprogramowania urządzenia:

- 1. Rozpakować plik z rozszerzeniem .BIN do katalogu tymczasowego.
- 2. Wybrać rozpakowany plik korzystając z opcji Choose file w sekcji Firmware w menu Manage -> Maintenance.
- 3. Rozpocząć procedurę aktualizacji naciskając przycisk z zieloną strzałką.
- 4. Aktualizacja trwa do około 5 minut.
- 5. Po zakończeniu procedury aktualizacji, urządzenie samoczynnie wykona restart.

Phone: +48 68 88 80 107 email Fax: +48 68 88 80 117 web:

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

Nowe funkcjonalności / ulepszenia

Sekcja przedstawia najważniejsze ulepszenia w poszczególnych wersjach oprogramowania.

Wersja 5.12

brak nowych funkcjonalności

Wersja 5.11

• brak nowych funkcjonalności

Wersja 5.10

• brak wydania

Wersja 5.09

brak wydania

Wersja 5.08

brak wydania

Wersja 5.07

- moduł agregacji danych
 - dodanie obsługi czujników zalania firmy astozi
 - o dodanie obsługi modułu rozszerzeń dla sond typu termopara
- moduł zarządzania systemem
 - o ulepszona obsługa stosu TCP/IP
 - o wydłużenie czasu oczekiwania na adres IP z serwera DHCP z 5 do 30 sekund
 - wybranie opcji "Reset to defaults with network settings" z panelu lub naciśnięcie przycisku na urządzeniu powoduje konfigurację sieci do automatycznego pobierania adresu IP z DHCP a w przypadku niepowodzenia domyślny adres to 192.168.0.50

Wersja 5.06

brak wydania

Wersia 5.05

brak nowych funkcjonalności

Wersja 5.04

brak wydania

Wersja 5.03

• brak wydania

Wersja 5.02

brak wydania

Wersja 5.01

brak wydania

Wersja 5.00

moduł agregacji danych

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 3 z 10

o dynamiczne wyliczanie punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej

Wersja 4.69

brak nowych funkcjonalności

Wersja 4.68

- moduł integracji
 - o wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu CoAP

Wersia 4.67

brak wydania

Wersja 4.66

brak nowych funkcjonalności

Wersja 4.65

• dodanie możliwości pobrania pliku MIB przez interfejs www

Wersja 4.64

brak nowych funkcjonalności

Wersja 4.63

- moduł zarządzania systemem
 - dodanie opcji Failover IP jeżeli nie działa serwer DHCP, urządzenie wykorzystuje ostatnio zapisany statyczny adres IP

Wersja 4.62

brak nowych funkcjonalności

Wersia 4.61

brak nowych funkcjonalności

Wersja 4.60

- moduł integracji
 - dodanie wsparcia dla funkcjonalności Aggregated history dostępnej w urządzeniach z oprogramowaniem SMART-LOGGER

strona: 4 z 10

Wersja 4.51

- moduł agregacji danych
 - o dodanie obsługi czujnika typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER

Wersja 4.50

- moduł integracji
 - o wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu SNMP
 - o wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu MQTT
 - o wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem protokołu JSON
 - wsparcie dla exportu danych za pośrednictwem plików CSV
- moduł zarządzania systemem
 - export / import konfiguracji
 - o po restarcie urządzenia informacja jeżeli nie został poprawnie ustawiony czas

astozi

 ul. Inżynierska 8

 67-100 Nowa Sól
 Phone: +48 68 88 80 107
 email: astozi@astozi.pl

 Poland
 Fax: +48 68 88 80 117
 web: www.astozi.pl

- o codzienne rotowanie logów
- o wsparcie dla możliwości zarządzania urządzeniem za pośrednictwem protokołu SNMP
- wsparcie dla możliwości zarządzania urządzeniem za pośrednictwem protokołu MQTT
- moduł wizualizacji
 - ulepszony layout
 - nowy układ menu
 - o obsługa wykresów dla dynamicznie dodawanych czujników
 - status urządzenia
 - procentowa informacja o zapełnieniu pamięci wewnętrznej
- moduł agregacji danych
 - o obsługa czujników temperatury na szynie 1Wire
 - możliwość zmiany nazw sensorów
 - o możliwość zmiany częstotliwości zapisywania danych historycznych

Wersja 4.04

• dodanie eksportu pliku logów oraz eksportu pliku debug

Wersia 4.02

dodanie obsługi stref czasowych

Wersja 4.00

- wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedynczo oraz w systemie systemONE
- domyślna praca w trybie data loggera
- podgląd danych historycznych za pomocą interfejsu www

Wersja 3.16

dodanie opcji przywrócenia ustawień fabrycznych bez zmiany konfiguracji sieci

Wersja 3.14

• brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.13

• wyświetlanie czasu działania urządzenia

Wersia 3.12

brak nowych funkcjonalności

Wersia 3.11

• brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.10

brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.09

rozbudowanie funkcjonalności wykrywania przekroczeń progów krytycznych

Wersja 3.08

brak nowych funkcjonalności

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 5 z 10

Wersja 3.07

brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.06

• informowanie za pomocą diody o przekroczeniu założonych progów również pomiędzy pomiarami

Wersja 3.05

dodanie przekazywania adresu lokalnego do Gateway

Wersja 3.04

• brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.03

brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.02

• brak nowych funkcjonalności

Wersja 3.01

• dodanie wsparcia Responsive Web Design (RWD) dla panelu www urządzenia

Wersja 3.00

- dodanie obsługi protokołu SNMP
- dodanie wsparcia dla autoryzacji AUTH PLAIN przy wysyłaniu wiadomości email

Wersja 2.12

dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur

Wersja 2.11

brak nowych funkcjonalności

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 6 z 10

Poprawki

Sekcja przedstawia najważniejsze poprawki w poszczególnych wersjach system.

Wersja 5.12

- moduł zarządzania systemem
 - o krytyczna poprawka w korzystaniu z trybu awaryjnego DHCP

Wersja 5.11

- moduł zarządzania systemem
 - o poprawki w obsłudze protokołu DHCP

Wersja 5.10

• brak wydania

Wersja 5.09

• brak wydania

Wersja 5.08

brak wydania

Wersja 5.07

• brak poprawek

Wersja 5.06

• brak wydania

Wersja 5.05

- poprawki w zapisywaniu konfiguracji
- poprawki w obsłudze nasłuchu stanu linii Ethernet
- poprawki w inicjalizacji zewnętrznych sond pomiarowych

Wersja 5.04

brak wydania

Wersja 5.03

brak wydania

Wersja 5.02

brak wydania

Wersja 5.01

brak wydania

Wersja 5.00

- poprawki w obsłudze protokołu CoAP
- drobne poprawki w interfejsie www

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 7 z 10

Wersja 4.69

• poprawki w obsłudze protokołu CoAP

Wersja 4.68

• drobne poprawki w interfejsie www

Wersja 4.67

brak wydania

Wersja 4.66

drobne poprawki w interfejsie www (rysowanie wykresów)

Wersja 4.65

poprawki w obsłudze protokołu SNMP

Wersja 4.64

• poprawki w obsłudze protokołu NTP

Wersja 4.63

• naprawa działania funkcji przywracania konfiguracji

Wersja 4.62

poprawa w działaniu funkcji przywracania ustawień

Wersja 4.61

- poprawa obsłudze dynamicznej detekcji czujników
- poprawki w interfejsie www

Wersja 4.60

poprawki w obsłudze czujników typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER

Wersja 4.51

• drobne poprawki w interfejsie www

Wersja 4.50

- moduł zarządzania
 - o dodanie komunikatów "Are you sure" dla krytycznych operacji
 - o wyłączenie logowania komunikatów "Trying to resolve"
 - o ustawienie domyślnej strefy czasowej na Europe/Warsaw
- moduł wizualizacji
 - o dodanie blokowania interfejsu podczas wykonywania operacji
 - o przyspieszenie generowania wykresów
- moduł agregacji danych
 - o zapis danych historycznych tylko gdy działa protokół NTP lub czas został ręcznie ustawiony

Wersia 4.05

- poprawna obsługa stref czasowych w wykresach
- drobne poprawki w interfejsie www

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 8 z 10

Wersja 4.04

ulepszona współpraca z serwerem NTP

Wersja 4.03

· drobne poprawki w interfejsie www

Wersja 4.02

poprawki przy wyświetlaniu historii pomiarów na przeglądarkach Firefox oraz Internet Explorer

Wersja 4.01

poprawki przy wyświetlaniu statusu aktualizacji oprogramowania

Wersja 4.00

• wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedynczo oraz w systemie dcms

Wersja 3.16

- poprawki przy walidowaniu parametrów wejściowych
- poprawki w obsłudze zapytań DNS

Wersja 3.15

- poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych
- poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

Wersja 3.14

poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

Wersja 3.13

- nowy layout interfejsu www
- poprawki w pracy interfejsu www

Wersja 3.12

- zmniejszenie opóźnień przy wykonywaniu pomiarów
- zmiany w drzewie OID dla protokołu SNMP w celu zapewnienia kompatybilności z oprogramowaniem Axence nVision
- poprawki w pliku MIB

Wersja 3.11

- poprawki w konfiguracji wartości przekroczeń progów
- drobne poprawki w interfejsie www

Wersja 3.10

poprawki w agencie SNMP

Wersja 3.09

- poprawki przy wyświetlaniu wykresów
- poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych

Wersia 3.08

poprawki w wykonywaniu pomiarów temperatur ujemnych

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 9 z 10

Wersja 3.07

• poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

Wersja 3.05

brak poprawek

Wersja 3.04

poprawki w komunikacji pomiędzy mote a gateway

Wersja 3.03

 wprowadzenie walidacji wprowadzanych danych dla konfiguracji wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości email

Wersja 3.02

- zmiana obsługi procedury upgrade'u firmware
- usprawnienie obsługi stosu TCP/IP

Wersja 3.01

• wyświetlanie informacji o uruchomionej procedurze synchronizacji z dcms gateway

Wersja 3.00

- poprawienie wyświetlania wykresów w przypadku braku synchronizacji czasu z serwer NTP lub ręcznym ustawieniu czasu
- drobne poprawki w interfejsie www

Wersja 2.12

- poprawienie procedury aktualizacji oprogramowania (obsługa słabych i niestabilnych łącz)
- dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur

Wersja 2.11

• poprawienie pracy trybu cichego – awaria sensora jest zawsze sygnalizowana sygnałem dźwiękowym

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 10 z 10