

# **Release Notes**

## **SMART-LOGGER v5.14**

maj 2018

## **Wprowadzenie**

Niniejszy dokument przedstawia informacje dot. aktualizacji oprogramowania (ang. firmware) dla urządzeń z linii: SMART-LOGGER, w szczególności najpopularniejszych modeli: SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-BASIC, SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-FILTER, SMART-SENSOR-ETH-POE-xT-IP67.

## **Wsparcie**

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. najnowszych wersji oprogramowania, procedury aktualizacji, wsparcia, prosi się o kontakt z dystrybutorem i/lub partnerem lub odwiedzenie strony: www.astozi.pl i/lub kontakt email na adres: support@astozi.pl

## Procedura aktualizacji

## Wstęp

Oprogramowanie w wersji 5.14 przynosi usprawnienia, poprawki oraz nowe funkcjonalności. Prosi się o szczegółowe zapoznanie z procedurą aktualizacji oprogramowania.

#### **UWAGA!!!**

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania w znacznej większości przypadków wymagane jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki z wykorzystaniem której przeprowadzana jest konfiguracja urządzenia.

## Przypisanie modeli do wersji firmware:

Model urządzenia:	Nazwa pliku:
SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-BASIC	SMART-LOGGER-ETH-POE-TH-BASE_FW_ALL.BIN
SMART-SENSOR-ETH-POE-TH-FILTER	SMART-LOGGER-ETH-POE-TH-BASE_FW_ALL.BIN
SMART-SENSOR-ETH-POE-xT-IP67 ( gdzie x = 1,2,4 )	SMART-LOGGER-ETH-POE-TH-EXPAND_FW_ALL.BIN

## **Aktualizacja**

W celu aktualizacji oprogramowania urządzenia:

- Rozpakować plik z rozszerzeniem .BIN do katalogu tymczasowego. 1.
- 2. Wybrać rozpakowany plik korzystając z opcji Choose file w sekcji Firmware w menu Manage -> Maintenance.
- 3. Rozpocząć procedurę aktualizacji naciskając przycisk z zieloną strzałką.
- 4. Aktualizacja trwa do około 5 minut.
- 5. Po zakończeniu procedury aktualizacji, urządzenie samoczynnie wykona restart.

Phone: +48 68 88 80 107 email: astozi@astozi.pl Fax: +48 68 88 80 117 web: www.astozi.pl

strona: 2 z 12

## Nowe funkcjonalności / ulepszenia

Sekcja przedstawia najważniejsze ulepszenia w poszczególnych wersjach oprogramowania.

## Wersja 5.14

brak nowych funkcjonalności

### Wersja 5.13

- moduł powiadomień
  - o dodanie konfiguracji portu dla protokołu SMTP

## Wersja 5.12

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 5.11

• brak nowych funkcjonalności

## Wersja 5.10

brak nowych funkcjonalności

### Wersja 5.09

brak nowych funkcjonalności

## Wersja 5.08

- moduł agregacji danych
  - dodanie trybu audytu środowiskowego
  - o dodanie opcji exportu danych pomiarowych do plików typu XLS

## Wersja 5.07

- moduł agregacji danych
  - dodanie obsługi czujników zalania firmy astozi
  - o dodanie obsługi modułu rozszerzeń dla termopar typu K
- moduł notyfikacji
  - o przejście w tryb alarmu jest sygnalizowane mruganiem diody LED
  - o zmiana opisu trybu alarmu z FAILED na ALARM
- moduł zarządzania systemem
  - ulepszona obsługa stosu TCP/IP
  - o wydłużenie czasu oczekiwania na adres IP z serwera DHCP z 5 do 30 sekund
  - wybranie opcji "Reset to defaults with network settings" z panelu lub naciśnięcie przycisku na urządzeniu powoduje konfigurację sieci do automatycznego pobierania adresu IP z DHCP a w przypadku niepowodzenia domyślny adres to 192.168.0.50

## Wersja 5.06

brak wydania

#### Wersja 5.05

brak nowych funkcjonalności

### Wersja 5.04

moduł notyfikacji

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 3 z 12

dodanie przycisków testujących wysyłkę email oraz SMS

## Wersja 5.03

- moduł notyfikacji
  - o dodanie opcji wyłączającej powiadomienia o ponownym uruchomieniu czujnika drogą email

#### Wersja 5.02

• brak wydania

#### Wersja 5.01

- moduł notyfikacji
  - dodanie obsługi sprzętowej bramki SMS firmy HWGroup

### Wersja 5.00

- moduł agregacji danych
  - o dynamiczne wyliczanie punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej

#### Wersja 4.67

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 4.66

• brak nowych funkcjonalności

### Wersja 4.65

brak wydania

#### Wersja 4.64

brak nowych funkcjonalności

#### Wersia 4.63

- moduł zarządzania systemem
  - dodanie opcji Failover IP jeżeli nie działa serwer DHCP, urządzenie wykorzystuje ostatnio zapisany statyczny adres IP

#### Wersja 4.62

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 4.61

brak nowych funkcjonalności

## Wersja 4.60

- moduł agregacji danych
  - o dodanie obsługi zewnętrznych urządzeń z linii SMART-SENSOR w celu agregacji danych. Funkcjonalność (Aggregated history) umożliwia obsługę do 9 zewnętrznych punktów pomiarowych
- moduł wizualizacji
  - zwiększenie do 9 ilości punktów pomiarowych wizualizowanych za pomocą funkcjonalności Display ( dawniej Mini Display )
- moduł notyfikacji
  - o dodanie możliwości cyklicznego wysyłania pomiarów zarówno lokalnych jak i zebranych z urządzeń zewnętrznych z wykorzystaniem funkcjonalności "Aggregated history"

astozi

ul. Inżvnierska 8

67-100 Nowa Sól Phone: +48 68 88 80 107 email: astozi@astozi.pl
Poland Fax: +48 68 88 80 117 web: www.astozi.pl strona: 4 z 12

## Wersja 4.51

- moduł agregacji danych
  - o dodanie obsługi czujnika typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER

### Wersja 4.50

- moduł zarządzania systemem
  - export / import konfiguracji
  - o po restarcie urządzenia informacja jeżeli nie został poprawnie ustawiony czas
  - o codzienne rotowanie logów
- moduł notyfikacji
  - o możliwość automatycznego wysyłania pomiarów z poprzedniego dnia na email
- moduł wizualizacji
  - o ulepszony layout
    - nowy układ menu
    - wyświetlanie historii pomiarów
    - export widocznych wykresów do pliku CSV
  - o obsługa wykresów dla dynamicznie dodawanych czujników
  - o tryb mini-display z wyborem czujnika z urządzeń zewnętrznych
  - o status urządzenia
    - procentowa informacja o zapełnieniu pamięci wewnętrznej
- moduł agregacji danych
  - o obsługa czujników temperatury na szynie 1Wire
  - o możliwość zmiany nazw sensorów
  - o możliwość zmiany częstotliwości zapisywania danych historycznych

#### Wersja 4.05

dodanie obsługi rozwiązania SMSEagle (https://www.smseagle.eu/)

#### Wersia 4.04

dodanie eksportu pliku logów oraz eksportu pliku debug

#### Wersja 4.03

 dodanie funkcjonalności "working hours", gdzie w podanych interwałach czasu urządzenie nie wysyła powiadomień o przekroczeniach progów alarmowych,

#### Wersja 4.02

· dodanie obsługi stref czasowych

#### Wersja 4.01

dodanie funkcjonalności mini wyświetlacza dla pokazywania statusu do czterech urządzeń

#### Wersja 4.00

- wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedynczo oraz w systemie systemONE
- domyślna praca w trybie data loggera
- export danych historycznych w formacie CSV
- podgląd danych historycznych za pomocą interfejsu www
- dodanie funkcjonalności czasowego wyłączania wysyłania notyfikacji w przypadku przekroczenia progów alarmowych

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 5 z 12

### Wersja 3.16

dodanie opcji przywrócenia ustawień fabrycznych bez zmiany konfiguracji sieci

#### Wersja 3.15

- dodanie funkcjonalności raportów cyklicznych
- dodanie funkcjonalności dostępu tylko do odczytu

### Wersja 3.14

• brak nowych funkcjonalności

### Wersja 3.13

wyświetlanie czasu działania urządzenia

#### Wersja 3.12

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 3.11

brak nowych funkcjonalności

### Wersja 3.10

• brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 3.09

rozbudowanie funkcjonalności wykrywania przekroczeń progów krytycznych

#### Wersja 3.08

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 3.07

• brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 3.06

• informowanie za pomocą diody o przekroczeniu założonych progów również pomiędzy pomiarami

## Wersja 3.05

• dodanie przekazywania adresu lokalnego do Gateway

## Wersja 3.04

brak nowych funkcjonalności

### Wersja 3.03

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 3.02

brak nowych funkcjonalności

#### Wersia 3.01

• dodanie wsparcia Responsive Web Design (RWD) dla panelu www urządzenia

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 6 z 12

## Wersja 3.00

- dodanie obsługi protokołu SNMP
- dodanie wsparcia dla autoryzacji AUTH PLAIN przy wysyłaniu wiadomości email

## Wersja 2.12

• dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur

## Wersja 2.11

• brak nowych funkcjonalności

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 7 z 12

## **Poprawki**

Sekcja przedstawia najważniejsze poprawki w poszczególnych wersjach system.

## Wersja 5.14

- moduł notyfikacji
  - o poprawki w działaniu funkcjonalności alert-step

## Wersja 5.13

• poprawki w kompatybilności z przeglądarkami IE oraz Edge

## Wersja 5.12

- moduł zarządzania systemem
  - o krytyczna poprawka w korzystaniu z trybu awaryjnego DHCP

## Wersja 5.11

- moduł zarządzania systemem
  - poprawki w obsłudze protokołu DHCP

#### Wersja 5.10

- poprawki w module wysyłania wiadomości email
- poprawki w obsłudze konfiguracji z błędnym ustawieniem serwera czasu

## Wersja 5.09

• poprawki w module wysyłania wiadomości SMS

## Wersja 5.08

• poprawki w obsłudze modułu rozszerzeń dla termopar typu K

#### Wersja 5.07

• brak poprawek

#### Wersja 5.06

brak wydania

#### Wersja 5.05

- poprawki w zapisywaniu konfiguracji
- poprawki w obsłudze nasłuchu stanu linii Ethernet
- poprawki w inicjalizacji zewnętrznych sond pomiarowych

#### Wersja 5.04

poprawki w działaniu funkcjonalności ReadOnly View oraz Mini-Display

#### Wersja 5.03

brak poprawek

#### Wersja 5.02

• brak wydania

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 8 z 12

#### Wersja 5.01

- dodanie poprawnej obsługi modułu notyfikacji w przypadku wprowadzenia niepoprawnych parametrów
- poprawki w funkcjonalności raportów okresowych
- poprawki w funkcjonalności zagregowanej historii
- drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 5.00

drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 4.67

- w szczególnych przypadkach urządzenie nie zapisywało zbyt długiego hasło do autoryzacji wysyłki email
- poprawki w interfejsie www dot. ustawiania progów alarmowych dla czujników

## Wersja 4.66

drobne poprawki w interfejsie www ( rysowanie wykresów )

## Wersja 4.65

brak wydania

#### Wersja 4.64

poprawki w obsłudze protokołu NTP

#### Wersja 4.63

naprawa działania funkcji przywracania konfiguracji

#### Wersja 4.62

poprawa w działaniu funkcji przywracania ustawień

#### Wersja 4.61

- poprawa w dynamicznej detekcji czujników
- poprawki w interfejsie www
- poprawna obsługa formatu daty zgodnej z RFC 822

#### Wersja 4.60

- zmiana w układzie menu podyktowana dodaniem funkcjonalności Aggregated history
- poprawki w interfejsie www
- poprawki w obsłudze liczenia wolnej przestrzeni na urządzeniu
- poprawki w obsłudze czujników typu SMART-SENSOR-EXT-PROBE-TH-FILTER

#### **Wersja 4.51**

drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 4.50

- moduł notyfikacji
  - o ponawianie wysyłki tylko dla błędnego typu wysłanej wiadomości: sms, email a nie dla całego zdarzenia
  - o zabezpieczenie przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości email oraz smsów w tym samym czasie
- moduł zarządzania
  - o dodanie komunikatów "Are you sure" dla krytycznych operacji
  - o wyłączenie logowania komunikatów "Trying to resolve"

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 9 z 12

- o przekazywanie wielkości plików do przeglądarki aby znać czas ich ściągania
- o ustawienie domyślnej strefy czasowej na Europe/Warsaw
- moduł wizualizacji
  - o dodanie blokowania interfejsu podczas wykonywania operacji
  - o przyspieszenie generowania wykresów
- moduł agregacji danych
  - zapis danych historycznych tylko gdy działa protokół NTP lub czas został ręcznie ustawiony

#### Wersja 4.05

- zmniejszenie opóźnienia przy wysyłaniu SMSów
- poprawna obsługa stref czasowych w wykresach
- drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 4.04

• ulepszona współpraca z serwerem NTP

#### Wersja 4.03

drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 4.02

poprawki przy wyświetlaniu historii pomiarów na przeglądarkach Firefox oraz Internet Explorer

#### Wersja 4.01

poprawki przy wyświetlaniu statusu aktualizacji oprogramowania

#### Wersja 4.00

• wydzielenie wersji oprogramowania dla urządzeń pracujących pojedynczo oraz w systemie dcms

#### Wersia 3.16

- poprawki przy walidowaniu parametrów wejściowych
- poprawki w obsłudze zapytań DNS

#### Wersja 3.15

- poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych
- poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

#### Wersja 3.14

poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

#### Wersja 3.13

- nowy layout interfejsu www
- poprawki w pracy interfejsu www

#### Wersja 3.12

- zmniejszenie opóźnień przy wykonywaniu pomiarów
- zmiany w drzewie OID dla protokołu SNMP w celu zapewnienia kompatybilności z oprogramowaniem Axence nVision
- poprawki w pliku MIB

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 10 z 12

### Wersja 3.11

- poprawki w konfiguracji wartości przekroczeń progów
- drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 3.10

• poprawki w agencie SNMP

#### Wersja 3.09

- poprawki przy wyświetlaniu wykresów
- poprawki przy wyświetlaniu panelu na urządzeniach mobilnych

#### Wersja 3.08

poprawki w wykonywaniu pomiarów temperatur ujemnych

#### Wersja 3.07

poprawki w komunikacji pomiędzy dcms mote a dcms gateway

#### Wersja 3.06

• wprowadzenie przechowywania w logach informacji o wartościach przekroczeń progów

#### Wersia 3.05

brak poprawek

#### Wersja 3.04

poprawki w komunikacji pomiędzy mote a gateway

#### Wersja 3.03

wprowadzenie walidacji wprowadzanych danych dla konfiguracji wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości email

#### Wersja 3.02

- zmiana obsługi procedury upgrade'u firmware
- usprawnienie obsługi stosu TCP/IP

#### Wersja 3.01

wyświetlanie informacji o uruchomionej procedurze synchronizacji z dcms gateway

### Wersja 3.00

- rozszerzenie logowania przy wysyłaniu wiadomości email
- poprawienie wyświetlania wykresów w przypadku braku synchronizacji czasu z serwer NTP lub ręcznym ustawieniu czasu
- dodanie zakładki Notification, w której następuje konfiguracja usług: email, sms, snmp
- drobne poprawki w interfejsie www

#### Wersja 2.12

- poprawienie procedury aktualizacji oprogramowania (obsługa słabych i niestabilnych łącz)
- dodanie obsługi ujemnych wartości temperatur

#### Wersja 2.11

poprawienie procedury wysyłania SMS

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 11 z 12

## SMADT-LOCCED

<ul> <li>poprawienie pracy trybu cichego – awaria sensora jest zawsze sygnalizowana sygnałem dźwiękowym</li> </ul>	า
nierska 8	

as

67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 12 z 12