Le courant est orienté du plus vers le moins l'ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant Il se dispose en série lors de la mesure