

## Guía toma de temperatura con termómetro infrarrojo

- Revisa las instrucciones del termómetro.
- Toma la medida directo en la zona de la piel.
- Mantén alejado el termómetro de corrientes electromagnéticas.
- Asegúrate de que la zona de la piel en la que se tomara la temperatura no esté húmeda o sucia





- Utiliza tus EPP y sigue los protocolos de bioseguridad.
- Registra los datos del trabajador en la plantilla toma de temperatura.
- Ubícate al lado del trabajador manteniendo una distancia equivalente a tu brazo extendido.
- Si evidencia síntomas no realice la medición y indique al trabajador que debe reportar sus síntomas en las líneas de atención
- Si la temperatura es 37,8 °C o superior, indiqué al trabajador que debe reportar sus síntomas en las líneas de atención

## Líneas de atención:

Nacional- 018000955590 Antioquia- 300 305 02 95