

AI SINTA

Pertanyaan

Tapteng bencana 2026

Jawaban

■ INFORMASI BENCANA SITABA

Total kejadian : 5

■ Jenis Bencana

- Banjir : 5

■ Sebaran Provinsi

- SUMATERA UTARA : 5

■ Kabupaten / Kota

- KABUPATEN TAPANULI TENGAH : 5

■ Status Penanganan

- Air berangsur surut : 1
- Banjir Sudah surut (Jam 07.00 WIB, tanggal 12 Februari 2026) : 1

■ Kondisi Kerusakan

- A.Prasarana Sumber Daya Air / Pertanian

1.Sungai : - Sungai Tukka

- Sungai Sigala-Gala

- Sungai Aek Badiri

- Sungai Aek Baung

2.Irigasi : Tidak ada

3.Pertanian/Perkebunan : Tidak ada

4.Dermaga : Tidak ada

B.Prasarana Jalan dan Jembatan

1.Jalan : - Jalan Aek Hosik di Kelurahan Sipange , Kecamatan Tukka, terendam banjir dengan ketinggian air $\pm 30 - 120$ cm sepanjang Variatif ± 500 meter.

- Jalan Humala Tambunan di Kelurahan Hutanolon, Kecamatan Tukka, terendam banjir dengan ketinggian air $\pm 30 - 110$ cm sepanjang Variatif ± 600 meter.

- Jalan Lintas Sibolga – Padang Sidempuan di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, dan Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori terendam banjir dengan ketinggian air Variatif $\pm 30 - 80$ cm sepanjang ± 500 meter.

2.Jembatan : Tidak ada

C.Prasarana Pemukiman

1.Rumah : - ± 300 unit rumah warga di Kecamatan Tukka terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif $30 - 120$ cm.

- ± 50 unit rumah warga di Kecamatan Badiri terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif $30 - 80$ cm.

- ± 70 unit rumah warga di Kecamatan Pinangsori terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif $30 - 80$ cm.

2.Sekolah : Tidak Ada

3.Tempat Ibadah : Tidak Ada

D.Prasarana Perkotaan

1.Air Bersih : Tidak ada

2.Jaringan Drainase : Tidak ada

• • Sarana/Prasarana :

- Tanggul darurat Aek Sigala-gala, Kec. Tukka kembali jebol dan air sangat deras mengalir ke pemukiman warga
- Jembatan darurat yang dibangun pasca bencana putus terbawa arus sungai di dua lokasi desa yang menghubungkan desa Muara Sibuntuon dengan Desa Sibio-bio, Kec. Sibabangun
- Terjadi longsor di Nagatimbul Jalan Lobusingkam Kel. Nauli Kecamatan Sitahuis. Akses roda empat menuju desa tersebut tertutup longsor dan hanya bisa dilalui roda dua.
- Tanggul darurat Aek Sirahar di Desa Ujung Batu, Kec. Barus jebol disapu air sungai yang cukup deras.
- Jalan penghubung Gunung Payung – Simarlelan di Kelurahan Lumut kembali mengalami longsor.
- Akses jalan di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri menuju Dusun III dan Desa Pagaran Honas kembali tertutup material kayu akibat banjir.
- Jembatan Aramco di Desa Aloban dan Bair yang baru selesai dibangun TNI AD di Kecamatan Tapan Nauli hancur diterjang banjir deras. Dan akses antar desa tersebut putus kembali.
- Fasos/Fasum : (Masih menunggu data)
- Pertanian : (Masih menunggu data)
- akses jalan menjadi tidak bisa dilewati

■ Detail Kejadian

1. Banjir

■ Tanggal : 2026-07-21

■ Provinsi : SUMATERA UTARA

■ Kota : KABUPATEN TAPANULI TENGAH

■ Kecamatan : TUKKA

■ Lokasi : - Sungai Tukka - Sungai Sigala-Gala - Sungai Aek Badiri - Sungai Aek Baung

■ Jalan : -

■ Kerusakan : A.Prasarana Sumber Daya Air / Pertanian

1.Sungai : - Sungai Tukka

- Sungai Sigala-Gala

- Sungai Aek Badiri

- Sungai Aek Baung

2.Irigasi : Tidak ada

3.Pertanian/Perkebunan : Tidak ada

4.Dermaga : Tidak ada

B.Prasarana Jalan dan Jembatan

1.Jalan : - Jalan Aek Hosik di Kelurahan Sipange , Kecamatan Tukka, terendam banjir dengan ketinggian air $\pm 30 - 120$ cm sepanjang Variatif ± 500 meter.

- Jalan Humala Tambunan di Kelurahan Hutabolon, Kecamatan Tukka, terendam banjir dengan ketinggian air $\pm 30 - 110$ cm sepanjang Variatif ± 600 meter.

- Jalan Lintas Sibolga – Padang Sidempuan di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, dan Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori terendam banjir dengan ketinggian air Variatif $\pm 30 - 80$ cm sepanjang ± 500 meter.

2.Jembatan : Tidak ada

C.Prasarana Pemukiman

1. Rumah : - ± 300 unit rumah warga di Kecamatan Tukka terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif 30 - 120 cm.

- ± 50 unit rumah warga di Kecamatan Badiri terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif 30 - 80 cm.

- ± 70 unit rumah warga di Kecamatan Pinangsori terkena dampak Banjir tergenang setinggi variatif 30 - 80 cm.

2. Sekolah : Tidak Ada

3. Tempat Ibadah : Tidak Ada

D. Prasarana Perkotaan

1. Air Bersih : Tidak ada

2. Jaringan Drainase : Tidak ada

■ Status : Air berangsur surut

2. Banjir

■ Tanggal : 2026-02-13

■ Provinsi : SUMATERA UTARA

■ Kota : KABUPATEN TAPANULI TENGAH

■ Kecamatan : TUKKA

■ Lokasi : Kel. Pasir Bidang, Kel. Sarudik, Kel. Pondok Batu (Kec. Sarudik), Kel. Lubuk Tukko (Kec. Pandan), Kel. Hutanabolon, Kel. Tukka, Kel. Pasar Tukka (Kec. Tukka), Kel. Padang Mesiang, Desa Kinali (Kec. Barus), Kel. Aek manis, Kel

■ Jalan : -

■ Kerusakan : • Sarana/Prasarana :

- Tanggul darurat Aek Sigala-gala, Kec. Tukka kembali jebol dan air sangat deras mengalir ke pemukiman warga

- Jembatan darurat yang dibangun pasca bencana putus terbawa arus sungai di dua lokasi desa yang menghubungkan desa Muara Sibuntuon dengan Desa Sibio-bio, Kec. Sibabangun

- Terjadi longsor di Nagatimbul Jalan Lobusingkam Kel. Nauli Kecamatan Sitahuis. Akses roda empat menuju desa tersebut tertutup longsor dan hanya bisa dilalui roda dua.

- Tanggul darurat Aek Sirahar di Desa Ujung Batu, Kec. Barus jebol disapu air sungai yang cukup deras.

- Jalan penghubung Gunung Payung – Simarlelan di Kelurahan Lumut kembali mengalami longsor.

- Akses jalan di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri menuju Dusun III dan Desa Pagaran Honas kembali tertutup material kayu akibat banjir.

- Jembatan Aramco di Desa Aloban dan Bair yang baru selesai dibangun TNI AD di Kecamatan Tapan Nauli hancur diterjang banjir deras. Dan akses antar desa tersebut putus kembali.

- Fasos/Fasum : (Masih menunggu data)

- Pertanian : (Masih menunggu data)

■ Status : Banjir Sudah surut (Jam 07.00 WIB, tanggal 12 Februari 2026)

3. Banjir

■ Tanggal : 2026-02-01

■ Provinsi : SUMATERA UTARA

■ Kota : KABUPATEN TAPANULI TENGAH

■ Kecamatan : KOLANG

■ Lokasi : Jalan Sibolga - Barus, Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

■ Jalan : -

■ Kerusakan : akses jalan menjadi tidak bisa dilewati

4. Banjir

23-07-2026 10:07:26