机械工程实验班专业课《设计与制造(2)》




零件机械加工装配 大作业布置

清华大学机械工程系 吴丹、刘磊 2024年春季学期

教学目的


学生以小组为单位,完成一个法兰装配组件制造问题的探究

- ■加深对制造基本原理和方法的理解,获得制造工程的实践经验
 - ✓ 掌握机械制造精度的基本概念与检测方法
 - ✔ 利用有限元或理论方法分析和预测装配精度
 - ✓ 掌握CAD/CAM集成化设计与数控加工的方法
 - ✓ 法兰零件装配工艺设计与操作(装配与测量工具使用)
- ■学以致用,培养和提高运用知识解决制造问题的能力



机械加工、装配和检测任务

- 1. 设计法兰零件
- 2. 数控加工法兰零件
- 3. 测量两法兰配合面的形位误差
- 4. 对法兰结构进行建模仿真,计算出保证装配法兰同轴度误差最小情况所需的螺栓扭矩(3~6Nm)及装配相位
- 5. 手动安装螺钉,完成法兰装配
- 6. 使用V形块和千分表测量同轴度,对 比预测结果,分析产生差异的原因



- ➤ 下法兰: 材料Q235,均布6个M6螺纹孔
- ▶ 上法兰: 材料铝合金,均布6个φ6.6通孔
- ▶ 上下法兰配合面都等分成六个不等高的环扇形区域,深度0.1~0.3mm,因此,存在六个装配相位

评价标准

▶ 零件设计与加工(20%):设计规范性、工艺合理性

▶ 理论分析(40%): 科学性、创新性、设计思路表达

▶ 装配过程(10%): 操作装配与测量工具的规范与熟练程度

▶ 装配结果(30%): 同轴度调整与测量结果、测量时间

位置点	上法兰E截面	上法兰F截面	上法兰P截面	上法兰Q截面
0°				
60°				
120°				
180°				
240°				
300°				

同轴度检测方法国家标准





图 7 1-被测工件; 2-指示器; 3-V形架

有限元分析与优化

- 1. 前处理(模型预处理、材料设置、约束设置、网格划分)
- 2. 载荷施加与求解(定义载荷信息、执行求解)
- 3. 后处理(生成并导出目标数据)
- 4. 高阶操作(Python语言的自动化仿真操作)


思考:

- ▶ 如何测同轴度?
- ▶ 预紧力与扭矩之间的对应关系?
- ▶ 如何处理装配前的间隙?
- ▶ 使用Python语言进行自动化操作?



零件设计与数控加工

- 1. 二维工程图设计
- 2. 数控加工工艺设计
 - ① 毛坯准备
 - ② 车削:外圆、内孔、端面
 - ③ 铣削:配合台阶面、槽
 - ④ 钻削:连接孔
- 3. 数控程序自动编制
- 4. 机床数控加工



组织方式

- 以小组为单位,分工与合作;每组人数不超过3人;
- 每周与老师交流讨论一次大作业进展;
- 按照进度计划,利用课外时间完成任务。

进度计划

- 第4周: 布置作业、组队、任务规划; 形位精度测量操作培训
- 第5周: 有限元仿真分析、形位精度测量操作练习
- 第6周: 有限元仿真培训、仿真分析
- 第7周:有限元仿真优化,完成零件图绘制
- 第8周: 大作业讨论、零件加工工艺设计与数控编程
- 第9周:零件数控加工
- 第10周: 法兰零件装配与精度测量及调整
- 第11周: 大作业讨论、法兰零件装配与精度测量及调整
- 第12周: 现场装配比赛、撰写大作业总结报告
- 第13周: 最终答辩

提交报告及要求

- 一套设计规范的零件图(第7周提交)
- 一份零件制造工艺路线设计说明书,应重点说明零件技术要求是如何通过制造工艺方法来达到的(第9周提交)
- 第8周和第11周大作业讨论PPT
- 一份大作业总结报告(最终提交)
 - ✓ 在小组报告中,应明确说明每个组员的贡献度:
 - ✓ 例如:组员甲45%,组员乙20%,组员丙35%;
 - ✓ 在小组报告中,应明确说明集中讨论的次数与具体时间;
 - ✓ 在个人报告中,应说明完成本人工作每周投入的时间。