SATIN ALMA VE ÜRETİM İÇİN

KAYNAK BİTTİ. PARÇA NEDEN HÂLÂ BİTMEDİ?

Kaynaklı yapı ile montaj ayrı yerlerde yapıldığında aradaki boşlukta oluşan maliyet.

BU DOKÜMANDA

01 Montaj hattında ortaya çıkan 4 sorun

02 Tork kaydı, lazer hizalama, fonksiyon kontrolü

03 Tek sözleşme, tek termin, tek sorumlu

İKİ TEDARİKÇİ ARASINDAKİ BOŞLUK

KAYNAK BİR YERDE, MONTAJ BAŞKA YERDE

? Delik eksenleri kaydıysa delik montajda yerinde büyütülür

? Cıvatanın hangi torkla sıkıldığı yazılmaz

? Hareketli parça ilk kez müşterinin hattında denenir

? Sorun çıkınca kaynakçı montajı, montajcı kaynağı işaret eder

TEKLİFTE GÖRÜNMEYEN

HEPSİ TOPLAM MALİYETE DÖNER

MONTAJ HATTI

Bekleyen ve yerinde düzeltilen parça

SAHA

Kaydı olmayan bağlantıların güvenilirliği

İLETİŞİM

İki tedarikçi, iki farklı cevap

MALİYET

Birim fiyatta görünmeyen saatler

ARMAWELD'DE MONTAJ

AYNI İŞ EMRİ, AYNI SERİ NUMARASI

1

FİKSTÜRDE BİRLEŞTİRME

Parçalar tanımlı konumda birleştirilir.

2

BAĞLANTI VE TORK KAYDI

ISO 898-1'e göre 8.8 / 10.9 sınıfı cıvatalar; sıkma torku dijital kayıtta.

3

HİZALAMA VE FONKSİYON

Lazerle hizalama; sevkten önce fonksiyon kontrolü.

4

DOSYA

Hepsi parçanın seri numarası altındaki dosyaya girer.

KAYNAKLI YAPI VE MONTAJI: TEK SÖZLEŞME, TEK TERMİN, TEK SORUMLU.

ARMAWELD'DE

→ Teknik resimden itibaren 48 saatte, kaynak yöntemi ve NDT planı dahil teklif.

→ Her projede NDA.

Kaynaklı ve montajlı alt gruplarınız için bir sonraki teknik resminizi bize gönderin.