MÜHENDİSLİK VE ÜRETİM İÇİN

DİKİŞ HANGİ TARAFA?

Kaynak sembolündeki kesik çizginin anlamı ve iki farklı çizim sisteminin yarattığı risk.

BU DOKÜMANDA

01 Sembolün dört parçası

02 ISO 2553'te iki sistem, iki okuma

03 Yanlış tarafa kaynatılan dikişin maliyeti

ÖRNEK

BİR KÖŞE KAYNAĞI SEMBOLÜ

Çizimdeki sembolün tarifi:

1 Ok birleşimi gösteriyor

2 Okun ucunda düz bir referans çizgisi var

3 Hemen altında kesik bir çizgi var

4 Köşe kaynağı sembolü kesik çizginin üzerinde

ISO 2553

İKİ SİSTEM, İKİ OKUMA

SİSTEM A

Düz referans çizgisi + kesik tanımlama çizgisi

Sembol düz çizgide → okun tarafı

Sembol kesik çizgide → karşı taraf

SİSTEM B

Tek referans çizgisi

AWS yaklaşımına dayanır

Taraf: sembol çizginin altında mı, üstünde mi

İki sistem aynı çizimde karıştırılmamalı; hangisinin kullanıldığı çizimde belirtilmelidir.

OKUMA

DİKİŞ KARŞI TARAFTA.

> **Sistem A'da sembol kesik çizginin üzerinde: dikiş, okun gösterdiği tarafın arkasındadır.**

Yanlış tarafa kaynatılmış dikiş çoğu zaman yeniden imalat demektir: sökme, yeniden hazırlık, yeniden kaynak, yeniden muayene.

ATÖLYEYE YORUMA AÇIK SEMBOL DEĞİL, TANIMLI İŞ EMRİ İNER.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri mühendis onayından geçer.

→ Teknik resim incelenir, WPS seçilir, iş emri açılır.

Çizimlerinizde hangi sembol sistemi kullanılıyor ve çizimde yazıyor mu?