ÜRETİM VE SATIN ALMA İÇİN

1 MM FAZLA ARALIK, %7 FAZLA KAYNAK

Treyler şasisinde kaynak ağzı ölçüsünün süreye, maliyete ve ölçüye etkisi.

BU DOKÜMANDA

01 Kesit alanı nasıl büyür

02 Küçük sapmanın tablo halinde etkisi

03 Teklifte görünmeyen dört kalem

HESAP

KESİT ALANI NASIL BÜYÜR?

T	Sac kalınlığı
A	Kaynak ağzı açısı
G	Kök aralığı

$$A \approx t^2 \cdot \tan(\alpha/2) + g \cdot t$$

BASİTLEŞTİRİLMİŞ: KÖK YÜZEYİ VE TAŞKINLIK İHMAL EDİLDİ

DÖRT SENARYO · T = 20 MM

KÜÇÜK SAPMA, BÜYÜK FARK

AĞIZ · ARALIK	KESİT ALANI	FARK
60° · 2 mm	≈ 271 mm²	Referans
60° · 3 mm	≈ 291 mm²	+ %7
60° · 4 mm	≈ 311 mm²	+ %15
70° · 2 mm	≈ 320 mm²	+ %18

AYNI YIĞMA HIZINDA ARK SÜRESİ KESİT ALANIYLA BİRLİKTE ARTAR

FAZLA METAL NEREYE GİDER?

GÖRÜNMEYEN DÖRT KALEM

01 Daha uzun ark süresi → termin

02 Daha fazla tel ve gaz → metre başına maliyet

03 Daha fazla ısı ve çekme → distorsiyon ve ölçü riski

04 Hesaplanmamış saatler → teklif ile gerçek arasındaki fark

AĞIZ GEOMETRİSİ GÖZ KARARI DEĞİLDİR.

ARMAWELD'DE

→ Kaynak ağzı onaylı WPS'te tanımlanır.

→ Kesim denetlenen partnerde ArmaWeld şartnamesiyle yapılır.

→ Parça kaynağa girmeden önce kontrol edilir.

Sizin hattınızda kök aralığı kaynaktan önce ölçülüyor mu?