KALİTE VE ÜRETİM EKİPLERİ İÇİN

GÖZENEK BİR HATA DEĞİL, BİR BELİRTİ

Vinç komponentlerinde gözeneğin iki ana sebep grubu ve kalıcı çözüm.

BU DOKÜMANDA

01 Kaynak metalinde hapsolan gaz

02 İki ana sebep grubu

03 Tamirle değil, kök nedenle kapatmak

TANIM

HAPSOLAN GAZ

Gözenek, kaynak metali katılaşırken içinde hapsolan gazdır. Gaz iki yoldan gelir: koruma bozulduğunda havadan ya da yüzeydeki ve teldeki kirlenmeden.

> **Taşla, yeniden kaynat, tekrar muayene et. Dikiş geçer. Ertesi hafta aynı bulgu başka bir parçada çıkar.**

SEBEPLER

İKİ ANA GRUP

GAZ KORUMASI

- Cereyan
- Gaz hattında kaçak
- Yanlış debi, türbülans
- Hasarlı veya tıkalı nozul

KİRLENME

- Yağ, gres, pas
- Nem
- Ağızda boya veya astar
- Kirli tel

KAYNAK: TWI · POROSİTY

NASIL KAPANIR?

TAMİRLE DEĞİL, KÖK NEDENLE

01 Aynı istasyonda mı? → cereyan, gaz hattı, nozul

02 Aynı malzeme partisinde mi? → yüzey durumu

03 Aynı tel makarasında mı? → sarf ve depolama

04 Aksiyon kayda girer, tekrarı izlenir

HATALAR SAKLANMAZ.

ARMAWELD'DE

→ Beş NDT yöntemi bünyede; bulgu dikiş henüz yeniyken yakalanır.

→ Uygunsuzluklar kök neden analiziyle kapatılır.

Sizin hattınızda gözeneğin en sık sebebi hangisi?