SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN

İKİNCİ TEDARİKÇİ KRİZ GÜNÜ ARANMAZ

İş makinelerinde ikinci kaynağı NDA'dan seriye beş adımda kurmak.

BU DOKÜMANDA

01 NDA'dan seriye beş adım

02 Yedek değil, karşılaştırılabilir kaynak

03 Kriz anı ile planlı geçiş arasındaki fark

BEŞ ADIM

NDA'DAN SERİYE

1

NDA

Çizim paylaşılmadan önce.

2

ÇİZİM İNCELEMESİ VE TEKLİF

Fiyat, kaynak yöntemi, malzeme, WPS ve NDT planı.

3

İLK PARÇA

Baştan sona ölçülür; rapor ve dosyasıyla.

4

PİLOT PARTİ

Seri koşullarında, aynı WPS ve dosya yapısı.

5

SERİ

İlk parça raporu referans; durum ve belgeler takip edilebilir.

KAZANÇ

YEDEK DEĞİL, KARŞILAŞTIRILABİLİR

SATIN ALMA

Fiyat pazarlığı ve teslim güvencesi güçlenir.

KALİTE

Tek tedarikçi riski düşer.

ÜRETİM

Kapasite esnekliği kazanılır.

MÜHENDİSLİK

Çizim ikinci bir gözle okunur.

NE ZAMAN?

SAKİN BİR DÖNEMDE

KRİZ ANINDA

Seçenek yok

Hızlı ve kayıtsız geçiş

İlk partide sürpriz

PLANLI GEÇİŞTE

İlk parça raporu

Pilot parti

Ölçülebilir karşılaştırma

İLK ADIM: NDA.

ARMAWELD'DE

→ Her projeye NDA ile başlıyoruz.

→ Teknik resimden itibaren 48 saatte WPS ve NDT planı dahil teklif.

→ Minimum sipariş adedi yok; ilk parçadan seriye aynı dosya ve portal.

2027 ikinci kaynak planınızda kaynaklı alt montajlar varsa, çiziminizi gönderin.