SATIN ALMA VE KALİTE İÇİN

MALZEME SERTİFİKASI VAR. AMA HANGİSİ?

EN 10204'teki dört belge türü ve 3.1 sertifikasını gerçekten değerli yapan tek şart.

BU DOKÜMANDA

01 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: hangisi neyi kanıtlar

02 Döküm numarası eşleşmesi neden şart

03 Bir saha arızasında ilk sorulan soru

EN 10204

DÖRT BELGE, DÖRT GÜVEN SEVİYESİ

TİP	NE İÇERİR	KİM ONAYLAR
2.1	Siparişe uygunluk beyanı; test sonucu yok	Üretici
2.2	Test sonuçları; genel (spesifik olmayan) muayeneden	Üretici
3.1	Teslim edilen üründe spesifik muayene sonuçları	Üreticinin üretimden bağımsız yetkili temsilcisi
3.2	3.1 gibi; ek bağımsız onayla	Üretici temsilcisi + alıcı temsilcisi veya mevzuat yetkilisi

3.1'İN ŞARTI

DÖKÜM NUMARASI EŞLEŞMELİ

1 **SERTİFİKA**
Heat no: belgede yazılı.

2 **SAC**
Aynı heat no sac üzerinde.

3 **PARÇA**
Kesilen parça numarayı taşır.

> **Eşleşmeyen bir 3.1, başka bir sacın belgesidir.**

DENETİMDE

“BU PARÇA HANGİ MALZEMEDEN?”

Saha arızasında ya da müşteri denetiminde ilk sorulan sorulardan biri budur.

> **Cevap bir belge türüne değil, parçadan sertifikaya uzanan kesintisiz bir kayda dayanır.**

SERTİFİKA PARÇAYLA EŞLEŞİR, DOSYADA DURUR.

ARMAWELD'DE

→ Malzeme girişte heat numarası ve EN 10204 3.1 sertifikasıyla kontrol edilir, işaretlenir.

→ Her parça bu numarayı seri numarasıyla birlikte taşır.

→ Sertifika dosyada ve müşteri portalında imzalı PDF.

Yarın: Bir kaynak prosedürü nasıl “onaylı” hale gelir?