Laporan No. 26312/FNBPAQ Tanggal: 20 Juni 2023



Kantor Penerbit:
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520
Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

## LAPORAN HASIL UJI

Sampel di kirim oleh klien dengan informasi sebagai berikut :

APLIKAN / PEMOHON

: PT. ATAP TEDUH LESTARI

ALAMAT

JL. GATOT SUBROTO KAV. 53, JDC BUSNIESS CENTER LT. 6 PETAMBURAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

DKI JAKARTA

STANDAR

: SNI 8454:2017

JENIS PENGUJIAN

- PERUBAHAN DIMENSI AKIBAT PENGARUH PANAS

- KETAHANAN IMPAK PROFIL

- SIFAT TAMPAK SETELAH DIPAPARKAN PADA SUHU 150 °C

- KETAHANAN SUDUT LASAN DAN SAMBUNGAN-T LASAN PROFIL UTAMA

LOKASI PENGUJIAN

: Laboratorium PT. SUCOFINDO

NAMA CONTOH

: JENDELA UPVC

MEREK

: LESTARI JENDELA

KODE TIPE / MODEL

: JENDELA JUNGKIT 1 DAUN KACA (TWG1)

CONTOH DITERIMA

: 26 Mei 2023

CONTOH DIUJI

: 26 Mei - 16 Juni 2023

KETERANGAN

Laporan ini bukan Sertifikat Produk

Hasil pengujian memenuhi persyaratan standar

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Hasil uji ini hanya terkait dengan contoh uji yang diserahkan saat itu saja dan laporan / sertifikat hasil uji tidak dapat di reproduksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks penuh dengan persetujuan tertulis sebelum nya dari laboratorium sucofindo Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id

Sub Bagian Teknik

SUCCEIND

Fandi Fermadi

CBT38012000233823-002



SC1-2007A

Lampiran Laporan No. 26312/FNBPAQ Tanggal: 20 Juni 2023

Halaman 1 dari 4



Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

## LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI

SNI 8454:2017
PROFIL POLIVINIL KLORIDA TIDAK TERPLASTISASI (PVC-U)
UNTUK PABRIKASI KUSEN, JENDELA DAN PINTU

No. Referensi Laporan

26312/FNBPAQ

Penguji (+ tandatangan)

Hendri Sukrisno

Diverifikasi oleh (+ tandatangan)

Ali Imron

Disetujui oleh (+ tandatangan)

Fandi Fermadi

Tanggal disetujui

20 Juni 2023

Laboratorium Penguji

Laboratorium PT. Sucofindo

Alamat

Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 - Cibitung Bekasi 17520

Lokasi Pengujian/Prosedur

s.d.a

Nama Pelanggan

PT. ATAP TEDUH LESTARI

Alamat

JL. GATOT SUBROTO KAV. 53, JDC BUSNIESS CENTER

LT. 6 PETAMBURAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

DKI JAKARTA

Spesifikasi Pengujian:

Standar

SNI 8454:2017

Prosedur Pengujian

SNI 8454:2017

Metode Selain Standar

TB

**Deskripsi Contoh** 

Nama Contoh

: JENDELA UPVC

Merek

LESTARI JENDELA

Kode Tipe/Model

JENDELA JUNGKIT 1 DAUN KACA (TWG1)

Keterangan

Pengujian tidak berlaku pada contoh

TB(Tidak berlaku)

Contoh pengujian memenuhi persyaratan

L(Lulus)

Contoh pengujian tidak memenuhi persyaratan

G(Gagal)

SC1-2007P

Lampiran Laporan No. 26312/FNBPAQ Tanggal: 20 Juni 2023

Halaman 2 dari 4



Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

## LAPORAN HASIL UJI

Klausul	Syar	rat-syarat Pengujian	Hasil – Catatan	Keputusan
4	Klasifikasi profil utama			- E-2
4.1	Klasifikasi menurut ketahanan impak dengan beban jatuh Tidak rusak			L
		ak dengan beban jatuh pada suhu -10 diklasifikasikan menurut tabel 1	Kelas II	L
4.2	Klasifikasi menurut ketebalan dinding luar			ТВ
	diklasifikasikan sesu menunjukan area da	dinding luar, profil utama harus uai dengan tabel 2. Gambar 3 ri dua profil tifikal dimana ketebalan nemenuhi persyaratan yang diberikan		ТВ
5	Persyaratan			9-0
5.1	Persyaratan Material			L
5.2	Persyaratan tampak/t	ampilan		ТВ
5.3	Persyaratan dimensi dan berat			ТВ
5.4	Syarat mutu		Total Victory Decree	L L
	Jenis pengujian	Persyaratan		
1.	Perubahan dimensi akibat pengaruh panas	a. Profil utama		
		Perubahan dimensi akibat pengaruh panas (RR) dari dua permukaan tampak terbesar yang berlawanan adalah ≤ 2,0 %	1.4%	L
		Untuk tiap contoh uji, perbedaan nilai R, dinyatakan dalam persentase, antar perbedaan permukaan tampak harus ≤ 0,4	0.3%	L
		Nilai <i>R</i> R untuk tiap contoh uji harus ≤ 3,0 %	1.9%	L
		Untuk manik kaca yang dipakai di bagian luar, batas perubahan panas adalah 2 %	-	ТВ
2.	Ketahanan impak profil utama dengan beban jatuh	dari 10 (sepuluh) contoh uji, tidak lebih dari satu contoh uji menunjukkan yang pecah pada permukaan tampak luar yang diuji		The State
		(klasifikasi harus tepat);	Tidak pecah	L
		Untuk profil ko-ekstrusi, pengelupasan lapisan ko-ekstrusi merupakan suatu kegagalan;	Tidak ada pengelupan dari lapisan	L
		Profil kelas 0 menurut Tabel 1, tidak dilakukan uji impak dengan beban jatuh.	Kelas II	L



SUCOFINDO

Lampiran Laporan No. 26312/FNBPAQ

Tanggal: 20 Juni 2023

Halaman 3 dari 4



Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

Klausul	Syarat-syarat Pengujian		Hasil - Catatan	Keputusan
3.	Kondisi tampak setelah dipanaskan pada suhu 150 °C	profil harus tidak ada cacat (tidak retak);	tidak ada cacat dan tidak retak	L
		Untuk profil ko-ekstrusi, pengelupasan dari lapisan ko- ekstrusi dianggap sebagai suatu kegagalan.	Tidak ada pengelupan dari lapisan	L
4.	Ketahanan impak Charpy profil utama	Lihat Tabel 7		ТВ
5.	Ketahanan sudut lasan dan sambungan-T lasan profil utama	Kuat tarik : 4.500–8.700 psi (31 – 60 N/mm2)	31.69 N/mm²	was turned

SUCOFINOD

Lampiran Laporan No. 26312/FNBPAQ Tanggal: 20 Juni 2023

Halaman 4 dari 4



SUCOFINDO

Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

Detail	JENDELA JUNGKIT 1 DAUN KACA (TWG1)		
Posisi :			
□ Depan			
Belakang			
☐ Kanan			
☐ Kiri			
□Atas			
Bawah			
	/ADV /ADV		



SC1-2007P