

REPORTE TINTAS PENETRANTES

Código: SW-GT-F 005

Versión: 01

Fecha: 10/03/2017

INFORMACIÓN GENERAL

N° REPORTE	SW-GT-PT-R-2079	FECHA DE EJECUCIÓN	15/08/2024	FECHA DE REPORTE:	23/08/2024
CLIENTE	CORTEVA	LUGAR DE INSPECCIÓN	PLANTA CORTEVA SOLEDAD/ATLÁNTICO		
EQUIPO A INSPECCIONAR	CALDERA COLMAQUINAS	SISTEMA O PLANTA	UTILIDADES		
IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTO EXAMINADO	Manhole posterior y sector de la pared de choque de gases aledaño al Manhole	LONGITUD EXAMINADA	---		
PROCEDIMIENTO	SW-GT-P-004	CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASME SEC. VIII DIV. 1.		

MATERIALES UTILIZADOS EN LA EXAMINACIÓN

MATERIAL UTILIZADO	FABRICANTE	TIPO DE CLASIFICACIÓN
PENETRANTE (SKL-WP2-AEREOSOL)	MAGNAFLUX - LATA N° 04458, VENCE MAY 2025	2A
EMULSIFICANTE	NA	NA
LIMPIADOR/REMOVEDOR (SKC-S AEREOSOL)	NA	NA
REVELADOR (SKD-S2)	MAGNAFLUX, LATA N° 00507, VENCE SEP 2025	S2

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

LIMPIEZA		PENETRANTE			REVELADOR	
MANUAL	X	VISIBLE LUZ DIA	X		POLVO SECO	X
MECÁNICA	---	FLUORESCENTE	---		HUMEDO NO ACUOSO	---
SOLVENTE	---	EN BASE	ACEITE	AGUA	SOLUCIÓN ACUOSA	---

VARIABLES PARA LA INSPECCIÓN

ACTIVIDAD	DURACIÓN	MÉTODO DE APLICACIÓN	TEMPERATURA	ILUMINACIÓN
LIMPIEZA	15 min	AEROSOL-TRAPO	35°C	NATURAL
PENETRANTE	15 min	AEROSOL	35°C	NATURAL
LIMPIEZA	15 min	AEROSOL-WYPALL	35°C	NATURAL
REVELADOR	15 min	AEROSOL	35°C	NATURAL

IDENTIFICACION DE ELEMENTO A EXAMINAR POR PT




FOTO 1. Manhole y sector aledaño a pared de choque de combustión inspeccionado

APLICACIÓN DE PENETRANTE



FOTO 2. Aplicación de penetrante en manhole posterior y sector aledaño a pared de choque de gases de combustión.

APLICACIÓN DE REVELADOR




FOTO 3. Aplicacion de revelador se detectaron cuatro indicaciones.



FOTO 4. Indicacion (B) alargada tipo grieta.



FOTO 5. Indicacion (A) redondeada tipo poro.



FOTO 6. Indicacion (C) redondeada tipo poro.



FOTO 7. Indicacion (D) redondeada tipo poro.

ELIMINACIÓN DE INDICACIÓN B POR MEDIO DE DESBASTE



FOTO 8. Aplicacion de penetrante en area donde se encontraba la indicacion B.



FOTO 9. Aplicación de revelador en area donde se encontraba la indicacion B. No se evidencian indicaciones.

RESULTADOS

MANHOLE POSTERIOR CALDERA COLMAQUINAS

NÚMERO DE JUNTA O ELEMENTO	ESTAMPE DEL SOLDADOR	ESPESOR	TIPO DE INDICACIÓN	CARACTERIZACIÓN	RESULTADO DE EVALUACIÓN	
					ACEPTADO	RECHAZADO
INDICACIÓN A	NA	NA	REDONDEADA	PORO	---	X
INDICACIÓN B	NA	NA	ALARGADA	FISURA	---	X
INDICACIÓN C	NA	NA	REDONDEADA	PORO	---	X
INDICACIÓN D	NA	NA	REDONDEADA	PORO	---	X

DESBASTE INDICACIÓN B

INDICACIÓN B	NA	NA	---	---	X	---
--------------	----	----	-----	-----	---	-----

OBSERVACIONES

Se realizó examinación por líquidos penetrantes visibles en manhole posterior y sector de la pared de choque de gases aledaño al manhole, durante la examinación se evidenciaron cuatro (4) indicaciones relevantes (ver foto 3). Se elimino la indicación (B) alargada tipo grieta por medio de desbaste y posteriormente se realizó líquidos penetrantes en el área, no se evidenciaron indicaciones.

ELABORÓ EXAMINADOR PT NIVEL II		REVISÓ DIRECTOR TÉCNICO		APROBÓ POR PARTE DEL CLIENTE	
Nombre	ING. RONALD PERTUZ	Nombre	Ing. Carlos A Ortiz Ospino	Nombre	
Firma		Firma		Firma	