
خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

أسئلة سنوات منوعة

مشاغل هندسية





في الوضع العمودي, يستخدم اللحام من الاعلى الى الاسفل للحام

Select one:

- a. جميع سماكات الصفائح الرقيقة
- b. لا شيء مما ذكر
- c. الصفائح الرقيقة ذات سمك اقل من 5 ملم
- d. الصفائح الرقيقة ذات سمك اكبر من 6 ملم

عدد اطراف الابريزالاحادي المستخدم مع احمال كالتلفاز

Select one:

- 1
- 3
- 2
- 5



قيمة الضغط الخارج من إسطوانة الأستلين أثناء عملية اللحام

Select one:

- 0.25bar
- 0.35bar
- 2.5bar
- 2.2bar



من أسباب التحفير في المعادن في اللحام الكهربائي

Select one:

- قيمة التيار عالية
- قيمة التيار قليلة
- عدم ملائمة سلك اللحام للمعدن
- قيمة التيار عالية او قيمة التيار قليلة

اللهب المكربن يحتوي على نسبة أوكسجين أعلى من الأستالين

Select one:

- True
- False

تكون قيمة عنصر الحماية في العداد ذو الثلاثة اطوار المستخدم في المصانع

Select one:

- 60A
- 100A
- 80A
- 50A



تكون عدد الخطوط الدلخلة لعداد ثلاثي الاطوار

اخترأحد الخيارات

- خط واحد
- 4 خطوط
- 5 خطوط
- 3 خطوط



وظيفة الملف الخانق في مصابيح الفلورسنت

اخترأحد الخيارات

- خنق التيار والفولتية
- اعطاء شعلة
- خنق التيار واعطاء شعلة
- خنق القولتية واعطاء شعلة



تعتمد قيمة ضغط إسطوانة الأستالين على كمية الأستالين بها وتكون نسبتة

اخترأحد الخيارات

- 50%
- 25%
- 35%
- 45%



نتغلب على عدم مطابقة سلك اللحام للمعدن المراد لحامه بزيادة قيمة التيار

Select one:

- True
- False

يكون عدد ملفات الجهد في عداد احادي الطور

اخترأحد الخيارات

- ملف واحد للجهد
- ملفان للجهد
- ملفان للتيار
- 3ملفات للجهد



يكزن الجهد في الابريز الثلاثي

اخترأحد الخيارات

- 350v-400v
- 220v
- 250v-350v
- 400v



يتحمل العداد الاحادي الطور في المنازل لقياس تيار بقيمة

اخترأحد الخيارات

- 20-50A
- 10-40A
- 10-50A
- 20-40A



أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

Select one:

- 500°
- 100°
- 1000°
- 1500°



المشعل عبارة عن

Select one:

- a. انبوبة نحاسية معوجة من الامام
- b. جهاز يستخدم لخلط غازات لحام الاكسي استيلين
- c. اداة تستخدم لمنع رجوع الشعلة
- d. اداة تستخدم لخفض ضغط الغاز