## MSDS 작업공정별 관리요령

제품명	용접재료(스테인리스강 용접재료)
	신호어 기 험
유해성·물리적 위험성 (건강 및 환경)	<ul> <li>▶ 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음</li> <li>▶ 암을 일으킬 것으로 의심됨</li> <li>▶ 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음</li> <li>▶ 장기에 손상을 일으킬 수 있음</li> <li>▶ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬</li> <li>▶ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음</li> </ul>
안전 및 보건 상 취급주의 사항	<ul> <li>▶ 흡입가능한 물질의 흡입을 피하시고, 취급 후에는 노출부위를 철저히 씻으시고, 사용시 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시고, 작업장 밖으로 오염된 작업복을 반출하지 마시고, 적절한 보호구를 착용하시오</li> <li>▶ 잠금장치를 하여 저장하시오</li> <li>▶ 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오</li> </ul>
적절한 보호구	보안면 안전장갑 방진마스크 보안경 안전복
	노출되는 물질의 성상에 따라 산업안전보건공단 인증을 받은 보호구를 사용하시길 바랍니다.
응급조치 요령	<ul> <li>▶ 119에 연락 한다.</li> <li>▶ 노출에 대한 영향이 늦게 나타날 수 있다.</li> <li>▶ 물질에 노출된 피부와 눈은 흐르는 물에 20분 이상 씻어준다.</li> <li>▶ 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피한다.</li> <li>▶ 비눗물로 샤워하여 씻어낸다.</li> <li>▶ 사소한 피부접촉이라도 물질이 다른부위로 퍼지지 않도록 조심한다.</li> <li>▶ 안전한 진행이 어려운 경우 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다.</li> <li>▶ 약 10분정도 신선한 공기를 쐬면 노출에의한 영향은 감소한다.</li> <li>▶ 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리한다.</li> <li>▶ 의료진에게 사고물질의 특성을 알려 적절한 보호조치를 취한다.</li> <li>▶ 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다.</li> <li>▶ 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다.</li> <li>▶ 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다.</li> </ul>
폭발 · 화재 시 대처방법	<ul> <li>▶ 대형 / 소형 화재: 분무주수, 무상주수 또는 일반포말을 사용한다.</li> <li>▶ 대형화재: 안전하게 진행할 수 있다면 손상되지 않은 용기를 화재지역으로부터 멀리 옮긴다.</li> <li>▶ 대형화재: 화재진압에 사용된 물은 추후처리를 위해 제방을 쌓아 가두어 유출물질이 흩어지지 않도록 한다.</li> <li>▶ 물질자체 또는 연소생성물의 흡입은 피한다.</li> <li>▶ 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 모래, 흙, 분무주수 또는 일반포말을 사용한다.</li> <li>▶ 화재진압복은 열보호기능은 제공하나 화학적 보호효과는 제한적이다.</li> </ul>
누출 사고 시 대처방법	<ul> <li>▶ 가연성 물질은 유출물과 가까이 두지 않는다.</li> <li>▶ 모든 점화원을 제거한다.</li> <li>▶ 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지해야 한다.</li> <li>▶ 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 한다.</li> <li>▶ 위험하지 않다면 누출을 차단한다.</li> <li>▶ 유출과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.</li> <li>▶ 질석이나 모래같은 불연성 물질에 유출물질을 흡수 시키고, 추후처리를 위해 용기에 담는다.</li> </ul>

## ▶ 추후처리를 위해 액체유출물 전방에 제방을 쌓는다.

**SEJUNG** 

상세한 내용은 MSDS원본을 참조하시길 바랍니다.