三、表面處理

更细微原生粒子赋予碳黑更大的比表面積，同時增加分散難度，一般通過表面處理可调整碳黑潤濕性和改善分散性。

表面處理的程度一般以揮發分來表示

揮發分：碳黑表面吸附的含氧官能基團（羧基、醌基、内酯基和羟基等）這些基團的含量代表碳黑的表面化学性質，反映了碳黑的表面物理性能、電化學性能和應用性能。它與 PH 值有關。

PH 值：

是代表碳黑的酸鹼性。一般爐法碳黑均呈碱性（PH>7)。只有經過後處理碳黑其 PH 值在 3--5 之间。

挥發份含量可判断表面官能基團的多寡程度，也可測得碳黑的極性