

APPROCHE PROCESSUS

SOMMAIRE :

1. Généralités
2. Identification des processus
3. Analyse des processus

PARTIE 1 – GENERALITES

Approche processus :

- = « Manière d'envisager le management de l'entreprise en s'appuyant sur les processus et leurs interactions »
- Approche systémique qui permet :




- Principe : Décomposition des activités étape par étape pour en étudier le **fonctionnement** et leurs **interactions**
- La modalisation facilite le management
- Approche à mettre en relation avec l'**approche système**, qui prend en compte l'ensemble des processus et s'assure de leur cohérence


Processus :

- Ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté → Création de VA

A maîtriser pour chaque processus :



3 types de processus :



- Les processus de pilotage contribuent :
 - A la détermination de la stratégie d'entreprise
 - Au déploiement des objectifs dans l'organisation
- Les processus de réalisation transforment la demande des clients en produits ou services qui satisfont sa demande
- Les processus supports contribuent au bon déroulement des autres processus, en leur fournissant les ressources nécessaires


Intérêts du mix avec l'approche risque :

- Processus identifiés pour une meilleure analyse de risques
- Meilleure définition des objectifs des processus
- Prise en compte collective du risque (interactions)
- Clients de chaque processus rassurés
- Meilleure crédibilité au regard des clients

PARTIE 2 – IDENTIFICATION DES PROCESSUS

Méthode :


1. Borner les processus (début/fin)
2. Découper chaque processus en éléments de base, tâche par tâche
3. Pour chaque tâche, identifier le SIPOC :




4. Identifier pour chaque étape les points critiques à maîtriser

Exemples de fiche-processus :

Fiche-processus :




Exemple de cartographie des processus :



Pièges à éviter :

- Confondre cartographie et organigramme
- Etre trop généraliste ou trop dans le détail
- Confondre processus et procédure :



PARTIE 3 – ANALYSE DES PROCESSUS

Processus à analyser en priorité :

- Ceux à forte VA
- Ceux à forts dysfonctionnement
- Si insatisfactions clients ou nouvelles attentes
- Si nouveaux outils informatiques
- ...

Méthode simple :

Criticité = Fréquence x Importance x Maîtrise

Note	IMPORTANCE					
1 Faible	Pas d'impact sur le système de management QE et la satisfaction client					
2 Moyenne	Dysfonctionnement interne sans impact sur la satisfaction client					
3 Elevée	Non-respect d'une exigence normative sans impact sur la satisfaction client					
4 Très élevée	Dysfonctionnement interne avec impact sur la satisfaction client					

Note	FREQUENCE					
1 Rare	< 1 fois par an					
2 Occasionnel	Trimestriel à annuel					
3 Fréquent	Hebdomadaire à mensuel					
4 Très fréquent	> 1 fois par semaine					

Note	NIVEAU DE MAITRISE					
1 Optimale	Prodédures existantes	ET	Personnel compétent	ET	Moyens techniques appropriés	ET Surveillance mise en oeuvre
2 Bonne	Seulement 3 des 4 conditions citées au 1 sont réunies					
3 Moyenne	Seulement 2 des 4 conditions citées au 1 sont réunies					
4 Inexistante	Au mieux une seule des conditions citées au 1					

AMDEC = Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et Criticités

- Equivalent français de la méthode d'origine FMEA : Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis
- Peut s'appliquer à tous les systèmes risquant de ne pas tenir les objectifs de fiabilité, maintenabilité, qualité du produit fabriqué et/ou de sécurité


Finalités de l'AMDEC :

- **Identifier et traiter les causes potentielles de défauts et de défaillance**
 - **Vérifier les performances d'un système avant de le mettre en œuvre : analyse exercée aux étapes de la conception et de l'industrialisation avant qu'ils ne surviennent**
 - **Eviter les défaillances qui ne pourraient plus être éliminées lors des contrôles à postériori en production (matières, tolérances, modes de fabrication, etc.)**
- ➔ **Fait ressortir les ACTIONS CORRECTIVES à mettre en œuvre** : Plan de fiabilisation, de surveillance, de contrôle qualité, de maintenance préventive, de sécurisation...

Participants :

Participants-type	Données d'entrée
Indus/ Méthodes	Plan produit et composants Dossier machine
Production	Historique des pannes Dossier de maintenance Liste des pièces détachées
Qualité	Synoptique de contrôle et de production Historique qualité (client et production)
Bureau d'études	CdC fonctionnel
	...

Inventaire des défaillances :



Cotation des défaillances :

Criticité = Gravité x Détection x Occurrence

