

TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

SOMMAIRE :

1. Non-conformités
2. Maîtrise des NC
3. Traitement des NC

PARTIE 1 – LES NON-CONFORMITES

Définition d'une non-conformité :

- Ecart, dysfonctionnement
- Insatisfaction par rapport aux exigences, aux procédures
- Défaillance

La non-conformité a des impacts sur :

- La réalisation du produit
- Le déroulement de la prestation
- La performance

Définition AFNOR : « Non-satisfaction d'une exigence (besoin ou attente formulé) »

La gestion des non-conformités est une obligation selon l'ISO 9001.

Modes de détection :

- Dans le cadre du déroulement d'une activité
- Dans le cadre d'un audit, externe ou interne
- A travers les réclamations clients
- Lors de l'analyse des résultats

PARTIE 2 – MAÎTRISE DES NON-CONFORMITES

La maîtrise des non-conformités est basée sur :

- L'identification des éléments non-conformes
- La mise en quarantaine des produits non-conformes
- Le traitement de la non-conformité
- La prévention des non-conformités similaires


Après tri, les éléments non conformes peuvent être :



Documents rattachés :

- Formulaire de non-conformité
- Fiche d'action corrective

À réception de la fiche de non-conformité (NC), le responsable qualité va :




PARTIE 3 – TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

- Doit être formalisée → Procédure
- Détection à documenter → Fiche de non-conformités

Nécessite :

- Une analyse des causes
- Un plan d'action
- L'évaluation de l'efficacité du plan d'action avant sa clôture

Les 5 étapes de traitement d'une non-conformité :



Etape 1 – Détection :

Contenu de la fiche de non-conformité:

Description de la NC	Description du problème
Produit ou service concerné	Référence, quantités, éléments ...
Documents de référence	- Documents techniques ou contractuels - Procédures qui n'ont pas été respectées
Corrections immédiates	Permettant de résoudre momentanément le problème (maintien du service)
Première analyse des causes de la NC	Pour s'assurer du non-renouvellement de la NC (conformité des stocks...)

Etape 2 : Actions curatives :

= Solutions temporaires qui ont 2 objectifs :

- Résoudre le problème rapidement
- Limiter les effets indésirables

➔ Action à attribuer pour que celle-ci soit bien effectuée et suivie

Cas de la réclamation client :


- ➔ Apporter une solution
- ➔ Remplacer un produit
- ➔ Relivrer
- ➔ Dédommager
- ➔ ...

Etape 3 – Analyse des causes :


Objectif : trouver la source du problème initial, pour mieux comprendre la non-conformité et l'éviter

Méthodes d'analyse :

Ishikawa



5 pourquoi




QQOQCCP



...

Etape 4 – Actions correctives :

Objectif : éliminer durablement la cause de la non-conformité, pour ne pas la reproduire de la même façon une nouvelle fois



Etape 5 – revue des non-conformités et actions préventives :

Objectif : Analyser la synthèse des NC collectées, pour identifier les actions préventives nécessaires

- Sur l'année → revue de direction
- Sur le trimestre → revue de processus

Permet :

- D'évaluer l'efficacité des actions mises en place
- D'identifier les points de blocages dans le cadre du traitement des actions
- De prendre des décisions nettes, efficaces et qui seront validées par la direction générale

Exemples d'actions préventives :

