LP 20 : Conversion de Puissance électromécanique

Niveau: CPGE

Prérequis: mécanique (couple de force, théorème de l'énergie cinétique, théorème du moment cinétique), milieux magnétiques, électromagnétisme (lois de l'induction), électricité (circuit électrique, lois des mailles)

Organisation d'une machine synchrone




Figure 24.1 - Organisation schématique d'une machine synchrone

Etude d'une phase du circuit statorique




Figure 24.2 - Spire du stator




Figure 24.3 – Lignes de champ obtenues par résolution numérique.

Forme de champ d'une spire




Figure 24.4 - Champ dans l'entrefer.

of the suplinigum qual,

Création d'un champ sinusoïdal




Figure 24.6 - Spires du stator




Figure 24.5 – Champ créé par trois spires décalées de $\frac{\pi}{3}$.

Etude relative des deux phases




Figure 24.8 – Positions relatives de \mathscr{C}_1 et \mathscr{C}_2 .

$$\begin{cases} \overrightarrow{B_{S,1}} = ki_1(t)cos(\theta)\overrightarrow{e_r} \\ \overrightarrow{B_{S,2}} = ki_2(t)cos(\theta - \frac{\pi}{2})\overrightarrow{e_r} \end{cases}$$

Avec:
$$\begin{cases} i_1(t) = I\cos(\omega t) \\ i_2(t) = I\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

Etude du circuit Rotorique




Figure 24.9 - Bobinage rotorique.

Energie magnétique

$$E_{mag} \simeq E_{mag,entrefer}$$

$$E_{mag,entrefer} = \int_{z=0}^{L} \int_{r=R}^{R+e} \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{\overrightarrow{B}^2}{2\mu_0} d\tau$$

Avec
$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_s} + \overrightarrow{B_r}$$

$$E_{mag} = E_{mag,stator} + E_{mag,rotor} + \frac{\pi LeRIkk'I_e}{\mu_0} \cos(\omega t - \theta_r)$$

Réversibilité




Figure 24.11 – Variations de $\frac{\Gamma_{moy}}{\Gamma_{max}}$.

Circuit électrique équivalent




Figure 24.12 - Modèle électrique d'une phase.

Loi des mailles :
$$\begin{cases} u_1=Ri_1+L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+E_1\\ u_2=Ri_2+L\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}+E_2 \end{cases}$$

Expression des forces contre-électromotrices




Figure 24.8 - Positions relatives de \mathscr{C}_1 et \mathscr{C}_2 .

$$\phi_{e,1} = N_s \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \overrightarrow{B_r}.\overrightarrow{er}Rhd\theta$$

$$\phi_{e,2} = N_s \int_0^{\pi} \overrightarrow{B_r} \cdot \overrightarrow{er} Rhd\theta$$

Expression des forces contre-électromotrices

$$E_{1/2}=rac{\mathrm{d}\phi_{e1/2}}{\mathrm{d}t}$$

Figure 24.8 - Positions relatives de \mathscr{C}_1 et \mathscr{C}_2 .

$$\phi_{e,1} = N_s \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \overrightarrow{B_r} . \overrightarrow{er} Rh d\theta$$

$$\phi_{e,2} = N_s \int_0^{\pi} \overrightarrow{B_r} . \overrightarrow{er} Rh d\theta$$

$$\begin{cases} \phi_{e,1} = \phi_0 \sqrt{2} \cos(\omega t - \alpha) \\ \phi_{e,2} = \phi_0 \sqrt{2} \cos(\omega t - \alpha - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

$$2k' N_s I_s R I_s$$

Avec:
$$\phi_0 = \frac{2k'N_sI_eRL}{\sqrt{2}}$$

Bilan de Puissance électrique

$$p_e(t) = u_1 i_1 + u_2 i_2 + U_e I_e$$

$$\Rightarrow p_e(t) = Ri_1^2 + Ri_2^2 + rI_e^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\frac{1}{2}Li_1^2 + \frac{1}{2}Li_2^2) + E_1i_1 + E_2i_2$$

Bilan de Puissance électrique

$$p_e(t) = u_1 i_1 + u_2 i_2 + U_e I_e$$

$$\Rightarrow p_e(t) = Ri_1^2 + Ri_2^2 + rI_e^2 + \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{1}{2}Li_1^2 + \frac{1}{2}Li_2^2)}_{=0} + E_1i_1 + E_2i_2$$

$$\mathfrak{P}_e = \mathfrak{P}_J + \mathfrak{P}_{em}$$

Bilan de puissance




Figure 24.15 - Transformation des puissances dans un moteur synchrone.