零件名: EB55缸盖OP10B1

修订号: 蒋新志

序列号: 20250414000010/0413夜班/频次

统计计数:1

AX

Χ

NOMINAL

-16.4800

+TOL

-TOL MEAS

0.2000 -0.2000 -16.4776

DEV

0.0024

OUTTOL

0.0000 ----#----

统计	计数: 1							
DTM	平面度1= 平面	面 的平面度F10	0 单位=豪	<del>米</del>				
		+TOL			DEV	OUTTOL		
		0.0500					-#	
							"	
DIM	位置1= 平面位	过置 F100 单位	立=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Y	-86.9000	+TOL			-86.8669	0.0331		
TP	RFS	0.1000		0.0000		0.0663	0.0000	#
	منا الما الما الما الما الما الما الما ا	H #7						
		从 平面 F100						
		+TOL 0.3333						
用及	86.3700	0.3333	-0.3333	86.3709	0.0009	0.000	)0#	-
DTM	平面度4= 平面	面 的平面度平面	fir500 单化	ī=豪米				
		+TOL				OUTTOL		
		0.0300					#	
DIM	位置2= 平面位	位置 平面F500	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	-23.5000				-23.5369	-0.0369		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0739	0.0000	-#
	/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · · · · ·	× 1 4					
		位置 平面F502						
		+TOL	-TOL					
	-11.5000	0.4000			-11.5058			ш
TP	RES	0.4000		0.0000		0.0117	0.0000	#
DTM	位置6= 平面位	位置 平面F507	单位=毫米					
		+TOL			MEAS	DEV	OUTTOL	
	-30.5000	, 101	102		-30.5644			
		0.4000						#
		位置 平面F504						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	-3.5000				-3.5087	-0.0087		
TP	RFS	0.2000		0.0000		0.0173	0.0000	#
DTM	亚西庄。 亚哥	5 64 水黄麻水		6台_克坐				
AX		面 的平面度平面 +TOL			רבע			
		0.0400					_#	
1.1	0.0000	0.0100	0.0000	0.0010	0.0010	0.0000	II	
DIM	位置23= 平面	位置 平面F505	-U 单位=毫	<b>E</b> 米				
AX		+TOL			MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	-179.0000			-	178.9882	0.0118		
TP	RFS	0.1400		0.0000		0.0236	0.0000	-#
DIM		直度平面 平面F						
AX	NOMINAL		-TOL	MEAS		OUTTOL		
M	0.0000	0.0800	0.0000	0.0091	0.0091	0.0000	-#	
DIM	位署3- 平面点	位置 平面F501	苗位 <b>-</b> 亳平					
AX					MEAS	חדע	ר∩תייוו	
	20.5000	, 1011	тОП	DOMOD	20.4372		001101	
	RFS	0.4000		0.0000	20.10/2	0.1255	0.0000	#
	-			-				
DIM	位置9= 平面	的位置平面F50	6 单位=毫	米				
71.37	NOMENTAL	T TO T	_TOT	MEAC	DET	OTTUMBOT		

DIM 位置13= 圆位置 圆H504 单位=毫米				
AND MONTHLY LOOK MOT		MEAG	DEM	OTIMMOT
AX NOMINAL +TOL -TOL Y 6.5000	BONUS	MEAS	0.0014	OUTTOL
z 70.5000			-0.0034	
DF 30.0000 0.1500 -0.1500				0.0000#
TP RFS 0.4000	0.0000			0.0000 #
DIM 位置14= 圆位置 圆H505 单位=毫米				
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL
Y 6.5000			0.0078	
Z 189.5000		189.4885	-0.0115	
DF 30.0000 0.1500 -0.1500	0.0000	30.0131		0.0000#
TP RFS 0.4000	0.0000		0.0279	0.0000 #
DIM 位置15= 圆位置 圆H502螺纹孔 单位	立=毫米			
	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
Y -73.5000		-73.4999	0.0001	
z 1.5000		1.5017	0.0017	
TP RFS 0.4000	0.0000		0.0034	0.0000 #
	). ÷ ().			
DIM 位置17= 圆位置 圆H506螺纹孔 单位		1453.0		0.1
	BONUS			OUTTOL
Y -24.0000 Z 94.5000		-24.0093 94.4857		
TP RFS 0.4000	0.0000	94.4037	0.0342	0.0000 #
11 115 0.4000	0.0000		0.0342	0.0000 π
DIM 位置20= 圆位置 圆H509螺纹孔 单位	立=毫米			
	BONUS		DEV	OUTTOL
Y 26.0000			-0.0069	
Z 165.5000		165.5038	0.0038	
TP RFS 0.4000	0.0000		0.0158	0.0000 #
DIM 圆V1-V2= 圆位置 圆H512-V2 单位=	亳米			
	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
Y 0.0000			0.0000	
Z 280.0000			0.0050	
		200.0000	0.000	
TP RFS 0.0600	0.0000	200.0030	0.0100	0.0000 -#
		280.0030		0.0000 -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位	立=毫米		0.0100	
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL		MEAS	0.0100 DEV	
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000	立=毫米	MEAS 36.4164	0.0100 DEV 0.0164	
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000	立=毫米 BONUS	MEAS	0.0100 DEV 0.0164 0.0079	OUTTOL
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000	立=毫米	MEAS 36.4164	0.0100 DEV 0.0164 0.0079	
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000	立=毫米 BONUS 0.0000	MEAS 36.4164	0.0100 DEV 0.0164 0.0079	OUTTOL
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位	立=毫米 BONUS 0.0000	MEAS 36.4164 68.0079	DEV 0.0164 0.0079 0.0364	OUTTOL 0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079	DEV 0.0164 0.0079 0.0364	OUTTOL 0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101	OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088	OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000 至 平面 平面 MEAS	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS	立=毫米 BONUS 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000 至 平面 平面 MEAS	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL	立=毫米 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000 至 平面 平面 MEAS 0.0023	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101 MF505-U,RFS DEV 0.0023	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米 -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL	立=毫米 0.0000 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000 至 平面 平面 MEAS 0.0023 至 平面 平面 MEAS	MEAS 36.4164 68.0079  MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米  -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS	立=毫米 0.0000 0.0000 立=毫米 BONUS 0.0000 至 平面 平面 MEAS 0.0023 至 平面 平面 MEAS	MEAS 36.4164 68.0079  MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米  -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000 DIM 0.00000 0.0150 0.00000 DIM 0.00000 0.0150 0.00000	立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079  MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米  -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000  Z 68.0000  TP RFS 0.4000  DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位AX NOMINAL +TOL -TOLY 36.4000  Z 190.7000  TP RFS 0.4000  DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000  DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.000000  DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOLM 0.0000 0.0150 0.00000000000000000000000	立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079  MEAS 36.4088 190.7101	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米 -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL AX NOMINAL +TOL -TOL DIM 位置24= 圆位置 圆H501油孔 单位=AX NOMINAL +TOL -TOL DIM DIM 位置24= 圆位置 圆H501油孔 单位=AX NOMINAL +TOL -TOL DIM	立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079  MEAS 36.4088 190.7101  MF505-U,RFS DEV 0.0023  MF505-U,RFS DEV 0.0018	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000 -	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米 -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 位置24= 圆位置 圆H501油孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 2.5000	立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101 MF505-U,RFS DEV 0.0023 MF505-U,RFS DEV 0.0018	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000 -	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 #  0000 单位=毫米 -#
DIM 位置35= 圆位置 圆H517螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 68.0000 TP RFS 0.4000 DIM 位置36= 圆位置 圆H518螺纹孔 单位 AX NOMINAL +TOL -TOL Y 36.4000 Z 190.7000 TP RFS 0.4000 DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H511,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL M 0.0000 0.0150 0.0000 DIM 垂直度7= 垂直度柱体 柱体H512,RFS AX NOMINAL +TOL -TOL AX NOMINAL +TOL -TOL DIM 位置24= 圆位置 圆H501油孔 单位=AX NOMINAL +TOL -TOL DIM DIM 位置24= 圆位置 圆H501油孔 单位=AX NOMINAL +TOL -TOL DIM	立=毫米	MEAS 36.4164 68.0079 MEAS 36.4088 190.7101 MF505-U,RFS DEV 0.0023 MF505-U,RFS DEV 0.0018	DEV 0.0164 0.0079 0.0364 DEV 0.0088 0.0101 0.0267 延伸长度=0. OUTTOL 0.0000 -	OUTTOL  0.0000 #  OUTTOL  0.0000 単位=毫米  -#  0000 単位=毫米  -#

DIM 位置27= 圆位	里 国玩 61 網份	·刀 苗 台 _ 定	三小				
	.直. 図H5U1縣纹 +TOL			MEAS	DEV	OUTTOL	
Y 2.5000	1101	1011	DONOS	2.4779		001101	
Z -36.0000				-36.0031			
	0.4000		0.0000		0.0446	0.0000 -	-#
DIM 位置22= 点位	置 点5 单位=	毫米					
AX NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
				-38.1732	-0.1732		
Z 315.5000				315.5447	0.0447		
TP RFS	0.4000		0.0000		0.3578	0.0000 -	#
n 在 座 o o n 在 座			+4+4-	1 0 3th 71			
DIM 角度33D角度	从 千回 千回E +TOL				OTTEN OT		
AX NOMINAL 角度 88.1000						щ	
用反 00.1000	0.3333	-0.5555	07.991	-0.1061	0.0000	#	
DIM 位置29= 圆位	置 圆H510螺纹	孔 单位=를	<b>毫米</b>				
	+TOL			MEAS	DEV	OUTTOL	
Y -38.0000	<del>-</del>			-37.9631			
Z 315.5000				315.4978			
	0.4000		0.0000		0.0740	0.0000 -	-#
DIM 位置10= 圆位							
	+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
Y -29.5740				-29.5104			
Z 39.9490				40.0169			
TP RFS	0.4000		0.0000		0.1861	0.0000 -	#
DIM 位置11= 圆位	署 周亚515幅份	·刘	≅₩				
	.直. 四H515縣钗 +TOL			MF7C	DEV	OUTTOL	
Y -77.0000	1101	-101		-76.9902		OOTTOL	
Z -41.5000				-41.4908			
	0.4000					0.0000 #	ŧ
	0.4000					0.0000 #	ŧ
			0.0000			0.0000 #	<del></del>
TP RFS DIM 角度23D角度 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H +TOL	I514直径11 -TOL	0.0000 至 平面 円 MEAS	P面F505-U DEV	0.0270 OUTTOL		
TP RFS DIM 角度23D角度 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H	I514直径11 -TOL	0.0000 至 平面 円 MEAS	P面F505-U DEV	0.0270 OUTTOL		
TP RFS DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 円 MEAS 65.018	P面F505-U DEV	0.0270 OUTTOL		
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 円 MEAS 65.018 立=毫米	P面F505-U DEV 87 0.0187	0.0270 OUTTOL 0.0000	#	
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 円 MEAS 65.018 立=毫米	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS	0.0270  OUTTOL  0.0000  DEV		
TP RFS  DIM 角度23D角度  AX NOMINAL  角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位  AX NOMINAL  Y -43.6220	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 円 MEAS 65.018 立=毫米	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853	0.0270  OUTTOL	#	
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS	0.0270  OUTTOL	# OUTTOL	
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径	I514直径11 -TOL -0.5000	0.0000 至 平面 円 MEAS 65.018 立=毫米	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853	0.0270  OUTTOL	# OUTTOL	
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 :11_T1 单位 -TOL	O.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651	0.0270  OUTTOL	# OUTTOL	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL	0.0000 至 平面 Y MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651	O.0270  OUTTOL	# OUTTOL	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 写 圆 圆H514直 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短=	0.0270  OUTTOL	OUTTOL 0.0000 - 单位=毫米	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 离 圆 圆H514直 +TOL 0.1000	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -0.1000	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短=	0.0270  OUTTOL	OUTTOL 0.0000 - 单位=毫米	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 离 圆 圆H514直 +TOL 0.1000	1514直径11 -TOL -0.5000 111_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236	O.0270  OUTTOL	OUTTOL 0.0000 - 单位=毫米	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 离 圆 圆H514直 +TOL 0.1000	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -0.1000	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236	O.0270  OUTTOL	OUTTOL 0.0000 - 单位=毫米	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 离 圆 圆H514直 +TOL 0.1000	1514直径11 -TOL -0.5000 111_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 -  单位=毫米	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 写 圆 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 111_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米#	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 离 圆 圆H514直 +TOL 0.1000	1514直径11 -TOL -0.5000 111_T1 单位 -TOL -TOL -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米#	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 医 圆 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	TOL -TOL -0.5000  TOL -0.5000  TOL POL -TOL -0.1000  P位=毫米 -TOL	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 立=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米#	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 图 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187  MEAS -43.5853 46.5651  3螺纹孔,最短= DEV 0.0236  MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 医 圆 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	TOL -TOL -0.5000  TOL -0.5000  TOL POL -TOL -0.1000  P位=毫米 -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米#	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 图 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 Y -84.0000 Y -84.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 图 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 Y -84.0000 Y -84.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 置 圆H305#1 +TOL 0.4000 置 圆H305#6 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 11_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS 0.0000	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -  OUTTOL	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 Y -84.0000 Y -84.0000	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 ق 圆 圆H514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL 0.4000 置 圆H305#6 +TOL	1514直径11 -TOL -0.5000 211_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL -TOL	0.0000 至 平面 平 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS 0.0000	P面F505-U DEV 37 0.0187 MEAS -43.5853 46.5651 3螺纹孔,最短= DEV 0.0236 MEAS 48.5663 -83.9585	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -  OUTTOL	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 質 圆 囲514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL 0.4000 置 圆H305#6 +TOL 0.4300 置 圆H306#1	1514直径11 -TOL -0.5000 211_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL -TOL -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS 0.0000	P面F505-U DEV 37 0.0187  MEAS -43.5853 46.5651  3螺纹孔,最短= DEV 0.0236  MEAS 48.5663 -83.9585  MEAS 48.5587 -83.9541	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米  OUTTOL  0.0000 -  OUTTOL	#
TP RFS  DIM 角度23D角度 AX NOMINAL 角度 65.0000  DIM 位置12= 圆位 AX NOMINAL Y -43.6220 Z 46.5000 TP RFS  DIM 距离2= 3D距离 AX NOMINAL M 15.5000  DIM 位置45= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS  DIM 位置50= 圆位 AX NOMINAL X 48.6000 Y -84.0000 TP RFS	从 柱体 柱体H +TOL 0.5000 置 圆H514直径 +TOL 0.4000 質 圆 囲514直 +TOL 0.1000 置 圆H305#1 +TOL 0.4000 置 圆H305#6 +TOL 0.4300 置 圆H306#1	1514直径11 -TOL -0.5000 211_T1 单位 -TOL -TOL -0.1000 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 至 平面 子 MEAS 65.018 之=毫米 BONUS 0.0000 圆 圆H51 MEAS 15.5236 BONUS 0.0000	P面F505-U DEV 37 0.0187  MEAS -43.5853 46.5651  3螺纹孔,最短= DEV 0.0236  MEAS 48.5663 -83.9585  MEAS 48.5587 -83.9541	O.0270  OUTTOL	OUTTOL  0.0000 - 单位=毫米 #  OUTTOL  0.0000 -  OUTTOL  0.0000 -	#

	RFS 位置55= 圆位置		单位=亭米	0.0000		0.1066	0.0000	#			
					MEAS	DEV	OUTTOL				
X	192.0000				MEAS 191.9562	-0.0438					
Y	-74.9000				-74.8525						
DF	23.0000	0.1500	-0.1500		22.9536		0.0000	#			
		0.4000		0.0000		0.1293					
DIM	DIM 角度11= 2D 角度 从 直线 直线1 至 Y 轴										
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL					
角度	25.0000	0.5000	-0.5000	24.94	97 -0.0503	0.0000	#				
DIM	位置7= 圆位置	圆H511-V1	单位=毫米								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL				
Y	-46.0000				-45.9789						
Z	-296.0000				-296.0494	-0.0494					
TP	RFS	0.1700		0.0000		0.1074	0.0000	#			
DIM	位置8= 圆位置	圆H512-V2	单位=毫米								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL				
Y	-46.0000				-45.9775						
Z	-16.0000				-16.0443	-0.0443					
TP	RFS	0.1700		0.0000		0.0995	0.0000	#			
DIM 位置16= 圆位置 H511螺纹孔 单位=毫米											
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL				
Y	-46.0000				-45.9792	0.0208					
Z	-296.0000				-296.0438	-0.0438					
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0969	0.0000	#			
DIM 位置21= 圆位置 H512螺纹孔 单位=毫米											
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL				
Y	-46.0000				-45.9814	0.0186					
Z	-16.0000				-16.0542	-0.0542					
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1146	0.0000	#			