零件名: EB55缸盖OP20A1OP30A1

修订号: 蒋新志

序列号: 20241101000008/1031夜班/频次

统计计数:1

以下OP20报告

DIM (特性尺寸I) 平面度1= 平面 的平面度F200D 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0500 0.0000 0.0092 0.0092 0.0000 -#-----

DIM 位置1= 平面 的位置F200D 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL

44.5000 0.0400 -0.0400 44.4874 -0.0126 0.0000 ---#----

DIM 垂直度1= 垂直度平面 F200D, RFS 至 平面 平面F505-U, RFS 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0800 0.0000 0.0078 0.0078 0.0000 #-----

DIM 平面度2= 平面 的平面度F300 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0500 0.0000 0.0104 0.0104 0.0000 -#-----

DIM 平行度1= 平行度平面 F200D, RFS 至 直线 U V1 V2, RFS 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0500 0.0000 0.0300 0.0300 0.0000 ----#---

DIM 垂直度2= 垂直度平面 F300,RFS 至 平面 平面F505-U,RFS 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0800 0.0000 0.0182 0.0182 0.0000

0.0000 --#----

DIM 垂直度3= 垂直度平面 F300, RFS 至 直线 U V1 V2, RFS 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL MODEL
M 0.0000 0.0800 0.0000 0.0191 0.0191 0.0000 --#-----

DIM 垂直度6= 垂直度平面 F300, RFS 至 平面 F200D, RFS 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0800 0.0000 0.0101 0.0101 0.0000 -#-----

DIM 位置2= 平面 的位置F300 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL Z -52.5000 0.0500 -0.0500 -52.4719 0.0281 0.0000 -----#-

DIM 位置3= 平面 的位置前端面H305-1凸轮轴孔靠排气侧小平面 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL x 3.5000 0.5000 -0.5000 3.4435 -0.0565 0.0000 ---#----

DIM 位置4= 平面 的位置前端面H306-1偏心轴孔靠排气侧小平面 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL X 232.0000 0.5000 -0.5000 232.1254 0.1254 0.0000 0.0000 ----#---

DIM 位置5= 平面 的位置F108-1 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL Z -63.0000 0.1000 -0.1000 -62.9817 0.0183 0.0000 ----#---

DIM 位置62= 平面 的位置F109-1 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL Z -63.0000 0.1000 -0.1000 -62.9835 0.0165 0.0000 ----#---

DIM 位置14= 平面 的位置平面F401 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL Z 363.0000 0.1000 -0.1000 362.9400 -0.0600 0.0000 -#-----

DIM 位置8= 平面 的位置F400 1 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL

	327.5000				-0.0614	0.0000	#	
DIM	位置9= 平面的							
AX	NOMINAL							
Z	334.5000	0.5000	-0.5000	334.4043	-0.0957	0.0000	#	
DIM	位置17= 平面	的位置F402	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
Z	330.0000	0.5000	-0.5000	329.9419	-0.0581	0.0000	#	
DIM	位置16= 平面	的位置平面F	404 单位=	毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
Z	338.5000	0.1000	-0.1000	338.4394	-0.0606	0.0000	-#	
DIM	位置20= 圆位置	星 圆H305#7	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	48.6000				48.5956	-0.0044		
Y	-84.0000				-84.0533	-0.0533		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1070	0.0000	#
DIM	位置31= 圆位置	置 圆H201螺杆	全过孔 单位	Z=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	85.0000				85.0046	0.0046		
Z	-36.0000				-35.9932			
TP	RFS	0.4000		0.0000			0.0000	#
DIM	位置35= 圆位置	置 圆H205螺杆	全过孔 单位	Z=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	85.0000				84.9646	-0.0354		
Z	296.0000				295.9883	-0.0117		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0746	0.0000	-#
DIM	位置36= 圆位置	置 圆H206螺杆	全过孔 单位	Z=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	179.0000				178.9912	-0.0088		
Z	-36.0001				-35.9986	0.0016		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0178	0.0000	#
DIM	位置40= 圆位置	置 圆H210螺杆	全过孔 单位	Z=毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL		MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	179.0000				178.9873	-0.0127		
Z	296.0000				295.9875	-0.0125		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0357	0.0000	#
DIM	位置41= 圆位置	置 圆H206阶机	弟孔 单位=	毫米				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	179.0000				178.9891	-0.0109		
Z	-36.0000				-35.9912	0.0088		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0280	0.0000	#
DIM	位置42= 圆位置	置 H2O5−H 🖺						
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	0.0000				0.0000	0.0000		
Z	332.0000				331.9795	-0.0205		
TP	RFS	0.0600		0.0000		0.0410	0.0000	#
DIM	位置6= 圆位置	H201-G 单	位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	85.0000				84.9948	-0.0052		
Z	-36.0000				-35.9964	0.0036		
TP	RFS	0.1000		0.0000		0.0126	0.0000	-#
DIM	位置7= 圆位置	н205-н 单	位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
X	85.0000				84.9631	-0.0369		

Z	296.0000				295.9830	-0.0170		
TP	RFS	0.1000		0.0000		0.0813	0.0000	#-
DIM	垂直度4= 垂直	直度柱体 柱位	体H201铰孔,	RFS 至 平面	F200D,RFS	延伸长度=0.	.0000 单位:	=毫米
AX	NOMINAL			MEAS	DEV	OUTTOL		
M	0.0000	0.0150	0.0000	0.0016	0.0016	0.0000	#	
DTM	垂直度5= 垂直	1度柱体 柱	体H205较孔。	RFS 至 平面	F200D.RFS	延伸长度=0.	0000 单位:	=毫米
AX	NOMINAL			MEAS		OUTTOL		-8/14
M				0.0011			#	
	0.0000	0.0100	0.0000	0.0011	0.0011	0.0000	"	
DTM	位置43= 平面	的位置平面	īµ201底面	单位=亭米				
AX	NOMINAL		-TOL		DEV	OUTTOL		
	-20.0000						#	
1	20.0000	0.1000	0.1000	13.3007	0.0333	0.0000	π	
DTM	位置47= 平面	的位置亚面	inoue 底面	单位-亭米				
AX	NOMINAL	HTOL+	TOL	平位-笔水 MEAS	DEV	OUTTOL		
AX Y	-20.0000				0.0048		#	
1	-20.0000	0.1000	-0.1000	-19.9932	0.0046	0.0000	#	
DTM	位置48= 平面	的位置亚西	前10000房面	的				
					DDII	OTTER OT		
	NOMINAL -20.0000		-TOL					
Y	-20.0000	0.1000	-0.1000	-19.9161	0.0839	0.0000	#	
		44 /4 四 立二		兴 户				
	位置52= 平面							
AX				MEAS			"	
Y	-20.0000	0.1000	-0.1000	-19.9419	0.0581	0.0000	#-	
	<i>₩</i> = • □ <i>₩</i>	W	* (
	位置56= 圆位							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
Χ	54.5000				54.5010			
Y	-38.0000				-37.9964			
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0074	0.0000	#
	Λ·Ш		>> \\ \\ → \\\					
	位置57= 圆位							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
X	202.5000				202.5311			
Y	-27.0000				-27.0153	-0.0153		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0694	0.0000	-#
	位置58= 圆位							
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
Χ	54.5000				54.5323	0.0323		
Y	-38.0000				-38.0345	-0.0345		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0945	0.0000	#
DIM	位置59= 圆位	置 圆H402	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	202.5000				202.4823	-0.0177		
Y	-27.0000				-26.9642	0.0358		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0800	0.0000	-#
DIM	位置60= 圆位	置 圆H309钐	泛孔 单位=	毫米				
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	54.5000				54.5291	0.0291		
Y	-38.0000				-38.0378	-0.0378		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0955	0.0000	#

Y -27.0000

TP RFS 0.4000

DIM 位置61= 圆位置 圆H313铰孔 单位=毫米

AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV X 202.5000 202.5172 0.0172

0.0000

OUTTOL

0.1098 0.0000 --#----

-27.0521 -0.0521

	位置1= 圆位置 NOMINAL				MEAS	DEV	OUTTOL	
	64.5000				64.5027			
Y TP	20.6000 RFS	0.4000		0 0000	20.5854	-0.0146 0.0296	0 0000	#
IF	KFS	0.4000		0.0000		0.0290	0.0000	#
DIM	位置3= 圆位置							
	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS 226.9964	DEV	OUTTOL	
					226.9964	-0.0036		
	-1.4000 RFS	0 4000		0 0000	-1.4133	0.0276	0 0000	#
11	KES	0.4000		0.0000		0.0270	0.0000	π
DIM	角度33D角度 从	. 柱体 H415	(柱体) 至	直线 V1_	.V2			
					DEV			
角度	18.0000	0.3333	-0.3333	18.079	0.0798	0.0000	#	-
DIM	角度13D角度 从	. 柱体 H416	(柱体) 至	直线 V1	V2			
AX		+TOL	-TOL	MEAS	V2 DEV	OUTTOL		
角度	18.0000	0.3333	-0.3333	17.904	-0.0956	0.0000	#	-
DTM	位置5= 圆位置	11/15 单位_	喜米					
				BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Χ	35.5000				35.5386	0.0386		
	-73.0000				-73.0738	-0.0738		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1665	0.0000	#
DTM	位置4= 圆位置	H/16 单位=	亭米					
	NOMINAL			BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	42.5000				42.5371			
	-73.0000				-73.0782			
	363.0000	0.4000		0 0000	362.9746		0 0000	п
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1804	0.0000	#
DIM	位置2= 圆位置	圆H414水孔	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
Х	NOMINAL 101.5000 -12.0000				101.5204	0.0204		
Y	-12.0000 RFS	0 4000		0 0000	-11.9897	0.0103	0 0000	ш
IF	KFS	0.4000		0.0000		0.0456	0.0000	-#
DIM	位置6= 圆位置	H414螺纹孔	单位=毫米					
		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
	101.5000				101.4901			
	-12.0000 RFS	0.4000		0.0000	-11.9640	0.0360	0 0000	_#
	1(10	0.1000		0.0000		0.0710	0.0000	"
DIM	位置9= 圆位置	H404后端面蚓	累纹孔 单位	三毫米				
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
	90.5000 17.5000				90.5270 17.4894	0.0270		
TP	RFS	0.4000		0.0000	17.4094	0.0579	0.0000	-#
	位置11= 圆位置							
AX		+TOL	-TOL	BONUS	MEAS 180.0106		OUTTOL	
	180.0000				8.9886			
	RFS	0.4000		0.0000	3.3000	0.0312	0.0000	#
			Im () =:	N 250.5				
	位置12= 圆位置				34D2 C	DELT	OTTER OT	
AX X	NOMINAL 113.5000	+TOL	-TOL	RONUS	MEAS 113.5106		OUTTOL	
Y	-73.0000				-73.0268			
TP		0.4000		0.0000		0.0576	0.0000	-#

Nominal	DEV OUTTOL 0.1597 0.0000#		MEAS	-TOL	+TOL	NOMINAL	AX
X 156,5000			亚品 亚品…	休山102 至 7	は まさん まさん	r 毎度/125色座	DIM
X 156.5000 156.5102 0.0102 2 TP RFS 0.4000 0.0000 5.4993 -0.0007 0.0000 + DIM 位置14= IMC型 H407 单位-毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 0.4000 0.0000 0.0003 0.0032 0.0000 + DIM 位置15= IMC型 H301螺纹孔 单位-毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X - 19.5000 +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X - 19.5000 +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X - 236.5000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000 0.0000 TF RFS 0.4000 0.0000 236.5154 0.0154 0.0000 X 236.5000 4TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 4TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 4TOL -TOL BONUS MEAS DEV	0.2171 0.0000#	11.2001	0.0000		0.4000		
X 156,5000							
X 156,5000			BONUS	-TOL	+TOL		
X 156.5000	MENO DEVI OVERSO	NO. 0	Dome				
X 156,5000 156,5102 0.0102 25,4993 -0.0007 1							
X 156.5000 156.5102 0.0102 25.4993 -0.0007 7P RFS 0.4000 0.000							
X 156.5000							
X 156.5000	-V2	作 V1-V2	至直线基	14 (柱体)	从 柱体 H21	1 角度63D角度	DIM
X 156.5000	0.1/98 0.0000#		0.0000		0.4000	RFS	TP
X		295.8913	0 0000		0 4000		
X							
X			BONUS	-TOL	+TOL		
X				单位=毫米	立置 P-H214	1 位置22= 点位	DIM
X	-					-	
X	0.0636 0.0000 -#	20.7/40	0.0000		0.4000		
X 156.5000 156.5102 0.0102 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 25.4993 -0.0007 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 関位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL 156.5100 1.56.5100 25.4946 -0.0054 7							
X 156.5000 156.5102 0.0102 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 25.4993 -0.0007 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 関位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL 156.5100 1.56.5100 25.4946 -0.0054 7	MEAS DEV OUTTOL	MEAS	BONUS	-TOL	+TOL	NOMINAL	AX
X 156.5000 156.5102 0.0102 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 同位置 H407 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 同位置 H301螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 Y -61.0000 -61.0008 -0.0000 0.0000 0.0000 # DIM 位置18= 同位置 H304螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 236.5000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 -# DIM 位置19= 同位置 H311螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 121.4932 -0.0068 0.0000 -# DIM 位置19= 同位置 H311螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 121.4932 -0.0068 0.0000 -47.5037 -0.0037 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000 # DIM 位置20= 同位置 H417后端面螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 190.2000 10.0154 0.0000 # DIM 位置20= 同位置 H417后端面螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 190.2000 10.0154 0.0000 #							
X							
X			0.0000		0.4000	RFS	TP
X	.4680 0.0320	-61.4680				-61.5000	Y
X			201100	101			
X 156.5000	MEAS DEV OUTTOI	MEAS					
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0005 0.0000 # DIM 位置14= 図位置 H407 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 図位置 H301螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 Y -61.0000 -61.0098 -0.0098 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000 # DIM 位置18= 図位置 H304螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 236.5000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000 # DIM 位置18= 図位置 H304螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 236.5000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 7.0000 0.0000 0.0645 0.0000 -# DIM 位置19= 図位置 H311螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 0.0000 0.0000 0.0645 0.0000 -#			单位=亭米	a 面 櫻 紋 羽	分署 11/17 后端	「位置20= 周台	ртм
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0005 0.0000 # DIM 位置14= 図位置 H407 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 図位置 H301螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 Y -61.0000 -61.0098 -0.0098 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000 # DIM 位置18= 図位置 H304螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 236.5000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000 # DIM 位置18= 図位置 H304螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 236.5000 236.5154 0.0154 Y 28.0000 7.0000 0.0000 0.0645 0.0000 -# DIM 位置19= 図位置 H311螺纹孔 単位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 121.5000 0.0000 0.0000 0.0645 0.0000 -#	0.0154 0.0000 #		0.0000		0.4000	RFS	TP
X		-47.5037	0.0000		0.4000		
X							
X			BONUS	-TOL	+TOL		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 <			毫米	文孔 单位=	立置 H311螺纹	1 位置19= 圆位	DIM
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 -19.4887 <	0.0040 -#		0.0000		0.4000	CIA	ΤĽ
X		21.9/1/	0 0000		0 4000		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 25.4946 -0.0054							
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 -19.4887 0.0113 Y -61.0000 -61.0098 -0.0098 -0.0098 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0000 0.0300 0.0000			BONUS	-TOL	+TOL		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 25.4946 -0.0054 -0.0032 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 -0.0013 -0.0098 -0.0098							DIM
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 25.4946 -0.0054 -0.0032 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 -19.4887 0.0113 -0.0013 -0.0098 -0.0098	5.5555 II		2.2000		1,1000	1110	
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X -19.5000 BONUS MEAS DEV OUTTOL					0,4000		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL							
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 # DIM 位置15= 圆位置 H301螺纹孔 单位=毫米			BONUS	-TOL	+TOL		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0232 0.0000 #							
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL DEV OUTTOL X 156.5000 156.5103 0.0103 0.0103 Y 25.5000 25.4946 -0.0054							
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL 156.5103 0.0103 0.0103	0.0232 0.0000 #		0.0000		0.4000		
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米 AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL	.4946 -0.0054	25.4946					
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007 TP RFS 0.4000 0.0000 0.0205 0.0000 # DIM 位置14= 圆位置 H407 单位=毫米	.5103 0.0103	156.5103	DUNUS	-101	+10T	156.5000	
X 156.5000 Y 25.5000 TP RFS 0.4000 0.0000 156.5102 0.0102 25.4993 -0.0007 0.0205 0.0000 #	MENC DEVI OTTORIOT	MEAC					
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007				6 春 東	· =	。	B. T
X 156.5000 156.5102 0.0102 Y 25.5000 25.4993 -0.0007	0.0205 0.0000 #		0.0000		0.4000	RFS	TP
						25.5000	
AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL				101			
	MEAS DEV OUTTOL	MEAS	BONUS	-TOL	+TOL	NOMINAL	AX