零件名: EN03曲轴-OP150-160 修订号: 蒋欣志

序列号: 0331A211-0331白班首件

统计计数:1

## 以下为OP150报告

DIM (特性尺寸I)平 轴 标称值 M 0.000				偏差 0.000 -#	超差				
DIM 偏离度1=全跳动刊 轴 标称值 M 0.000	P面 小头后端面 至 1   正公差   0.020 0.000	直线 U-V 单位 负公差 0.007	三毫米 测定 0.007	偏差 0.000#	超差				
DIM (特性尺寸I)平 轴 标称值 M 0.000	面度1= 平面 的平面 正公差 0.025 0.000	度法兰端面 单 负公差 0.003	·位=毫米 测定 0.003	偏差 0.000 #	超差				
DIM (特性尺寸I)垂 轴 标称值 M 0.000	正公差	负公差	测定	偏差	超差				
以下为OP160报告									
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	正公差	负公差	测定	偏差	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	平面 P1-H,独立原则 正公差 0.100 0.000	至 直线 M1-M5 负公差 0.013	5,独立原则 测定 0.013	单位=毫米 偏差 0.000 -#	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	正公差	负公差	测定	偏差	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	平面 P2-H,独立原则 正公差 0.100 0.000	至 直线 M1-M5 负公差 0.021	5,独立原则 测定 0.021	单位=毫米 偏差 0.000 -#	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	正公差	负公差	测定	偏差					
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	平面 P3-H,独立原则 正公差 0.100 0.000	至 直线 M1-M5 负公差 0.029	5,独立原则 测定 0.029	单位=毫米 偏差 0.000#	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	平面 P4-Q,独立原则 正公差 0.100 0.000	负公差	测定	偏差	超差				
DIM 垂直度1= 垂直度 轴 标称值 M 0.000	正公差	负公差	测定	偏差	超差				
DIM 位置1= 圆 的位置 轴 标称值 Y -47.200 Z 0.000 位置真值 独立	正公差	负公差	补偿 -47.203 -0.034 0.000	测定 -0.003 -0.034 0.06	偏差 超差 8 0.000#				

DIM 位置2= 圆 的位置度P3	单位=毫米					
轴标称值	正公差	负公差	补偿	测定	偏差	超差
Y -47.200			-47.203	-0.003		
Z 0.000			-0.026	-0.026		
位置真值 独立原则	0.200		0.000		0.053	0.000#
DIM 位置3= 圆 的位置度P4	单位=毫米					
轴标称值	正公差	负公差	补偿	测定	偏差	超差
Y 47.200			47.208	0.008		
Z 0.000			-0.004	-0.004		
位置真值 独立原则	0.200		0.000		0.019	0.000 #